



Dacia Duster Delsey 4x4

EZ 05/2012 | Geländewagen | Diesel | Schaltgetriebe | 145.121km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)

Fahrzeugstandort: 85***

Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Dacia	Typ/Verkaufsbezeichnung Duster Delsey 4x4 [AT - SUV5 1.5 dCi 110 FAP EU5, Delsey 4x4, 2012 - 2012]		
Kategorie Geländewagen	FIN UU1HSDACN47382896	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 145.121km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 110 PS (81 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.461 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 87.673km	Letzter Service am 05/2019
Emissionsklasse Euro 5	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 05/2012	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 137g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)
Kratzer	Kratzer		Kratzer

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)
Reifenschäden: Kratzer			

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	190 	Beifahrertür	190 
Kotflügel vorne links	200 	Kotflügel vorne rechts	200 
Türe hinten links	180 	Türe hinten rechts	190 
Seitenteil hinten links	160	Seitenteil hinten rechts	180 
Motorhaube	210 	Heckklappe	180 
Dach	180 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- AUX-IN-Anschluss
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audiosystem: Radio-CD 4 x 15 Watt (MP3-fähig) mit AUX-IN, USB-Anschluss und Bluetooth
- Auspuffblende verchromt
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Cool & MP3 Sound-Paket
- Dachreling
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Gepäckraumabdeckung
- Gurtstraffer
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Audiosystem: Radio-CD 4 x 15 Watt mit MP3-Wiedergabefunktion
- Außenspiegel Grau (Dark Metall)
- Bordcomputer
- Cool & Sound-Paket
- Einstiegsleisten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fußmatten vorn und hinten
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage
- Komfort-Paket
- Lenkrad (Leder) + Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Look-Paket

- | | |
|--|--|
| • Modularitäts-Paket | • Motor 1,5 Ltr. - 81 kW dCi Diesel FAP KAT |
| • Nebelscheinwerfer | • Original Fahrzeug Farbe: GLETSCHERWEISS |
| • Radiovorbereitung | • Radstand 2673 mm |
| • Raucher-Paket | • Reifen-Reparaturset |
| • Rußpartikelfilter | • Rücksitzbank (2.Reihe) geteilt, klappbar (1/3-2/3) |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 | • Scheinwerfer mit abgedunkelten Reflektoren |
| • Seitenairbag vorn | • Servolenkung |
| • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Stoßfänger Wagenfarbe | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • USB-Anschluss | • Unterfahrschutz |
| • Verglasung hinten abgedunkelt | • Wegfahrsperre mit Transponder |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |



Sonderausstattung


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos









[illegible][illegible]



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Schweller links (Kratzer, Delle)



Schweller links (Kratzer, Delle)



Schweller rechts (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Delle)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Delle)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Spaltmaße ungenau)



Seitenteil hinten rechts (Spaltmaße ungenau)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)