



Toyota Yaris 1.3 Sol

EZ 09/2004 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 214.419km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 89***
Fahrzeug aufgenommen am: 23.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Toyota	Typ/Verkaufsbezeichnung Yaris 1.3 Sol [DE - LimS3 1.3 EU4, sol, 2006 - 2006]		
Kategorie Kleinwagen	FIN VNKJL18300A141555	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 214.419km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 87 PS (64 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 3	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.298 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 09/2004	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 138g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 14)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(2 mm)	(2 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	115
Kotflügel vorne links	105	Kotflügel vorne rechts	105
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	115	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	110	Heckklappe	105
Dach	105		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Öl: Ölverlust nicht einsehbar;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antenne mechanisch
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Audiosystem: Radio
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- CD-Player
- Fensterheber elektrisch vorn
- Heckscheibe heizbar
- Innenspiegel abblendbar
- Karosserie: 3-türig
- Komfort-Paket
- Lenkrad (Leder)
- Leuchtweitenregelung
- Multifunktionsanzeige
- Original Fahrzeug Farbe: Super Red 5
- Rücksitz geteilt
- Scheinwerfer H4
- Seitenaufprallschutz
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Drehzahlmesser
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaanlage
- Kopfstützen vorn und hinten verstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 1,3 Ltr. - 64 kW KAT
- Nebelschlussleuchte
- Reserverad als Notrad
- Rücksitz klappbar
- Seitenairbag
- Servolenkung

- | | |
|---|---------------------------------|
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| • Stoßfänger Wagenfarbe | • Wegfahrsperre |
| • Wärmeschutzverglasung | • Zentralverriegelung |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |



Sonderausstattung


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos














Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt, Ausgeblichen/Matt)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt, Ausgeblichen/Matt)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt, Ausgeblichen/Matt)




Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt, Ausgeblichen/Matt)




Scheinwerfer (links) (Blind, Kratzer)



Scheinwerfer (rechts) (Blind, Kratzer)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden, Delle, Rost)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden, Delle, Rost)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden, Delle, Rost)



Beifahrertür (Delle, Kratzer, Lackschaden, Rost, Verformung)



Beifahrertür (Delle, Kratzer, Lackschaden, Rost, Verformung)



Beifahrertür (Delle, Kratzer, Lackschaden, Rost, Verformung)



Dach (Delle, Kratzer, Lackschaden)




Dach (Delle, Kratzer, Lackschaden)



Dach (Delle, Kratzer, Lackschaden)



Dach (Delle, Kratzer, Lackschaden)



Rücklicht (rechts) (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt, Ausgeblichen/Matt, Delle, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt, Ausgeblichen/Matt, Delle, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt, Ausgeblichen/Matt, Delle, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt, Ausgeblichen/Matt, Delle, Riss/Bruch)



Schweller links (Kratzer, Lackschaden, Delle, Rost)



Schweller links (Kratzer, Lackschaden, Delle, Rost)



Schweller links (Kratzer, Lackschaden, Delle, Rost)



Schweller links (Kratzer, Lackschaden, Delle, Rost)



Schweller rechts (Lackschaden, Rost)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Rost, Kratzer, Delle)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Rost, Kratzer, Delle)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Rost, Kratzer, Delle)



Kotflügel vorne rechts (Delle)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Heckklappe (Kratzer, Delle, Lackschaden, Rost)



Heckklappe (Kratzer, Delle, Lackschaden, Rost)



Heckklappe (Kratzer, Delle, Lackschaden, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Riss/Bruch, Brandloch)



Innenraum (Riss/Bruch, Brandloch)



Innenraum (Riss/Bruch, Brandloch)