



Skoda Yeti Ambition

EZ 12/2014 | Geländewagen | Benzin | Schaltgetriebe | 177.093km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 81***
Fahrzeug aufgenommen am: 22.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Skoda	Typ/Verkaufsbezeichnung Yeti Ambition [DE - SUV5 1.4 TSI EU5, Ambition, (Facelift) 2013 - 2015]		
Kategorie Geländewagen	FIN TMBJJ75LXE6046291	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 177.093km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 122 PS (90 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.390 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Other	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 12/2014	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 156g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 6.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	150	Türe hinten rechts	150
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	170 
Motorhaube	120	Heckklappe	150
Dach	210 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Brillenfach
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistentz-System: Einschaltautomatik für Fahrlicht (Fahrlichtassistent)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Getriebe 6-Gang
- Handbremshebelgriff Leder
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach klimatisiert (Jumbo-Box)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getränkehalter vorn
- Heckscheibenwischer
- Innenraumleuchte hinten
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Leseleuchte
- Maxi-DOT Display
- Modellpflege

- | | |
|---|--|
| • Motor 1,4 Ltr. - 90 kW 16V TSI | • Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR) |
| • Multifunktionsanzeige | • Nebelscheinwerfer |
| • Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht | • Original Fahrzeug Farbe: BILA CANDY/CANDYWEISS |
| • Radiovorbereitung, 8 Lautsprecher | • Radstand 2578 mm |
| • Reifen-Reparaturkit | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Scheibenwaschdüsen heizbar | • Seitenairbag vorn |
| • Seitenschutzleisten Wagenfarbe | • Servolenkung |
| • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitz vorn rechts höhenverstellbar | • Sitzsystem im Fond (Varioflex) |
| • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum | • Tagfahrlicht abschaltbar |
| • Türen mit Warnleuchte | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Verglasung getönt | • Verzurrösen Koffer-/Laderaum |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite | • Zentralverriegelung |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Audio-Navigationssystem Amundsen + | • Audiobedienung am Lenkrad |
| • Dachreling silber | • Doppel-Sonnenblenden |
| • Fensterheber elektrisch hinten | • Handschuhfach mit Kühlfunktion |
| • Klimaanlage Climatronic 2-Zonen | • Lenkrad (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion |
| • Mittellarmlehne vorn mit Ablagefach klimatisiert (Jumbo-Box) | • Radioempfang digital (DAB) |
| • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet) | • Sitzheizung vorn |
| • Verglasung getönt | |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













**Europäische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland**
Zuständige Behörde für T41

Fahrgestell

Die Europäische Gemeinschaft ist eine der Vertragsparteien des Übereinkommens über die Internationalen Fahrzeugkennzeichen (ÜIVK) vom 8. September 1949 in Bonn. Die Mitgliedstaaten des ÜIVK sind verpflichtet, die in diesem Übereinkommen enthaltenen Bestimmungen zu befolgen. Die Mitgliedstaaten des ÜIVK sind verpflichtet, die in diesem Übereinkommen enthaltenen Bestimmungen zu befolgen. Die Mitgliedstaaten des ÜIVK sind verpflichtet, die in diesem Übereinkommen enthaltenen Bestimmungen zu befolgen.

D

Stichtag: 1.1.1999

Stichtag: 1.1.1999

1.1.1999

1.1.1999

1.1.1999

1.1.1999



1.1.1999

1.1.1999

1.1.1999

1.1.1999

1.1.1999

1.1.1999

1.1.1999

1.1.1999

1.1.1999

[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt, Verformung)



Stoßstange vorne (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt, Verformung)



Fahrtür (Delle, Kratzer)



Fahrtür (Rost, Unsachgemäß instand gesetzt)



Fahrtür (Rost, Unsachgemäß instand gesetzt)



Türe hinten links (Unsachgemäß instand gesetzt)



Türe hinten links (Unsachgemäß instand gesetzt)



Türe hinten rechts (Rost, Unsachgemäß instand gesetzt)



Türe hinten rechts (Rost, Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange hinten (Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange hinten (Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange hinten (Unsachgemäß instand gesetzt)



Kotflügel vorne links (Unsachgemäß instand gesetzt, Rost)



Kotflügel vorne links (Unsachgemäß instand gesetzt, Rost)



Kotflügel vorne rechts (Verformung, Unsachgemäß instand gesetzt)



Kotflügel vorne rechts (Verformung, Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten links (Rost, Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten links (Rost, Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Rost, Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten rechts (Rost, Unsachgemäß instand gesetzt)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Anderer Schaden): Klebereste



Innenraum (Kratzer)