



Nissan Qashqai Acenta 4X4

EZ 06/2008 | Geländewagen | Benzin | Schaltgetriebe | 202.449km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 72***
Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Nissan	Typ/Verkaufsbezeichnung Qashqai Acenta 4X4 [DE - SUV5 2.0 EU4, acenta 4x4, 2007 - 2010]		
Kategorie Geländewagen	FIN SJNFBNJ10U1244914	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 202.449km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 141 PS (104 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.997 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 186.700km	Letzter Service am 04/2026
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2008	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 204g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 8.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(7 mm)	(7 mm)	(7 mm)	(7 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	135
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	205 
Seitenteil hinten links	155	Seitenteil hinten rechts	155
Motorhaube	135	Heckklappe	235 
Dach	125		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;

Sonstige technische Mängel

Abgasanlage Hitzeblech gebrochen

Zusatzinformationen

Flugrost;

Verschleißteile

Bremsanlage	Andere: Bremse vorne gebrochen ;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Allradantrieb
- Automatische Fahrlichtschaltung
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckscheibe heizbar
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Mittelarmlehne vorn
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-/Bordcomputerbedienung am Lenkrad
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bluetooth-Schnittstelle
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 6-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kühlergrill Wagenfarbe
- Lenkrad (Leder)
- Mittelarmlehne hinten
- Motor 2,0 Ltr. - 104 kW 16V KAT

- | | |
|---|--|
| • Nebelscheinwerfer | • Original Fahrzeug Farbe: SUPER WHITE |
| • Radstand 2631 mm | • Reserverad als Notrad |
| • Rücksitz geteilt/klappbar | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Seitenairbag |
| • Servolenkung elektronisch gesteuert | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Sonnenblenden mit Spiegel |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Wärmeschutzverglasung mit UV-Schutz |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |



Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Anderer Schaden): Teil fehlt



Motorhaube (Ausgeblichen/Matt)



Motorhaube (Anderer Schaden): Dämmmatte angefressen



Fahrtür (Ausgeblichen/Matt)



Beifahrtür (Ausgeblichen/Matt)



Beifahrtür (Riss/Bruch)



Türe hinten links (Ausgeblichen/Matt)



Dach (Ausgeblichen/Matt)



Dach (Ausgeblichen/Matt)



Stoßstange hinten (Ausgeblichen/Matt, Kratzer)



Stoßstange hinten (Ausgeblichen/Matt, Kratzer)



Kotflügel vorne links (Ausgeblichen/Matt)



Kotflügel vorne rechts (Ausgeblichen/Matt)



Seitenteil hinten links (Ausgeblichen/Matt)



Seitenteil hinten links (Ausgeblichen/Matt)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Ausgeblichen/Matt)



Seitenteil hinten rechts (Ausgeblichen/Matt)



Heckklappe (Delle, Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Heckklappe (Delle, Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)