



BMW 116 i

EZ 06/2006 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 203.503km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 28***
Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung 116 i [DE - LimS5 116 i EU4, 2006 - 2007]		
Kategorie Limousine	FIN WBAUF11070PT87221	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 203.503km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 01/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 116 PS (85 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.596 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2006	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 10	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 179g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 7.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(4 mm)	(4 mm)
vehicle.damage-label.porous, Kerben, Rost	vehicle.damage-label.porous, Kerben, Rost	Rost	Kerben, Rost

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	-	Beifahrertür	-
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	-	Seitenteil hinten rechts	-
Motorhaube	-	Heckklappe	-
Dach	-		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Geräusch: Vibrieren; Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet; Ölverlust: am Ventildeckel;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Radio funktioniert nicht Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Außenspiegel Wagenfarbe
• Außenspiegel elektr. verstellbar	• Außentemperaturanzeige
• Blinkleuchten Weiß	• Bordcomputer
• Check-Control-System	• Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
• Fensterheber elektrisch vorn	• Fernbedienung für Zentralverriegelung
• Getriebe 6-Gang	• Heckscheibenwischer
• Innenausstattung: Interieurleisten Satin-Silber	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
• Karosserie: 5-türig	• Kopf-Airbag-System hinten
• Kopf-Airbag-System vorn	• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
• Motor 1,6 Ltr. - 85 kW 16V KAT	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Reifenpannen-Anzeige	• Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften)
• Rücksitzbank klappbar	• Rücksitzlehne geteilt/klappbar
• Seitenairbag vorn	• Servolenkung
• Sitzausstattung: 5-Sitzer	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff
• Sitze vorn mechanisch verstellbar	• Verglasung grün getönt

- Zentralverriegelung



Sonderausstattung

- | | |
|------------------------------|---|
| • Advantage-Paket | • Audiosystem BMW Business CD (Radio/CD-Player) |
| • Außenspiegel heizbar | • Fußmatten Velours |
| • Klimaanlage | • Nebelscheinwerfer |
| • Scheibenwaschdüsen heizbar | • Sitz vorn rechts mechanisch höhenverstellbar |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









13.06.2006	0005	ACW000018	2	1	85/6000	200
M1	AC		4227		1751	
WBAUF11070PT87221	X		1430		1320	
BMW				75		
187			180	1745	1745	
UF11			840	990		
01			840	990		
			81	4500	73	
1er Reihe			1200	635	5	
BAYER MOT.WERKE BMW			195/55 R16 87H			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			195/55 R16 87H			
Kombilimousine						
70/220*2003/76B			Schwarz		9	
EURO 4			e1*2001/116*0287*09			
Benzin			25.01.2006	K	GX827593	
0001	0462	1596				
S.1: WW. 4*F.1/F.2: 1820 B.ANHANGEBETRIEB*7.2/8.2: 110						
0 B.ANHANGEBETRIEB*WW.AHK LT.EGT*ZUL. GES.GEW.D.ZUGES						
MAX. 3020 *						

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Spaltmaße ungenau, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Spaltmaße ungenau, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Spaltmaße ungenau, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Spaltmaße ungenau, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Spaltmaße ungenau, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Spaltmaße ungenau, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Spaltmaße ungenau, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Spaltmaße ungenau, Kratzer)



Rad (vehicle.damage-label.porous, Kerben, Rost)



Rad (vehicle.damage-label.porous, Kerben, Rost)



Rad (vehicle.damage-label.porous, Kerben, Rost)



Rad (vehicle.damage-label.porous, Kerben, Rost)



Rad (vehicle.damage-label.porous, Kerben, Rost)



Rad (vehicle.damage-label.porous, Kerben, Rost)



Rad (Rost)



Rad (Rost)



Rad (Kerben, Rost)



Rad (Kerben, Rost)



Fahrertür (Lackschaden, Kratzer, Verformung)



Fahrertür (Lackschaden, Kratzer, Verformung)



Fahrertür (Lackschaden, Kratzer, Verformung)



Fahrertür (Lackschaden, Kratzer, Verformung)



Fahrertür (Lackschaden, Kratzer, Verformung)



Fahrertür (Lackschaden, Kratzer, Verformung)



Beifahrertür (Kratzer, Delle)



Beifahrertür (Kratzer, Delle)



Beifahrertür (Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Dach (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Schweller rechts (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Delle)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)