



## Volkswagen Tiguan Trend & Fun 4Motion

EZ 11/2007 | Geländewagen | Benzin | Schaltgetriebe | 201.893km  
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)  
Fahrzeugstandort: 37\*\*\*  
Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026



### Fahrzeugdaten

|                                                      |                                                                                                                 |                                           |                                          |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| Hersteller<br>Volkswagen                             | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>Tiguan Trend & Fun 4Motion [DE - SUV5 1.4 TSI EU4, 4Motion Trend & Fun, 2007 - 2009] |                                           |                                          |
| Kategorie<br>Geländewagen                            | FIN<br>WVGZZZ5NZ8W001784                                                                                        | Kennzeichen<br>-                          | Laufleistung laut Tacho<br>201.893km     |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>06/2027 / Vorhanden | Polster<br>Stoff                                                                                                | Leistung<br>150 PS (110 KW)               | Kraftstoff<br>Benzin                     |
| Anzahl Schlüssel<br>2                                | Serviceheft<br>Ja                                                                                               | Scheckheftgepflegt<br>Nein                |                                          |
| Hubraum<br>1.390 ccm                                 | Bordmappe<br>liegt vor                                                                                          | Letzter Service<br>155.442km              | Letzter Service am<br>07/2023            |
| Emissionsklasse<br>Euro 4                            | Sitze<br>5                                                                                                      | Türen<br>4/5                              | Getriebe-Typ<br>Schaltgetriebe           |
| EZ<br>11/2007                                        | Farbe<br>Schwarz                                                                                                | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>3      |                                          |
| Importfahrzeug<br>Kein Reimportfahrzeug              | CoC Dokumente vorhanden<br>Nein                                                                                 | Land der letzten Zulassung<br>Deutschland |                                          |
| Untypische Vornutzung<br>Keine                       |                                                                                                                 | CO2-Emissionen<br>199g/km (NEFZ)          | Kraftstoffverbrauch<br>8.4l/100km (NEFZ) |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

1. Satz (Montiert)  
Reifentyp: Winterreifen  
Felge: Stahl (Zoll: 16)

| Vorne links                                                                       | Vorne rechts                                                                      | Hinten links                                                                      | Hinten rechts                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| (4 mm)                                                                            | (4 mm)                                                                            | (5 mm)                                                                            | (5 mm)                                                                            |

2. Satz  
Reifentyp: Sommerreifen  
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

| Vorne links                                                                       | Vorne rechts                                                                        | Hinten links                                                                        | Hinten rechts                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| (4 mm)                                                                            | (4 mm)                                                                              | (4 mm)                                                                              | (4 mm)                                                                              |

Reifenschäden: 2x Reifen unterschiedlich

## Lackwerte

 Auffälligkeit

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm)                                                                | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm)                                                                  |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fahrertür               | 190  | Beifahrertür             | 365  |
| Kotflügel vorne links   | 190  | Kotflügel vorne rechts   | 190  |
| Türe hinten links       | 190  | Türe hinten rechts       | 290  |
| Seitenteil hinten links | 190  | Seitenteil hinten rechts | 190  |
| Motorhaube              | 190  | Heckklappe               | 130  |
| Dach                    | 190  |                          |                                                                                           |



## Technischer Zustand

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Unterer Motorbereich        | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung                     | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie                    | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage                 | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten; |

### Sonstige technische Mängel

Keine

### Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

## Verschleißteile

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung    | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk    | Keine Auffälligkeiten; |



## Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Getriebe 6-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Motor 1,4 Ltr. - 110 kW 16V TSI (1390 ccm)
- Nebelschlussleuchte
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 4
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Auto-Hold-Funktion
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Karosserie: 4-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Multifunktionsanzeige Plus
- Radstand 2604 mm
- Rücksitzbank / Lehne geteilt
- Seitenairbag vorn

- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Stoßfängerabdeckung vorn (Böschungswinkel 18 Grad)
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Zentralverriegelung
- Original Fahrzeug Farbe: Deep Black Perleffekt



## Sonderausstattung

---

- Audiosystem RCD 300 MP3 (Radio / CD-Player / 8 Lautsprecher)
- Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
- Dachreling
- Fußmatten Textil
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Perleffekt-Lackierung
- Raucher-Paket
- Winter-Paket
- Coming-Home-Paket
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



# Fahrzeugfotos



























# Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Motorhaube (Unsachgemäß instand gesetzt)





Fahrtür (Kratzer, Delle)



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Lackschaden, Verformung)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Verformung)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)





Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



# Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)