



Volkswagen Jetta Comfortline

EZ 03/2007 | Limousine | Benzin | Automatikgetriebe | 228.163km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 57***
Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Jetta Comfortline [DE - Lim4 2.0 FSI EU4, Comfortline, 2006 - 2008]		
Kategorie Limousine	FIN WVWZZZ1KZ7M110277	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 228.163km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.984 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 109.734km	Letzter Service am 12/2016
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 03/2007	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 202g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 8.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.


Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



Kratzer,
Kerben

Kratzer,
Kerben

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	105
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	105
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	105
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	105
Motorhaube	105	Heckklappe	105
Dach	105		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Rote Anschnallgurt Lampe leuchtet

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außentemperaturanzeige
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Fahr-Komfort-Paket
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Gepäcknetz an Vordersitzlehne
- Innenausstattung: Aluminium-Dekor
- Karosserie: 4-türig
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Mittelarmlehne
- Multifunktionsanzeige / Bordcomputer
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Rücksitzlehne geteilt
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Fußmatten Textil
- Getriebe Automatik - Tiptronic (6-Stufen)
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Lendenwirbelstützen vorn
- Leseleuchten vorn und hinten
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW 16V FSI
- Raucher-Paket
- Rücksitz mit Armlehne
- Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
- Servolenkung

- | | |
|--|---|
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitz vorn rechts höhenverstellbar |
| • Sitze: Komfortsitze vorn | • Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet) | • Verglasung grün getönt |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Zentralverriegelung |
| • Einparkhilfe hinten | • Reifenkontroll-Anzeige |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | • Original Fahrzeug Farbe: REFLEXSILBER |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht | • Bi-Xenon-Scheinwerfer |
| • Klimaanlage Climatronic 2-Zonen | • Metallic-Lackierung |
| • Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich) | • Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Anzeige für Waschwasserstand |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Motorhaube (Rost)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Fahrtür (Lackschaden)



Beifahrtür (Lackschaden)



Beifahrtür (Rost, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Kotflügel vorne links (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)




Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Anderer Schaden): Pixelfehler