



Mercedes-Benz A 170 5-türig

EZ 12/2006 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 311.000km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 74***
Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung A 170 5-türig [DE - LimS5 A 170 EU4, Classic, 2006 - 2008]		
Kategorie Limousine	FIN WDD1690321J411462	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 311.000km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 116 PS (85 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.699 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 269.305km	Letzter Service am 04/2023
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 12/2006	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 157g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(1 mm)	(1 mm)	(2 mm)	(2 mm)

2. Satz
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Reifenschäden: Kratzer;

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	160	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	115
Motorhaube	100	Heckklappe	110
Dach	120		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Geräusch: Klappern; Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Klimaanlage	ohne Funktion;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Kofferraumabdeckung fehlt; Tiergeruch; Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Service/Wartung fällig; Motorkontrolle leuchtet; Kilometerstand nicht ablesbar; Kilometer Angabe laut Einlieferer; Tacho Pixelfehler;


Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außentemperaturanzeige
- Drehzahlmesser
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Motor 1,7 Ltr. - 85 kW KAT
- Original Fahrzeug Farbe: POLARSILBER
- Reiserechner
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Design- und Ausstattungslinie Classic
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckscheibe heizbar (ESG)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Nebelschlussleuchte
- Parameterlenkung
- Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung
- Wärmeschutzverglasung / Heckscheibe ESG



Sonderausstattung


- | | |
|---|-------------------------------------|
| • Audiosystem Audio 20 CD (Radio/CD-Player/Telefontastatur) | • Einschaltautomatik für Fahrlicht |
| • Fußmatten Teppich / Rips | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Kopf-Airbag-System (Windowbag) | • Licht- und Sicht-Paket |
| • Nebelscheinwerfer | • Reifendruckwarner |
| • Scheibenwaschanlage beheizt | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Sitzheizung vorn | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











04.12.2006	0999	ALU00001	02	01	0085/05500	188
M1		AC	0383d	03968	1764	1795
WDD1690321J411462		9	1670	1615		01240
Mercedes-Benz				00075		
169			0157	001770		001770
X23GK2			00885	00885		
DVACA500			00885	00885		
			080	04125		072
A 170			01300	0595		005
DAIMLER/CHRYSLER (D)			185/65 R15 88T			
Fz. z. Pers. bef. b. 8 Spl.			185/65 R15 88T			
Kombilimousine						
70/220*2003/768						
EURO 4						
Benzin						
0001		0462		01699		
7.2/8.2:220 B.ANH.BETR.*WM.AHK						
STONSKLASSE: 04.12.2006*						

Europäische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland
Zulassungsbehörde

04.12.2006

Landratsamt Karlsruhe
Zulassungsbehörde

WL502469

Mercedes-Benz
169
X23GK2
DVA500
A 170
DAIMLER/CHRYSLER (D)
Fz. z. Pers. bef. b. 8 Spl.
Kombilimousine
70/220*2003/768
EURO 4
Benzin

04.12.2006

Landratsamt Karlsruhe
Zulassungsbehörde

TP/00469
Nächste HU
fällig im
Mai, 2007

KUS
01/18
02/20

DEKRA
nächste HU
Mai 2007

DEKRA
nächste HU
Mai 2007

Kur zur Zulassungsbehörde
Bitte hier unterschreiben
Dokumente nur
wennschuldig gültig
DNR33484

Landratsamt Karlsruhe
Zulassungsbehörde

Führungsbereichsnummer		Führungsbereichsnummer	
Datum		Datum	
im Stand		im Stand	
Reg.-Auftr.-Nr.		Reg.-Auftr.-Nr.	
Deck	☐	Deck	☐
Motorkabel	☐	Motorkabel	☐
Heizdeckel/Festgeh	☐	Heizdeckel/Festgeh	☐
Für vorne links/rechts	☐	Für vorne links/rechts	☐
Für hinten links/rechts	☐	Für hinten links/rechts	☐
Kofflager vorne links/rechts	☐	Kofflager vorne links/rechts	☐
Kofflager hinten links/rechts	☐	Kofflager hinten links/rechts	☐
Schweller links/rechts	☐	Schweller links/rechts	☐
A-Säule links/rechts	☐	A-Säule links/rechts	☐
B-Säule links/rechts	☐	B-Säule links/rechts	☐
C-Säule links/rechts	☐	C-Säule links/rechts	☐
Unterboden	☐	Unterboden	☐
Antriebsachse	☐	Antriebsachse	☐

210625
253305
Umwandel
Innenraumfl.
Luftfl.
Brennstoffgas
Zurücksetzen

ANTRITZER
4th-Workstatt 75217 Espenfeld
an der Böhmer-Heide 100 67000
an der Böhmer-Heide 100 67000

[illegible]

Servicehaft
Serviceberichte

WDD1630321854462
 (Fahrzeugidentifikationsnummer)
 15.04.2021 222133
 (Datum) (Kilometerstand)

Platznummer (Auftr. Nr.)

Modell Nr.

Modell
 (Zur die genauer (Querschnittung)
 (Dies kann nicht haben (folgt Service))

Erreichte

ja	Nein	ja	Nein	ja	Nein
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒			

[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Verformung, Kratzer)



Beifahrtür (Verformung, Kratzer)



Beifahrtür (Verformung, Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau, Kratzer)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau, Kratzer)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau, Kratzer)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau, Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Delle)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle, Rost)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Rost, Kratzer)



Heckklappe (Rost, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Tierhaare/Tiergeruch, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschmutzung, Tierhaare/Tiergeruch, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschmutzung, Tierhaare/Tiergeruch, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschmutzung, Tierhaare/Tiergeruch, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschmutzung, Tierhaare/Tiergeruch, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschmutzung, Tierhaare/Tiergeruch, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschmutzung, Tierhaare/Tiergeruch, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschmutzung, Tierhaare/Tiergeruch, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschmutzung, Tierhaare/Tiergeruch, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschmutzung, Tierhaare/Tiergeruch, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschmutzung, Tierhaare/Tiergeruch, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschmutzung, Tierhaare/Tiergeruch, Diverse Schäden)