



Volkswagen Golf Trendline BMT/Start-Stopp

EZ 12/2017 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 103.154km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 28***
Fahrzeug aufgenommen am: 24.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Golf Trendline BMT/Start-Stopp [DE - LimS3 1.0 TSI BMT/Start-Stopp EU6, Trendline, (Facelift) 2017 - 2018]		
Kategorie Limousine	FIN WVWZZZAUZJW114779	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 103.154km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 86 PS (63 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 999 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 5	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 12/2017	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 109g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	105	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	105
Motorhaube	120	Heckklappe	110
Dach	115		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Sitzbezüge lassen sich nicht ohne Aufwand entfernen, weitere Schäden möglich

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audiosystem Composition Colour (Radio / SD-Karten-Schnittstelle)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Doppeltonhorn
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Getriebe 5-Gang
- Heckleuchten LED
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Spotpoint
- Innenspiegel abblendbar
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Auto-Hold-Funktion
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Einstiegshilfe Easy-Entry
- Elektron. Differentialsperre (XDS)
- Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Fensterheber elektrisch
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz

• Karosserie: 3-türig	• Klimaanlage
• Knieairbag Fahrerseite	• Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
• Kopfstützen hinten (3-fach)	• Kühlergrill schwarz mit Chromleiste unten
• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung	• Leseleuchten vorn
• Leuchtweitenregelung	• Modellpflege
• Motor 1,0 Ltr. - 63 kW TSI	• Multifunktionsanzeige Plus
• Nebelschlussleuchte	• Nichtraucher-Paket
• Original Fahrzeug Farbe: BLACK RUBIN	• Parkbremse elektrisch
• Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)	• Reifenkontroll-Anzeige
• Rücksitzlehne geteilt	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar	• Servolenkung elektro-mechanisch und geschwindigkeitsabhängig
• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff	• Sonnenblenden mit Spiegel
• Stabilisator vorn	• Start/Stop-Anlage
• Stoßfänger lackiert	• Tagfahrlicht LED
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Verbandkasten und Warndreieck
• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn	• Wegfahrsperre (elektronisch)
• Wärmeschutzverglasung grün getönt	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)




Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)