

» Übersicht

Auftrags-Nr:

Besichtigt am:

19.08.2026 19:04

Berichts-Nr:

FIN:

WVGZZZE2ZNP053181



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	ID 4
HSN / TSN:	0603 / CLQ
Erstzulassungsdatum:	20.07.2022
Laufleistung:	77.727 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Mondsteingrau
Farbe Dach:	Mondsteingrau
Antriebsart:	Heckantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Elektrisch
Hubraum:	
Leistung:	150 kW (205 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	
Schadstoffklasse:	
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 1-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Schwarz - Platinum Grey/Platinum Grey - Soul-Schwarz/Schwarz/Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	07.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

11 kW AC-Ladeleistung (Wechselstrom)	e-Sound
2 USB-C-Schnittstellen vorn	Fahrersitz mit Höheneinstellung
3 Kopfstützen hinten	Fahrprofilauswahl
6+1 Lautsprecher	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Abbiegebremsefunktion und Ausweichunterstützung	Fahrzeugklassen-Differenzierung -11A-
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Federbereich 05 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Ambientebeleuchtung 10-farbig	Fertigungsablauf Standard
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkämmend
Armaturentafel Standard	Fußhebelwerk "Standard"
Armlehne für Vordersitze	Gepäckraumboden
Aufkleber/Schilder in deutsch	Geschwindigkeitsbegrenzer in Verbindung mit Online-Diensten
Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar	Getriebe für Elektroantrieb (1-Gang)
Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex	Getriebe Übersetzung 12,976
Außenspiegelgehäuse	Gewichtsbereich 9 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Batterie 320A (49Ah)	Heckantrieb
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
Betriebserlaubnis Nachtrag	Hinterachsgewicht Standard
Betriebsspannung 12 V	Hochvolt-Batterie 82 kWh (brutto)
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Infotainment-Paket
Bordwerkzeug und Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel	Innenspiegel automatisch abblendend
Car2X	ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf den äußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel
CCS-Ladedose	Kältemittel R1234yf
Dachleiste, Farbe modellabhängig	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Dachreling schwarz	Keine Aktionsausführung
Dämpfung hinten, Basis 1	Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)
Dämpfung vorn	Klimaanlage "Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter und Standklimatisierung
DC/DC Wandler 3,0 KW	Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser
Digitaler Radioempfang DAB+	Kopfairbags vorn und hinten, Seitenairbags vorn, Center-Airbag
Diversity-Antenne für FM-Empfang	Kurzheck
Drehmoment 310 Nm Grundmotor ist: N06/N07/N10	Ladekabel Mode 3 Typ 2, 16 A
Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer	Landesverkaufsprogramm Deutschland
Einfassung des Infotainment-Displays und der zentralen Bedienelemente in Schwarz	LED-Rückleuchten
Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich	LED-Scheinwerfer mit automatischer Fahrlichtschaltung
Einton-Signalhorn	Leergewichtsbereich 3
Elektrische Luftzusatzheizung	Linkslenker
Elektro-Motor Aggr.0EH.A	Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden
Elektro-Motor Systemleistung 150KW Grundmotor ist: N06/N07	Maximale DC-Ladeleistung (Gleichstrom) abhängig von der Antriebsbatterie
Embleme	Mit besondere Anforderungen an die Lenksäulenverriegelung
Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen	Mittelkonsole

Müdigkeitserkennung	Reifenkontrollanzeige
Multifunktionslenkrad mit Touch-Bedienung	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar
Navigationssystem "Discover Pro"	Scheibenbremsen vorn
Notbremsassistent "Front Assist" mit Fußgänger- und Radfahrererkennung	Scheibenwischer-Intervallschaltung
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert	Schlüsselloses Startsystem "Keyless Start" ohne Safe-Sicherung
o.b.Abgas	Schriftzug für die Modellbezeichnung auf der Heckklappe
Ohne Ambientebeleuchtung außen	Serviceanzeige 2 Jahre (fest) ohne km Elektro-Fahrzeug
Ohne Anhängervorrichtung	Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "Matrix"
Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)	Softwareverbund Ausführung 6
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Ohne Feuerlöscher	Sprachbedienung
Ohne Fußmatten	Spurhalteassistent "Lane Assist"
Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche	Stabilisator hinten
Ohne Head-Up Display	Stabilisator vorn
Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik	Stahlräder 8 J x 19
Ohne kombinierte Längs- und Querverführung	Standard-Klimazonen
Ohne Ladekabel	Stoßfänger in Wagenfarbe
Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen	Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion
Ohne Lichtassistent	Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
Ohne Parkassistent / Garagenpilot	Trommelbremsen hinten
Ohne Scheinwerferreinigungsanlage, ohne Waschwasser-Standanzeige	Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie, Insert in Kunstleder
Ohne Sitzheizung	Typprüfland Deutschland
Ohne Spurwechselassistent	Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion
Ohne Stadt / Kreuzungsassistent	Umweltbonus
Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang	UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz
Ohne Trennwand	Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)	Verkehrszeichenerkennung
Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz	Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten
Ohne Zusatz-/Standheizung	Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
Ohne zusätzliche Bereifung	Wegfahrsperre elektronisch
Online-Update-Fähigkeit ab ID.Software 2.1	Zellmodul B
Plattformgruppenklasse 2	
Pro	
Radio "Ready 2 Discover"	
Radschrauben Standard	
Radvollblenden	
Rechtsverkehr	
Regionscode " ECE " für Radio	
Reifen 235/55 R 19 vorn, Reifen 255/50 R 19 hinten	
Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke	

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook	Vorne	Links	Sommer	Stahl	235/55 R 19 101 T	5,0 mm
Hankook	Vorne	Rechts	Sommer	Stahl	235/55 R 19 101 T	5,0 mm
Hankook	Hinten	Links	Sommer	Stahl	255/50 R 19 103 T	4,0 mm
Hankook	Hinten	Rechts	Sommer	Stahl	255/50 R 19 103 T	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 03.2026

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Sitzbezug vorne links	Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht	Ersetzen
2	Einstiegsschweller hinten links	Delle(n)	Kaltdrücken
3	Motorhaube Dämmmatte	Beschädigt	Ersetzen
4	Motorhaube	Delle(n)	Kaltdrücken
5	Tirefit	Abgelaufen	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Radkappe vorne rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 1.303,80
2	Andere	Haftpflichtschaden		€ 1.300,00
Summe (ohne MwSt.):				€ 2.603,80

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZZE2ZNP053181

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung




Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links




Räder - Rad montiert vorne
rechts




Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1




Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis




Innenraum - vorne




Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Unterbodenscan






Innenraum -
Navigationsgerät/Radio



» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Sitzbezug vorne links - Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht - Ersetzen



2 - Einstiegsschweller hinten links - Delle(n) - Kaltdrücken




3 - Motorhaube Dämmmatte - Beschädigt - Ersetzen

Kommentar


Dämmung Aggregaterraum Tiervebiss



4 - Motorhaube - Delle(n) - Kaltdrücken



5 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Radkappe vorne rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

