



Volkswagen Polo United

EZ 03/2009 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 123.491km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 25***
Fahrzeug aufgenommen am: 25.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Polo United [DE - LimS5 1.2 EU4, United, 2007 - 2009]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WVWZZZ9NZ9Y179979	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 123.491km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 69 PS (51 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.198 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2009	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 138g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)

Kerben



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	125
Motorhaube	140	Heckklappe	120
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;Parksensoren defekt

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Ausstattungs-Paket: Color
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Doppeltonhorn
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumbeleuchtung
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibenwischer
- Innenspiegel abblendbar
- Klimaanlage
- Lenkrad (Leder)
- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachantenne
- Einparkhilfe hinten
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckscheibe heizbar
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Karosserie: 4-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung

- | | |
|--|---|
| • Motor 1,2 Ltr. - 51 kW 12V | • Multifunktionsanzeige / Bordcomputer |
| • Nebelscheinwerfer integriert | • Nebelschlussleuchte |
| • Original Fahrzeug Farbe: BLACKMAGIC | • Rücksitzbank / Lehne geteilt |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Scheibenwaschdüsen heizbar |
| • Scheibenwischer mit Intervallschaltung | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Schutzleisten Stoßfänger Wagenfarbe | • Seitenairbag vorn |
| • Seitenschutzleisten Wagenfarbe | • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic) |
| • Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Sitzheizung vorn |
| • Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet) | • Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Stoßfänger Wagenfarbe | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Winter-Paket | • Wärmeschutzverglasung grün getönt |
| • Zentralverriegelung | |



Sonderausstattung

- | | |
|---|-------------------------------------|
| • Audiosystem RCD 200 MP3 (Radio/CD-Player, 4 Lautsprecher) | • Lautsprecher (4) |
| • Perleffekt-Lackierung | • Raucher-Paket |
| • Reserverad in Fahrbereifung (Stahl) | • Sitz vorn rechts höhenverstellbar |
| • Sitze vorn höhenverstellbar | • Tagfahrlicht |
| • Verglasung hinten abgedunkelt (65 %) | |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









16.03.09	0603	ALL00012X	2	01	51	/5400	167
M1	AB		3916-4012			1650	
WVWZZZ9NZ9Y179979	B		1452-1482			1091	
VOLKSWAGEN-VW					50		
9N			138		1570	1570	
ABSBZGX01			830		790		
FMSFMS2T090IN10GG			830		790		
			75		4050	72	
POLO			800		540	5	
VOLKSWAGEN-VW			165/70 R14 81T				
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			165/70 R14 81T				
Schräghecklimousine							
70/220/EWG*2006/96B/EG			SCHWARZ		9/-		
EURO 4			e1*2001/116*0174*25				
Benzin			30.09.08	K	DP745004		
0001	0462	1198					
F.1/F.2:+50 u. 7.2/8.2:+30			b.Anhängebetrieb*0.1:1000 b				
is 8% Steig.*zul.Ges-Gew.d.Zuges max.2370kg*vw.AHK lt.							
EGTG*							

Europäische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland
Zulassungsschein für Kraftfahrzeuge (Teil 1)

DE 33529

16.03.2009

0603

ALL00012X

2 01 51 /5400 167

3916-4012 1650

1452-1482 1091

50

138 1570 1570

830 790

830 790

75 4050 72

800 540 5

165/70 R14 81T

165/70 R14 81T

SCHWARZ 9/-

e1*2001/116*0174*25

30.09.08 K DP745004

0001 0462 1198

F.1/F.2:+50 u. 7.2/8.2:+30 b.Anhängebetrieb*0.1:1000 b

is 8% Steig.*zul.Ges-Gew.d.Zuges max.2370kg*vw.AHK lt.

EGTG*

VOLKSWAGEN AG

16.03.2009

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Fahrtür (Lackschaden, Rost, Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Rost, Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Rost, Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Rost, Kratzer)



Fahrertür (Lackschaden, Rost, Kratzer)



Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Delle, Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Delle, Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Delle, Kratzer)



Rücklicht (rechts) (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Schweller links (Rost)



Schweller links (Rost)



Schweller links (Lackschaden, Delle)



Schweller links (Lackschaden, Delle)



Schweller rechts (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Heckklappe (Delle, Rost, Kratzer)



Heckklappe (Delle, Rost, Kratzer)



Heckklappe (Delle, Rost, Kratzer)



Heckklappe (Delle, Rost, Kratzer)


Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Anderer Schaden): Gurtstrafer defekt