



Hyundai Tucson Trend 2WD

EZ 10/2016 | Geländewagen | Benzin | Schaltgetriebe | 154.815km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 26***

Fahrzeug aufgenommen am: 03.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Hyundai	Typ/Verkaufsbezeichnung Tucson Trend 2WD [DE - SUV5 1.6 EU6d-T, Trend 2WD (OPF), (Facelift) 2018 - 2020]		
Kategorie Geländewagen	FIN TMAJ3811AHJ268916	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 154.815km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 02/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 132 PS (97 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.591 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 56.181km	Letzter Service am 03/2020
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 10/2016	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 165g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(2 mm)	(2 mm)	(3 mm)	(3 mm)

Ungleichmäßig abgefahren, Kratzer

Ungleichmäßig abgefahren

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	180 
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	90
Türe hinten links	105	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	115
Motorhaube	220 	Heckklappe	110
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Abbiegelicht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Alarmanlage
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio RDS
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (Drive Mode)
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- 6 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktive Motorhaube
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Automatische Türverriegelung (Dead Lock)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bordcomputer
- Dachreling Silber
- Einparkhilfe hinten
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten


• Freisprecheinrichtung Bluetooth	• Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
• Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum	• Gepäckraumabdeckung / Rollo
• Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed-Limiter)	• Getriebe 6-Gang
• Getränkehalter hinten	• Getränkehalter vorn
• Gurtstraffer	• Handschuhfach beleuchtet
• Heckleuchten LED	• Heckscheibe heizbar
• Heckscheibenwischer	• Hochtöner
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Instrumente mit Farbdisplay 3,5 Zoll
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	• Karosserie: 5-türig
• Klimaautomatik 2-Zonen	• Kopf-Airbag-System
• Kopfstützen hinten verstellbar	• Kühlergrill schwarz (glanzlackiert)
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar	• Lenkrad (Leder)
• Lenkrad heizbar	• Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
• Leseleuchte	• Mittelarmlehne hinten
• Mittelarmlehne vorn	• Modellpflege
• Motor 1,6 Ltr. - 97 kW KAT	• Multifunktion für Lenkrad
• Nebelscheinwerfer	• Nebelschlussleuchte
• Otto-Partikelfilter (OPF)	• Radioempfang digital (DAB+)
• Radstand 2670 mm	• Reifen-Reparaturkit
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rückfahrkamera
• Rücksitzlehne geteilt/klappbar	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Scheibenbeschlagerkennung / Regelung
• Seitenairbag vorn	• Seitenaufprallschutz
• Servolenkung	• Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitz vorn rechts höhenverstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff	• Sitzheizung vorn
• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	• Start/Stop-Anlage
• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum	• Tagfahrlicht LED
• Touchscreen-Farbdisplay (7,0 Zoll)	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Türgriffe innen verchromt	• USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
• USB-Anschluss hinten	• Unterfahrschutz (Motor)
• Verglasung getönt	• Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite
• Wegfahrsperre (elektronisch)	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

-



Fahrzeugfotos













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



Rad (Kratzer)



Rad (Ungleichmäßig abgefahren)




Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Unsachgemäß instand gesetzt)



Beifahrertür (Unsachgemäß instand gesetzt)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten rechts (Verformung)



Türe hinten rechts (Verformung)




Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)




Kotflügel vorne rechts (Delle)



Kotflügel vorne rechts (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Riss/Bruch)