



Land Rover Defender 90 E Soft Top

EZ 03/2015 | Geländewagen | Diesel | Schaltgetriebe | 160.656km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 85***

Fahrzeug aufgenommen am: 07.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Land Rover	Typ/Verkaufsbezeichnung Defender 90 E Soft Top [DE - SUVStp2 90 TD4 FAP EU5, E Soft Top, (Facelift) 2011 - 2014]		
Kategorie Geländewagen	FIN SALLDHYP8FA465973	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 160.656km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 122 PS (90 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 2.198 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2015	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Unbekannt	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 295g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 11.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Offroadreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(12 mm)



(12 mm)



(12 mm)



(12 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	170 	Beifahrertür	170 
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	170 	Türe hinten rechts	170 
Seitenteil hinten links	215 	Seitenteil hinten rechts	160
Motorhaube	115	Heckklappe	140
Dach	100 		



Technischer Zustand



Tonaufnahme des Motors:

[Hier die Tonaufnahme anhören](#)

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Tür hi. re. lässt sich nicht öffnen

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	• Antriebsart: Allradantrieb permanent
• Bremsassistent	• Getriebe 6-Gang
• Karosserie: 2-türig	• Mittel-Differentialsperre
• Modellpflege	• Motor 2,2 Ltr. - 90 kW Td4 KAT
• Nebelschlussleuchte	• Original Fahrzeug Farbe: Grey Vinyl
• Plane und Spriegel	• Radiovorbereitung
• Radstand 2360 mm	• Rußpartikelfilter
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5	• Schmutzfänger hinten
• Sitzbezug / Polsterung: Kunstleder	• Verglasung getönt
• Wegfahrsperre	



Sonderausstattung

- Ablagebox zwischen den Sitzen vorn
- Alarmanlage
- Anhängerkupplung (Kugelkopf höhenverstellbar)
- Felgenschlösser
- Klimaanlage
- Metallic-Lackierung
- Schmutzfänger vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Fahrertür (Rost, Lackschaden)



Beifahrertür (Rost, Lackschaden)



Türe hinten links (Rost, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)