

Zustandsbericht Gebrauchtwagen Ankauf

07.08.2026



Kennzeichen

Marke

Sonstiges

Modell

SONW Fengon

FIN

LVZA53P94NC029491

Erstzulassung

27.04.2023

Kilometerstand

39116

HU fällig

--

Zusammenfassung

	netto	brutto
Reparaturkosten	0,00 €	0,00 €
Minderwert	0,00 €	0,00 €

Lackschichtdickenmessung

in Ordnung

Anmerkungen

Anwesende Personen wurden befragt:

☐ Ja

☒ Nein

Das Fahrzeug war zur Besichtigung nicht gewaschen.
Fahrzeug witterungsbedingt verschmutzt, verdeckte Schäden möglich.
Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.
Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorgelegte Unterlagen

- ☐ Fzg-Schein (ZB I)
- ☐ Fzg-Schein (ZB II)
- ☐ Serviceheft
- ☐ Scheckheftpflege
- ☐ Bei Markenwerkstätten
- ☐ Scheckheft lückenhaft
- ☐ Ladekabel Elektrofahrzeug vorhanden
- ☐ Anhängerkupplung

Es sind **1** Schlüssel beigelegt

Service

Serviceheft:
Serviceintervall
Letzter Service

bei

Bereifung

Reifenart
Allwetter

4

Vorne links

6

Hinten links

4

Vorne rechts

6

Hinten rechts

Allwetter vorne
Hersteller / Größe

Nexen 235/60 R17 103V

Felgenreit

Leichtmetallfelge

Allwetter hinten
Hersteller / Größe

Nexen 235/60 R17 103V

Felgenreit

Leichtmetallfelge

Zusatz

Ersatzrad / Notrad vorhanden

Ja ☒

Nein ☐

Ersatzrad / Notrad Zustand

i.O ☒

n.i.O ☐

Tierefit vorhanden

Ja ☐

Nein ☒

Wagenheber vorhanden

Ja ☐

Nein ☒

Kompressor vorhanden

Ja ☐

Nein ☒

Klimaanlage geprüft

Ja ☒

Nein ☐

Klimaanlage Zustand

i.O ☐

n.i.O ☒

Historie

Probefahrt gemacht

Ja ☐

Nein ☐

Fahrzeugdiagonale VL



Fahrzeugdiagonale HR



Bild der FIN




Bild des Fahrzeugscheins

Werkstattauftrag - Intern		1	
Kunden-Nr	[REDACTED]	Auftrags-Nr	[REDACTED]
Hersteller	SONW	LVZA53P94NC029491	
Modell	DFSK Fengon 580 FL Intelligent, 1,5T, CVT, 107kW 7Sitze, Navi		
Farbe	Schwarz-Black		
Kennzeichen	[REDACTED]	Erstzulassung	27.04.2023
HU	---,----	Kilometerstand	39000
Annahme	15.05.2026	Fertig	KUNDE WARTET
Anlieferung		Leitzahl	39116
Datum	15.05.2026	Seite	1
Annehmer	[REDACTED]		

[REDACTED]

Bild vom Kofferraum



Bild vom Innenraum



Bild vom Cockpit



Bild von der Klimaanlage



Klimaanlage geprüft, nicht in Ordnung

Bild von der Bordmappe




Bild von dem Motorraum



Bild der Bremse (vorne)



Bild der Bremse (hinten)



Bild Unterholm (links)



Bild Unterholm (rechts)



Zustand (Schäden)

Feststellungen	Rep. K.	%	Minderwert
 Teppich Fahrerfußraum beschädigt.	0,00 €	100 %	0,00 €
 Einstieg vorn links Kratzer.	0,00 €	100 %	0,00 €
 Kein Serviceheft vorhanden.	0,00 €	100 %	0,00 €



Einstieg hinten rechts Kratzer.

0,00 €

100 %

0,00 €



Sicherheitsgurt hinten rechts beschädigt.

0,00 €

100 %

0,00 €



Beifahrersitz Brandloch.

0,00 €

100 %

0,00 €

	0,00 €	100 %	0,00 €
 Teppich Beifahrerfußraum lose.	0,00 €	100 %	0,00 €
 Blende Dachreling rechts fehlt.	0,00 €	100 %	0,00 €



Dachholm links Dellen.

0,00 €

100 %

0,00 €



Heckklappe oberhalb Dellen.

0,00 €

100 %

0,00 €



Motorhaube Kratzer und Lackbeschädigung mit Rostbildung.

0,00 €

100 %

0,00 €



Türe hinten rechts Kratzer.

0,00 €

100 %

0,00 €



Stoßfänger hinten Kratzer.

0,00 €

100 %

0,00 €



Bremsscheiben vorn Tragbild mangelhaft.

0,00 €

100 %

0,00 €



Bremsscheiben hinten Tragbild mangelhaft.

0,00 €

100 %

0,00 €



Seitenwand rechts Kratzer.

0,00 €

100 %

0,00 €



Beifahrertüre Kratzer.

0,00 €

100 %

0,00 €

	0,00 €	100 %	0,00 €
 Kofferraumabdeckung nicht vorhanden.	0,00 €	100 %	0,00 €

Zustand (Übermäßiger Gebrauch)

Feststellungen	Rep. K.	%	Minderwert
----------------	---------	---	------------

Zustand (Akzeptierter Gebrauchszustand)

Feststellungen	Rep. K.	%	Minderwert
----------------	---------	---	------------

Summen der Zustände (Zusammenfassung)

Summe Rep.k. / Minderwert (Schäden)	0,00 €		0,00 €
Summe Rep.k. / Minderwert (Übermäßiger Gebrauch)	0,00 €		0,00 €
Keine Lackvorbereitung	0,00 €		0,00 €

Ergebnis

Summe Rep.k. / Minderwert	0,00 €		0,00 €
----------------------------------	---------------	--	---------------

Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden. Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung aufgelistet und in Anrechnung gebracht

Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.

Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, welche die Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.

Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis des Fahrzeugs beeinflussen.

Dieser Bericht wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.