



Opel Astra Exklusiv

EZ 03/2016 | Kombi | Diesel | Schaltgetriebe | 218.658km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 24***
Fahrzeug aufgenommen am: 24.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Astra Exklusiv [DE - Kb5 1.6 CDTI EU6, Exklusiv ecoFlex Start/Stop, (Facelift) 2013 - 2015]		
Kategorie Kombi	FIN W0LPE8E35G8049402	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 218.658km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 136 PS (100 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 205.000km	Letzter Service am 10/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2016	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Mietwagen		CO2-Emissionen 111g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)

Kratzer



(3 mm)

Kratzer



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	265 	Beifahrertür	135
Kotflügel vorne links	230 	Kotflügel vorne rechts	125
Türe hinten links	300 	Türe hinten rechts	125
Seitenteil hinten links	200 	Seitenteil hinten rechts	125
Motorhaube	125	Heckklappe	120
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Kopfstützen vorn
- Ambiente-Beleuchtung Mittelkonsole
- Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-Navigationssystem Navi 650
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Check-Control-System
- Dachantenne im Haifischflossen-Design
- Dachreling schwarz
- Doppeltonfanfare
- Drehzahlmesser
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Einstiegsleisten (Aluminium)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fensterzierleisten Edelstahl / Chrom
- Feststellbremse elektrisch
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Gepäckabdeckung / Rollo ausziehbar
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Getränkehalter
- Heckleuchten dunkel getönt
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekorleisten Dolomit hellgrau
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Instrumente mit transluzenter Hintergrundbeleuchtung
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz

• Karosserie: 5-türig	• Klimaautomatik 2-Zonen
• Kopf-Airbag-System	• Lenkrad (Leder)
• Lenksäule (Lenkrad) verstellbar	• Leseleuchten im Fond
• Leseleuchten vorn (2)	• Licht-Paket
• Mittelarmlehne vorn verschiebbar	• Modellpflege
• Motor 1,6 Ltr. - 100 kW CDTI DPF	• Nebelscheinwerfer
• Nebelschlussleuchte	• Original Fahrzeug Farbe: GRAPHITSCHWARZ/CARBON FLASH/MIDNIGHT BLA
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rußpartikelfilter
• Rücksitz geteilt / klappbar	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Seitenairbag vorn
• Servolenkung geschwindigkeitsabhängig	• Sicht-Paket
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite
• Sitzheizung vorn	• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
• Start/Stop-Anlage	• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
• Tagfahrlicht LED	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• USB-Schnittstelle	• Wärmeschutzverglasung
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• ecoFLEX-Paket



Sonderausstattung

• Abbiegelicht	• Aktive Kopfstützen vorn
• Aktives Kurvenlicht (AFL)	• Audio-Navigationssystem Navi 950 Europa IntelliLink
• Bi-Xenon-Scheinwerfer mit adaptiver Lichtverteilung (AFL)	• Business-Paket IntelliLink Travel Premium
• Dachantenne im Haifischflossen-Design	• Elektrische Schnellheizung (Quickheat)
• Ergonomiesitz vorn links	• Ergonomiesitz vorn rechts
• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent	• Freisprecheinrichtung Bluetooth
• Getränkehalter	• Innenraum-Paket
• Kopfstützen hinten (3-fach)	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, elektr. verstellbar	• Lenkrad heizbar
• Leuchtweitenregelung automatisch	• Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
• Mittelarmlehne hinten	• Parkpilotsystem vorn und hinten
• Reserverad als Notrad	• Rückfahrkamera
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Sicherheitsnetz hinter Vordersitze
• Sitz vorn links mit ausziehbarer Oberschenkelauflage	• Sitz vorn rechts höhenverstellbar
• Sitz vorn rechts mit ausziehbarer Oberschenkelauflage	• Sitzneigungsverstellung vorn links
• Sitzneigungsverstellung vorn rechts	• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
• USB-Schnittstelle	• Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle
• Vorrüstung Sicherheitsnetz hinter Vordersitze	• Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









[illegible][illegible]

8 Servicebestätigung

Service: ☒ Zwischeninspektion
☐ Hauptinspektion

Datum: 13.02.2019 km: 179.000

Motoröl:

Klasse: dexos 1 ☐ dexos 2 ☒
GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐
ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐

Viskosität: W- 50

Gefahrschutz, Kühlfülligkeit: °C

Ja Nein

☒ Batterie (Funklenkbedingung)

☒ Innenraumluftfilter

☒ Luftfiltereinsatz

☒ Keilrippenriemen

☒ Zahnriemen

☒ Kraftstofffilter

☒ Getriebeöl

☒ Bremsflüssigkeit

☒ Reifenreparaturset

☒ Bremsbeläge vorn/hinten

☒ Zündkerzen

☒ Kühlmittel

Automatischer Service Partner
Kfz-Service
Kfz-Technik
Nordring 1 - 24850 Schuby
Fon 046 21 - 4 18 70

Service: ☐ Zwischeninspektion
☐ Hauptinspektion

Datum: 13.02.2019 km: 179.000

Motoröl:

Klasse: dexos 1 ☐ dexos 2 ☒
GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐
ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐

Viskosität: W- 50

Gefahrschutz, Kühlfülligkeit: °C

Ja Nein

☒ Batterie (Funklenkbedingung)

☒ Innenraumluftfilter

☒ Luftfiltereinsatz

☒ Keilrippenriemen

☒ Zahnriemen

☒ Kraftstofffilter

☒ Getriebeöl

☒ Bremsflüssigkeit

☒ Reifenreparaturset

☒ Bremsbeläge vorn/hinten

☒ Zündkerzen

☒ Kühlmittel

Automatischer Service Partner
Kfz-Service
Kfz-Technik
Nordring 1 - 24850 Schuby
Fon 046 21 - 4 18 70

Service: ☐ Zwischeninspektion
☐ Hauptinspektion

Datum: 13.02.2019 km: 179.000

Motoröl:

Klasse: dexos 1 ☐ dexos 2 ☒
GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐
ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐

Viskosität: W- 50

Gefahrschutz, Kühlfülligkeit: °C

Ja Nein

☒ Batterie (Funklenkbedingung)

☒ Innenraumluftfilter

☒ Luftfiltereinsatz

☒ Keilrippenriemen

☒ Zahnriemen

☒ Kraftstofffilter

☒ Getriebeöl

☒ Bremsflüssigkeit

☒ Reifenreparaturset

☒ Bremsbeläge vorn/hinten

☒ Zündkerzen

☒ Kühlmittel

Automatischer Service Partner
Kfz-Service
Kfz-Technik
Nordring 1 - 24850 Schuby
Fon 046 21 - 4 18 70



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrentür (Kratzer)




Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle)



Türe hinten rechts (Delle)



Dach (Steinschlag, Rost)




Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Delle)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Delle)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Delle)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)