



Renault Master L2H2 HKa 3,3t Doka

EZ 11/2015 | Kastenwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 116.727km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 17***

Fahrzeug aufgenommen am: 16.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Renault	Typ/Verkaufsbezeichnung Master L2H2 HKa 3,3t Doka [DE - HKaDK4 3,3t dCi 125 FAP EU5, L2H2, (Facelift) 2014 - 2016]		
Kategorie Kastenwagen	FIN VF1MAA2SC53835489	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 116.727km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 125 PS (92 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 2.299 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 7	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 11/2015	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 217g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 8.2l/100km (NEFZ)



Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.



Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links



(3 mm)

Vorne rechts



(3 mm)

Hinten links



(5 mm)

Hinten rechts



(5 mm)

vehicle.damage-label.porous



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	90	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	110	Heckklappe	120
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Fahrzeug weist an allen Bauteilen oberflächliche Kratzer auf

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Ablagegalerie
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn links
- Generator 185 A
- Getriebe 6-Gang
- Heckflügeltüren ohne Verglasung
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie/Aufbau: Kasten Doppelkabine Standard
- Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum Standard
- Kraftstofftank: 105 Ltr.
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Modellpflege
- Motor 2,3 Ltr. - 92 kW dCi Diesel KAT
- Radstand 3682 mm
- Raucher-Paket
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schaltpunktanzeige
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts mit Verglasung
- Seitenschutzleisten
- Servolenkung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze im Fahrerhaus: 2.Reihe 4er-Sitzbank

- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar
- Sonnenblende rechts mit Weitwinkelspiegel
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne
- Verzurrlen Laderaumboden
- Wärmeschutzverglasung
- Zul. Gesamtgewicht 3,30 t



Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Ablagefach mit Fußraumbeleuchtung
- Bordcomputer
- Einparkhilfe hinten
- Fensterheber elektr. vorn, Impulsgeber links
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Holzfussboden im Laderaum
- Klimaanlage
- Licht- und Regensensor
- Radvollabdeckungen
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Fahrersitz
- Verzurrlen im Laderaum seitlich
- Ablagefach (geschlossen) zentral in Armaturentafel
- Anhängerkupplung
- Clipboard an Armaturentafel
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fzg. ohne Laderaumtrennwand
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Klare-Sicht-Paket
- Komfort-Plus-Paket
- Nebelscheinwerfer
- Reserverad in Fahrbereifung
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz multifunktional mit Staufach
- Trittstufe hinten

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









[illegible]



Europäische Gemeinschaft

Bundesrepublik Deutschland

Zentralarchivverwaltung Teil I

(Bundeskartei)





















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Ausgeblichen/Matt)



Rad (vehicle.damage-label.porous)



Seitenteil hinten rechts (Verformung)



Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)