



Hyundai i40 blue Trend

EZ 12/2015 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 178.146km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 45***

Fahrzeug aufgenommen am: 11.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Hyundai	Typ/Verkaufsbezeichnung i40 blue Trend [DE - Kb5 1.7 CRDi EU6, Trend Blue, (Facelift) 2015 - 2018]		
Kategorie Kombi	FIN KMHLC81UGGU114946	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 178.146km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 141 PS (104 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.685 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 175.740km	Letzter Service am 04/2026
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 12/2015	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 114g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links


(6 mm)

Vorne rechts


(6 mm)
Kerben, Rost

Hinten links


(9 mm)
Rost

Hinten rechts


(9 mm)
Rost

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	135	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	150	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	115	Seitenteil hinten rechts	115
Motorhaube	130	Heckklappe	95
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Alarmanlage mit Fernbedienung
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Automatische Türverriegelung (Dead Lock)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel lackiert
- Bluetooth-Schnittstelle
- Bremsassistent
- Dachspoiler
- Einstiegsleisten verchromt, beleuchtet
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
- Fahrassistenten-System: Einparkhilfe vorn und hinten
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußraumbeleuchtung
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getränkehalter vorn
- Abbiegelicht
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktive Kopfstützen vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Außenspiegel asphärisch
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Dachreling
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenten-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Füllstandsanzeige Scheibenwaschanlage
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
- Gurtstraffer

• Handschuhfach beleuchtet	• Handschuhfach mit Kühlfunktion
• Heckleuchten LED	• Heckscheibe heizbar
• Hochtöner	• Innenraumfilter: Pollenfilter
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
• Karosserie: 5-türig	• Klimaanlage
• Knieairbag	• Kopf-Airbag-System
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar	• Lenkrad heizbar
• Lenksäule (Lenkrad) verstellbar	• Leuchtweitenregelung
• Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter	• Mittelarmlehne vorn
• Mittelarmlehne vorn mit Fach	• Modellpflege
• Modellvariante CO2-optimiert (Blue / Blue Drive)	• Motor 1,7 Ltr. - 104 kW CRDi KAT
• Nebelscheinwerfer LED	• Original Fahrzeug Farbe: CHALK BEIGE
• Parkbremse elektrisch (EPB)	• Projektor-Scheinwerfer
• Radzierkappen	• Reifen-Reparaturkit
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rußpartikelfilter
• Rücksitzlehne geteilt/klappbar	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Scheibenbeschlagerkennung / Regelung
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Scheibenwischerenteiser vorn
• Seitenairbag vorn	• Seitenaufprallschutz
• Seitenscheiben ab B-Säule abgedunkelt	• Servolenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung (Flex Steer)
• Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar	• Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Lendenwirbelstütze)
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff
• Sitzheizung vorn	• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
• Start/Stop-Anlage	• Tagfahrlicht LED
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Türgriffe außen Wagenfarbe (mit Chromleiste)
• Türgriffe innen verchromt	• USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
• Verglasung getönt	• Wegfahrsperre (elektronisch)
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• Zigarettenanzünder



Sonderausstattung

- Metallic-Lackierung


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











21.12.2015	8252	AGP00008	02	01	0104/04000	200
M1	AC		04775	-	1815	-
KMHLIC81UGGU114946	0		1470	-	01614	01767
HYUNDAI				00070		
VF			0129	002150	002150	
C5D71			01200	01150		
D71B21			01200	01150		
			77	03000	72	
I40			01500	0700	005	-
HYUNDAI MOTOR (ROK)			215/50R17 95V			
PZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL.			215/50R17 95V			
KOMBILIMOUSINE						
715/2007*136/2014W						
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I						
DIESEL						
3002	36W0	01685				
STUFE PM 5 AB TAG ERSTZUL.*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE:						
21.12.2015*STUFE PMS,AB 21.12.2015*						



Europäische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland
Zulassungsgewährung Teil 1

STADT BARSUTZ
13.12.2016

EP 1492749

Hersteller: HYUNDAI MOTOR CO. LTD.
Modell: i40
Typ: 2.0 TDI
Zulassung: 13.12.2016

Stempel: STADT BARSUTZ, 13.12.2016

HYUNDAI

EEC Certificate of Conformity
Certificat de Conformité CEE
Certificato di Conformità CEE
Certificado de Conformidad CEE
Certificat CEE de Conformidade
EWG Übereinstimmungshescheinigung
EEG Certificat van Overeenstemming
Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης

Hyundai Motor Company
EP468749

№ 1492650

270.000 km-Wartung

175.740 02.04.2016

driver: HALSBAND & SCHWERS

Nächster Service: 205.740 04/2017

Achtung: An Termin für Karosserie- und Unterboden-Prüfung denken. Des Weiteren ist die Betriebsanweisung auf Seite 7 zu beachten!

HYUNDAI Motor Deutschland GmbH empfiehlt TOTAL

150.000 km-Wartung

143.570 02.04.2016

Nächster Service: 146.000 08/2017

Achtung: An Termin für Karosserie- und Unterboden-Prüfung denken. Des Weiteren ist die Betriebsanweisung auf Seite 7 zu beachten!

HYUNDAI Motor Deutschland GmbH empfiehlt TOTAL



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Kerben, Rost)



Rad (Rost)



Rad (Rost)



Türe hinten links (Lackschaden)



Dach (Delle)




Dach (Delle)



Kotflügel vorne rechts (Delle)



Kotflügel vorne rechts (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)