



Opel Astra Innovation

EZ 10/2012 | Kombi | Benzin | Schaltgetriebe | 201.531km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 86***

Fahrzeug aufgenommen am: 30.06.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Astra Innovation [DE - Kb5 1.6 Turbo EU5, Innovation, 2010 - 2012]		
Kategorie Kombi	FIN W0LPE8EJ0D8004183	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 201.531km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2027 / Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 179 PS (132 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service 118.801km	Letzter Service am 01/2022
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 10/2012	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 161g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.


Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	160	Beifahrertür	165 
Kotflügel vorne links	145	Kotflügel vorne rechts	150
Türe hinten links	165 	Türe hinten rechts	160
Seitenteil hinten links	165 	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	150	Heckklappe	155
Dach	165 		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei dem Kühlwasser: Unter Minimum;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Raucherfahrzeug;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Kopfstützen vorn
- Ambiente-Beleuchtung Mittelkonsole
- Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit adaptiver Lichtverteilung (AFL)
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Dachreling silber
- Doppeltonfanfare
- Drehzahlmesser
- Einstiegsleisten (Aluminium)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fensterzierleisten Edelstahl / Chrom
- Gepäckabdeckung / Rollo ausziehbar
- Getriebe 6-Gang
- Heckleuchten dunkel getönt
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekorleisten Platin / Ruthenium-Grau
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Instrumente mit transluzenter Hintergrundbeleuchtung
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Komfortsitze vorn
- Kopf-Airbag-System

• Kopfstützen hinten (2-fach)	• Ladekantenschutz (Chrom / Edelstahl)
• Lenkrad (Leder)	• Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
• Leseleuchten vorn (2)	• Licht-Paket
• Mittelarmlehne vorn verschiebbar	• Motor 1,6 Ltr. - 132 kW 16V Turbo
• Nebelschlussleuchte	• Rücksitz geteilt / klappbar
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5	• Seitenairbag vorn
• Servolenkung geschwindigkeitsabhängig	• Sicht-Paket
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung	• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole	• Wärmeschutzverglasung
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• Leuchtweitenregelung automatisch
• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent	• Abbiegelicht
• Aktives Kurvenlicht (AFL)	• Tagfahrlicht LED
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Check-Control-System
• Audiobedienung am Lenkrad	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
• Leseleuchten im Fond	• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
• Feststellbremse elektrisch	• Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
• Einschaltautomatik für Fahrlicht	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Original Fahrzeug Farbe: GRAPHITSCHWARZ/CARBON FLASH/MIDNIGHT BLA



Sonderausstattung

• Audio-Navigationssystem SD Navi 900	• Lenkrad heizbar
• Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung	• Nebelscheinwerfer
• Parkpilotsystem vorn und hinten	• Reserverad als Notrad
• Rücksitzlehnen umklappbar FlexFold	• Sitzheizung vorn
• Sport-Fahrwerk	• Dachantenne im Haifischflossen-Design
• Audiosystem 7 Lautsprecher	• USB-Schnittstelle
• Farbdisplay (CID)	• Audiobedienung am Lenkrad
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















Hauptrückzahlung § 29 IVZG (Nachprüf.)		Rechnungstexte certificate according to Directive 2014/45/EU	
(7) Ergebnis:	(8) Nächste HZ	Prüfplakette	
ohne festgestellte Mängel	September 2027	zugestellt	
Sehr geehrte Kunden, sehr geehrter Kunde, es bedauert keine Bedenken gegen die Vorschreiftfähigkeit Ihres Fahrzeuges.			
Die Platette wurde zugestellt. Das Fahrzeug ist im September 2027 auf nächsten Hauptuntersuchung vorzuführen.			
(6) Ex Istverbleib Sie-Item Center TÜV RÜD-Auto Service GmbH			
TÜV-Gebühr Hauptuntersuchung § 29 IVZG (2027) Nachprüf. Gebühr: 0617166565 Dies ist keine Rechnung und benötigt nicht zum Vorzeigebildung	Leistungsdatum: entspricht Istbezugsdatum 19.90 € Leistungsdatum: 17.12.2025 Gesamt: 19.90 €		
		Hinweise für Internet-Unterforschungen und Begleitschreibungen, sowie Informationen zum Datenverkehr finden Sie unter www.kennzahl.com/ingemerkung. TÜV RÜD-Auto Service GmbH, 666 341gert, Ammergertt Stulger 11813, Aufwulderhof, Dpt. 811 (F) Simon Kallert (E-Mail), Geschäftsführung: Patrick Füll-Gieseler, Axel Bachmann, Dpt. 415, André Knauf.	

Servicebestätigung	
Service: ☐ Zweifertinspektion ☐ Hauptinspektion	Service: ☐ Zweifertinspektion ☐ Hauptinspektion
Datum: <u>26.12.2011</u> <u>19801</u>	Datum: <u>11.05.2014</u>
Motoröl:	Motoröl:
Klasse: dexos 1 ☐ dexos 2 ☐	Klasse: dexos 1 ☐ dexos 2 ☐
GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐	GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐
ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐	ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐
Viskosität: <u>5 W-30</u>	Viskosität: <u>5W-30</u>
Gehörschutz, Kühlflüssigkeit: <u>35 °C</u>	Gehörschutz, Kühlflüssigkeit: <u>30 °C</u>
Ja Nein	Ja Nein
☐ Batterie (Funklenkbedingung)	☐ Batterie (Funklenkbedingung)
☐ Wasserpumpe	☐ Wasserpumpe
☐ Lüftermotor	☐ Lüftermotor
☐ Kollippenriemen	☐ Kollippenriemen
☐ Zahnriemen	☐ Zahnriemen
☐ Kraftstofffilter	☐ Kraftstofffilter
☐ Getriebeöl	☐ Getriebeöl
☐ Bremsflüssigkeit	☐ Bremsflüssigkeit
☐ Referenztemperatur	☐ Referenztemperatur
☐ Bremsbeläge vorn/hinten	☐ Bremsbeläge vorn/hinten
☐ Zündkerzen	☐ Zündkerzen
☐ Kurbelöl	☐ Kurbelöl
Auftragsgeber: <u>Autohaus</u> Unterschrift: <u>[Signature]</u> 73040 Kempten	

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau, Verformung, Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau, Verformung, Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau, Verformung, Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau, Verformung, Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Scheinwerfer (links) (Blind, Kratzer)



Motorhaube (Riss/Bruch, Kratzer)



Motorhaube (Riss/Bruch, Kratzer)



Windschutzscheibe (Anderer Schaden): Ablösung



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer, Kerben)



Fahrrertür (Lackschaden, Rost, Riss/Bruch, Spaltmaße ungenau)



Fahrertür (Lackschaden, Rost, Riss/Bruch, Spaltmaße ungenau)



Fahrertür (Lackschaden, Rost, Riss/Bruch, Spaltmaße ungenau)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Rost)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Rost)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Rost)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer, Rost)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer, Rost)



Türe hinten rechts (Delle, Kratzer, Lackschaden, Rost)



Türe hinten rechts (Delle, Kratzer, Lackschaden, Rost)



Türe hinten rechts (Delle, Kratzer, Lackschaden, Rost)



Dach (Lackschaden, Rost, Steinschlag, Unsachgemäß instand gesetzt)



Dach (Lackschaden, Rost, Steinschlag, Unsachgemäß instand gesetzt)



Rücklicht (links) (Riss/Bruch)



Rücklicht (rechts) (Kratzer, Riss/Bruch)



Rücklicht (rechts) (Kratzer, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Schweller links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Schweller links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Schweller rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Rost)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetzt, Rost, Kratzer, Lackschaden, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetzt, Rost, Kratzer, Lackschaden, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetzt, Rost, Kratzer, Lackschaden, Delle)



Heckklappe (Lackschaden, Rost)



Heckklappe (Lackschaden, Rost)



Heckklappe (Lackschaden, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung, Brandloch)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Riss/Bruch, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Riss/Bruch, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Riss/Bruch, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Riss/Bruch, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Riss/Bruch, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Riss/Bruch, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Riss/Bruch, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Riss/Bruch, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Riss/Bruch, Kratzer)