



Mercedes-Benz E 200 CGI BlueEfficiency

EZ 05/2014 | Kombi | Benzin | Automatikgetriebe | 181.750km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 69***
Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung E 200 CGI BlueEfficiency [DE - Kb5 E 200 CGI EU6, T Avantgarde, (Facelift) 2013 - 2016]		
Kategorie Kombi	FIN WDD2122341B015985	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 181.750km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 184 PS (135 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.991 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 133.708km	Letzter Service am 05/2023
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 05/2014	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Mietwagen		CO2-Emissionen 142g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(4 mm)	(4 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)

Reifenschäden: Kratzer; Kerben

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	135
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	125
Türe hinten links	135	Türe hinten rechts	135
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	145
Motorhaube	115	Heckklappe	115
Dach	135		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Motorhaube
- Ambiente-Beleuchtung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Ausstattung BlueEfficiency
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Außentemperaturanzeige
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Dachreling
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
- Drehzahlmesser
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Einstiegschienen (Edelstahl)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fernschließung Heckdeckel
- Getriebe Automatik - (7-Stufen)
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Heckleuchten LED
- Innenausstattung: Edelholz Esche, schwarz
- Innenhimmel Stoff
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Knieairbag Fahrerseite
- Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control)
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)

- | | |
|---|---|
| • Kopfstützen vorn NECK-PRO | • Lenkrad (Leder Nappa) |
| • Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten | • Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar |
| • Modellpflege | • Motor 2,0 Ltr. - 135 kW CGI KAT |
| • Nebelscheinwerfer | • Niveauregulierung |
| • Original Fahrzeug Farbe: PALLADIUMSILBER | • PRE-SAFE-System |
| • Reifen-Reparaturset (Tirefit) | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Reiserechner | • Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Seitenairbag (Sidebag) vorn |
| • Servolenkung elektr. (Direktlenkung / EPS) | • Sitze vorn elektr. verstellbar |
| • Sonnenschutzrollo an Heckscheibe elektrisch | • Start/Stop-Anlage |
| • Stau-/Ablagefach unter Laderaumboden | • Tempomat |
| • Tempomat mit Bremseingriff (Speedtronic) | • Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond |
| • Wegfahrsperre | • Wärmeschutzverglasung |
| • Zentralverriegelung mit Infrarot - / Komfortbedienung | |



Sonderausstattung


- | | |
|---|--|
| • AUX-IN-Anschluss (AUX-IN) im Handschuhfach | • Ascher anstelle Ablagefach |
| • Audiosystem Audio 20 CD (Radio/CD-Player) inkl. CD-Wechsler integriert | • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive plus |
| • Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent | • Kindersitzerkennung im Beifahrersitz (automatisch) |
| • Kraftstofftank: vergrößert | • Media Interface (Universal-Schnittstelle für iPod / AUX / USB / MP3) |
| • Metallic-Lackierung | • Navigationsmodul Becker MAP Pilot |
| • Reserverad als Notrad | • Scheibenwaschanlage beheizt |
| • Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung (Intelligent Light System) | • Sitzheizung vorn |
| • Vorbereitung Navigationssystem Becker MAP Pilot | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

















1	06.05.2014	1313	DDV00272	2	1	135/5500	225
2	M1	-AC			4918-4918	1873-1873	
	WDD2123418015985	JP			1511-1511	1735-1735	
	MERCEDES-BENZ				184		
	212 K				142	2330	2330
	J234P0				995	1335	-
	NZCCB501				995	1335	-
					3	76	73
	E 200				2100	1750	5
	DAIMLER (D)				245/40	R18 97Y XL	
	F2.2.Pers.bef.b. 8 Spl.				245/40	R18 97Y XL	
	Kombilimousine				-		
	*715/2007*195/2013W				Grau	D	
	*FUR06;W;PI/CI; M, N1 I				e1*2007/46*0200*19		
	*Benzin				14.11.2013	K	HA187470
	*0001	36W0	1991				
	F.1/F.2:2430 B.ANH.BETR.*7.2/8.2:1455 B.ANH.BETR.*NW.AHX LT						
	EGTG*F2 IST BEI WERKSSEITIG MONTIERT.AHX U.ESP M.SPEZ.FAHR						
	DYN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMPO 100 KM/H.GEM.5.AEND.VO.Z.						
	9.AU5N.VO.Z.STVD AUSGESTATFET**						



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)