



Hyundai Tucson blue Classic 2WD

EZ 06/2016 | Geländewagen | Diesel | Schaltgetriebe | 174.900km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 77***
Fahrzeug aufgenommen am: 03.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Hyundai	Typ/Verkaufsbezeichnung Tucson blue Classic 2WD [DE - SUV5 1.7 CRDi DPF EU6, Classic blue 2WD, 2015 - 2018]		
Kategorie Geländewagen	FIN TMAJ2815AGJ070942	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 174.900km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 12/2025 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 116 PS (85 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.685 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 150.945km	Letzter Service am 12/2024
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2016	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 119g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(6 mm)



(6 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	155	Beifahrertür	155
Kotflügel vorne links	170 	Kotflügel vorne rechts	170 
Türe hinten links	155	Türe hinten rechts	215 
Seitenteil hinten links	145	Seitenteil hinten rechts	145
Motorhaube	170 	Heckklappe	205 
Dach	140		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Raucherfahrzeug;

Verschleißteile

Bremsanlage	ABS leuchtet;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	ESP leuchtet;



Serienausstattung

• 6 Lautsprecher	• Airbag Beifahrerseite abschaltbar
• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	• Aktive Motorhaube
• Alarmanlage	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Antriebsart: Frontantrieb	• Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
• Audiosystem: Radio RDS	• Automatische Türverriegelung (Dead Lock)
• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide	• Außenspiegel lackiert
• Bordcomputer	• Bremsassistent
• Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor	• Elektr. Bremskraftverteilung
• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	• Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
• Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent	• Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
• Fensterheber elektrisch vorn + hinten	• Freisprecheinrichtung Bluetooth
• Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)	• Getriebe 6-Gang
• Handschuhfach beleuchtet	• Heckscheibe heizbar
• Heckscheibenwischer	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
• Karosserie: 5-türig	• Klimaanlage
• Kopf-Airbag-System	• Lenkrad (Leder)

- | | |
|--|--|
| • Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial) | • Leuchtweitenregelung |
| • Mittelarmlehne vorn | • Modellvariante CO2-optimiert (Blue / Blue Drive) |
| • Motor 1,7 Ltr. - 85 kW CRDi KAT | • Nebelschlussleuchte |
| • Radstand 2670 mm | • Reifen-Reparaturkit |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Rußpartikelfilter |
| • Rücksitzlehne geteilt/klappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Seitenairbag vorn | • Seitenaufprallschutz |
| • Servolenkung | • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Sonnenblenden mit Spiegel |
| • Start/Stop-Anlage | • Tagfahrlicht LED |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss |
| • Verglasung getönt | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Hochtöner | • Original Fahrzeug Farbe: PLATINUM SILVER |



Sonderausstattung

-


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











30.000 km-Wartung	60.000 km-Wartung	90.000 km-Wartung
Durchführungstermin: 30.000 km oder 3 Jahre (je nachdem, welcher Termin zuerst eintrifft). Bei der Durchführung der Wartung ist die Fahrzeughistorie zu prüfen. Bei der Wartung ist die Fahrzeughistorie zu prüfen. Kilometerstand: <u>57.838</u> Datum: <u>02.09.18</u> HYUNDAI TRI AG Automobile Bismarckstraße 50 77371 Kippenheim Telefon: 07825-85 29 40 Es wird bestätigt, dass die Wartung durchgeführt wurde. Die Wartung wurde durchgeführt. Nächster Service: 30.000 km oder 3 Jahre nach der vorangegangenen Wartung, je nachdem, welcher Termin zuerst eintrifft. Kilometerstand: <u>57.838</u> oder Datum: <u>02/2020</u>	Durchführungstermin: 60.000 km oder 6 Jahre (je nachdem, welcher Termin zuerst eintrifft). Bei der Durchführung der Wartung ist die Fahrzeughistorie zu prüfen. Bei der Wartung ist die Fahrzeughistorie zu prüfen. Kilometerstand: <u>60.580</u> Datum: <u>11.11.19</u> HYUNDAI TRI AG Automobile Bismarckstraße 50 77371 Kippenheim Telefon: 07825-85 29 40 Es wird bestätigt, dass die Wartung durchgeführt wurde. Die Wartung wurde durchgeführt. Nächster Service: 60.000 km oder 6 Jahre nach der vorangegangenen Wartung, je nachdem, welcher Termin zuerst eintrifft. Kilometerstand: <u>60.580</u> oder Datum: <u>12/2021</u>	Durchführungstermin: 90.000 km oder 9 Jahre (je nachdem, welcher Termin zuerst eintrifft). Bei der Durchführung der Wartung ist die Fahrzeughistorie zu prüfen. Bei der Wartung ist die Fahrzeughistorie zu prüfen. Kilometerstand: <u>90.495</u> Datum: <u>13.05.2021</u> HYUNDAI TRI AG Automobile Bismarckstraße 50 77371 Kippenheim Telefon: 07825-85 29 40 Es wird bestätigt, dass die Wartung durchgeführt wurde. Die Wartung wurde durchgeführt. Nächster Service: 90.000 km oder 9 Jahre nach der vorangegangenen Wartung, je nachdem, welcher Termin zuerst eintrifft. Kilometerstand: <u>90.495</u> oder Datum: <u>05/2023</u>

Achtung: An Termin für Kerosin- und Unbleichen-Pflege denken. Des Weiteren ist die Entrostungsprozedur auf Seite 7 zu beachten!
HYUNDAI Motor Deutschland GmbH empfiehlt TOTAL



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Delle)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Anderer Schaden): Türgummi porös



Fahrtür (Kratzer)



Fahrentür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Brandloch)