



Mercedes-Benz C 180

EZ 03/2001 | Coupé | Benzin | Automatikgetriebe | 166.779km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 28***
Fahrzeug aufgenommen am: 07.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung C 180		
Kategorie Coupé	FIN WDB2037351A131757	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 166.779km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 01/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 129 PS (95 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.998 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 146.895km	Letzter Service am 07/2025
Emissionsklasse Euro 3	Sitze 4	Türen 2/3	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 03/2001	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 227g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 9.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	70	Beifahrertür	85
Kotflügel vorne links	90	Kotflügel vorne rechts	80
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	80	Seitenteil hinten rechts	80
Motorhaube	85	Heckklappe	-
Dach	80		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Geräusch: Klappern; Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Raucherfahrzeug;


Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Armauflage vorn mit Fach
- Außentemperaturanzeige
- Drehzahlmesser
- Fensterheber elektrisch vorn
- Karosserie: 3-türig
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 95 kW KAT
- Original Fahrzeug Farbe: OBSIDIANSCHWARZ - METALLICLACK
- Reiserechner
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Sportsitze vorn
- Wärmeschutzverglasung / vorn: Bandfilter / hinten: ESG
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Batterie 62 Ah
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Innenraumfilter: Staubfilter
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Leuchtweitenregelung
- Nebelscheinwerfer
- Reifen 205/55 R16 ..H
- Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung
- Servolenkung
- Tempomat



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Audiosystem MB Audio 10 CC (Radio/Cassette) | • Diebstahl-Warnanlage |
| • Feuerlöscher | • Getriebe Automatik - (5-Stufen) |
| • Getriebe Automatik - Varianten | • Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik |
| • Klimaanlage (Varianten) | • Klimaanlage (Varianten) |
| • Klimaautomatik (Thermatic) | • Lenkrad (Leder) |
| • Metallic-Lackierung | • Parktronic-System PTS (vorn und hinten) |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 4 | • Scheibenwaschanlage beheizt |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Sitzheizung vorn |
| • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) | • Änderungsjahr mit Code 802 |



Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos










Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)




Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Anderer Schaden): Dämmung beschädigt



Motorhaube (Lackschaden)



Motorhaube (Spaltmaße ungenau)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Riss/Bruch)



Beifahrertür (Rost)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Verformung)



Seitenteil hinten links (Verformung)



Seitenteil hinten links (Verformung)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)