



Seat Leon FR

EZ 07/2012 | Kleinwagen | Diesel | Automatikgetriebe | 219.439km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 93***
Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Seat	Typ/Verkaufsbezeichnung Leon FR [DE - LimS5 2.0 TDI EU5, FR DPF, (Facelift) 2009 - 2012]		
Kategorie Kleinwagen	FIN VSSZZZ1PZCR057822	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 219.439km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 170 PS (125 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 188.694km	Letzter Service am 12/2024
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 07/2012	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 148g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)
Kerben, Rost	Kerben, Rost	Kerben, Rost	Rost, Kerben

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)
Reifenschäden: Felgen korrodiert und verschürft			

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	270 	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	340 	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	300 	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	150	Heckklappe	150
Dach	140		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel konvex, links
- Bordcomputer
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik
- Kopfstützen hinten
- Lendenwirbelstütze verstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 125 kW TDI
- Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht integriert
- Raucher-Paket
- Rußpartikelfilter
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- Dachantenne
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fensterheber elektrisch hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Lenkrad (Leder)
- Modellpflege
- Nebelscheinwerfer
- Original Fahrzeug Farbe: PHANTOMSCHWARZ/UNIVERSO BLACK
- Reserverad als Notrad
- Rücksitz geteilt

- | | |
|---|---|
| • Rücksitz klappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Seitenairbag | • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt |
| • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic) | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitz vorn rechts höhenverstellbar | • Sondermodell FR |
| • Sportsitze vorn | • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole |
| • Technologie-Paket | • Traction-Control-System (TCS) |
| • Verglasung getönt | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • elektronische Schlupfregulierung (ESR) |




Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Audio-Navigationssystem mit Farbbildschirm | • Bi-Xenon-Scheinwerfer mit Kurvenlicht |
| • Bluetooth-Schnittstelle | • Diebstahl-Warnanlage |
| • Einparkhilfe hinten | • Einparkhilfe vorn und hinten, optisch |
| • Lenkrad mit Multifunktion | • Metallic-Lackierung |
| • Scheibenwaschdüsen heizbar | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Sitzheizung vorn |
| • Tagfahrlicht | • Winter-Paket |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













Zulassungsbescheinigung Teil I									
10.07.2012	7593	ACP00044 6	2	1	1254200	214			
M1	AF		4315-4315		1768-1768				
VSSZZZ1PZCR057822			1459-1459		1420-1420				
SEAT									
10			148	75	1915				
AFCEGAX01			1075	855	1915				
AQNFDA2E0187M0			1075	896					
LEON			78	2500	68				
SEAT (E)			1900	710	5				
Pzz Pers.bef.b. 8 Gg.			205/55 R16 91V						
Metz.zwecklenzeng			205/55 R16 91V						
715/2007*556/2011F									
EURO5 F-PLCE M. N11			Schwarz /		97				
Diesel			a9*2001/116*0052*30						
0002		35F0	1968						
WWW.AWK.LY.ETG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 10.07.2012*			08.11.2011	K	FG554486				
Regensburg, 25.08.2025									

Formular zur Zulassung eines Kraftfahrzeugs in Deutschland. Es enthält Felder für die Fahrzeugkennung (M1, AF), die Zulassungsnummer (7593) und die Zulassungsstelle (Regensburg). Es gibt auch eine Unterschrift und ein Datum (25.08.2025).

Number of axles / wheels:	2 / 4	25. Maximum speed: km/h	214
Powered axle number:	1	30. Axle(s) track: mm	1626 / 1636
Powered axle position:	Axle 1	35. Type / wheel combination	
Powered axle intermediate(s):		Axle 1:	205/55 R16 91V / 6.5x16 ET50
Wheelbase: mm	2578	Axle 2:	205/55 R16 91V / 6.5x16 ET50
Axle spacing: mm	2578	36. Trailer brake connections: mechanical / electric / pneumatic / hydraulic	
Length: mm	4315	38. Code for bodywork:	AF
Width: mm	1768	40. Colour of vehicle:	BLACK
Height: mm	1459	41. Number and configuration of doors:	4, 2 left, 2 right
Mass of the vehicle in running order: kg	1420	42. Number of seating positions (including driver):	5
Technically permissible maximum mass: kg	1915	42.1. Seats designated for use only when the vehicle is stationary:	
Technically permissible mass on each axle: kg	1075 / 840	42.3. Number of wheelchair user accessible positions:	
Technically permissible maximum mass of the combination: kg	3415	43. Sound level	
Technically permissible maximum towable mass in case of towed trailer: kg	1830	Stationary dB(A) at engine speed: min*	78.00 / 2800
Centre-axle trailer: kg	710	(Idle-by: dB(A))	68.00
Unladen trailer: kg		47. Exhaust emission level (Euro)	Euro 5 F
Technically permissible maximum static vertical mass at the coupling point: kg	75	48. Exhaust emissions:	716/2007/1865:2011F
Manufacturer of the engine:	Volkswagen AG	1.1.	2. Test procedure
Engine code as marked on the engine:	CRG	CO ₂ g/km	CO ₂ g/km
Working principle:	Compression ignition / 4 stroke	HC g/km	HC g/km
Pure electric:	no	NO _x g/km	NO _x g/km
Hybrid electric vehicle:		HC + NO _x g/km	HC + NO _x g/km
Number and arrangement of cylinders:	4 in line	Particulate g/km	Particulate g/km
Engine capacity: cm ³	1968	1.2.	
Fuel:	diesel	CO ₂ g/km	176.2
Mass fuel / (B fuel / Flex fuel):	mass fuel	THC g/km	124.6
Maximum net power: kW at min*	125.00 / 4300	THC + NO _x g/km	180.3
		Particulate impact: mg/kWh 0.07	
		Particulate number	0.08
		Particulate (import)	11
		48.1. Smoke corrected absorption coefficient: m ⁻¹	0.300

[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Kerben, Rost)



Rad (Kerben, Rost)



Rad (Kerben, Rost)



Rad (Rost, Kerben)



Fahrtür (Rost)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Rost)



Türe hinten links (Rost)



Türe hinten rechts (Delle)



Türe hinten rechts (Rost)



Dach (Steinschlag, Rost)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



Schweller links (Rost)



Schweller links (Verformung)



Schweller rechts (Verformung)



Kotflügel vorne links (Steinschlag)



Seitenteil hinten links (Rost)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Brandloch)