



Ford Fiesta Lim. Basis

EZ 09/2002 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 136.475km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 17***
Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Fiesta Lim. Basis		
Kategorie Kleinwagen	FIN WF0BXXGAJB1G75897	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 136.475km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 12/2025 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 50 PS (37 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 3	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.299 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 09/2002	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 164g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 14)

2. Satz
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 14)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts	Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
							
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	120	Heckklappe	110
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Defekt;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Bremse rostig: hinten, vorne;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

-



Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









06.09.02	0928	928	0384	2	01	237	/5000	143
01	0200							1634
WF08XXGAJB1675897	7							1006
JBS								1405
								710
								710
								72
Fiesta								5
FORD (D)								185/55R14 74Q
PERSONENKRAFTWAGEN								185/55R14 74Q
GESCHLOSSEN								7/-
EURO 4								e13*95/54*0009*
Benzin								25.06.01
0001	0462	11299						UM7310
ZU 18-20: H. BIS 1377 U. ZU G: BIS 1067* ZU Q. 1/O. 2: KEINE								

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Delle, Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Dach (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Rost)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Ausgeblichen/Matt)



Kotflügel vorne rechts (Rost, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Rost, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Rost, Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Rost, Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Rost, Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetzt, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Rost)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)