



BMW 120 d

EZ 03/2010 | Roadster/Cabrio | Diesel | Schaltgetriebe | 93.875km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 73***

Fahrzeug aufgenommen am: 11.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung 120 d [DE - Ca2 120 d DPF EU5, 2009 - 2011]		
Kategorie Roadster/Cabrio	FIN WBAUM71050VH75202	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 93.875km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 177 PS (130 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 92.017km	Letzter Service am 04/2026
Emissionsklasse Euro 5	Sitze 4	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2010	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 135g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)

Kratzer



(5 mm)

Kratzer



(5 mm)

Kratzer



(5 mm)

Kratzer



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	150	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	165 	Seitenteil hinten rechts	165 
Motorhaube	160	Heckklappe	165 
Dach	-		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Exterieurumfänge Wagenfarbe
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: SAPHIRSCHWARZ
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag vorn
- Sitzausstattung: 4-Sitzer
- Sitze vorn mechanisch verstellbar
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Blinkleuchten Weiß
- Check-Control-System
- EfficientDynamics-Paket
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 6-Gang
- Innenausstattung: Interieurleisten Titan, hell
- Karosserie: 2-türig
- Motor 2,0 Ltr. - 130 kW Turbodiesel KAT
- Rußpartikelfilter
- Schaltpunktanzeige
- Servolenkung
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Verdeck schwarz

- Verdeckbetätigung vollautomatisch

- Zentralverriegelung

- Verglasung grün getönt



Sonderausstattung

- Ablage-Paket

- Außenspiegel heizbar

- Chrome-Line Exterieur

- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)

- Innenausstattung: Interieurleisten Aluminium Akzentschliff

- Innenspiegel mit Abblendautomatik

- Lenkrad (Leder M-Technic)

- Licht-Paket

- Mittelarmlehne vorn

- Nebelscheinwerfer

- Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften)

- Scheibenwaschdüsen heizbar

- Sitzheizung vorn

- Sport-Paket M / M-Technic

- Windschutz (Cabrio)

- Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player)

- CD-Wechsler

- Fußmatten Velours

- HiFi-Lautsprechersystem

- Innenausstattung: Interieurleisten Aluminium Glacier Silber

- Klimaautomatik

- Licht- und Regensensor

- Metallic-Lackierung

- Multifunktion für Lenkrad

- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten

- Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften)

- Sitzbezug / Polsterung: Leder Boston

- Sport-Fahrwerk (M-Technic)

- Sportsitze vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









[illegible]

The image shows an open notebook with two pages of a 'Kontrollbogen' (checklist) for a 'Kleingewerbe' (small business). The pages are filled with handwritten entries and checkboxes. The left page is titled 'Kleingewerbe' and the right page is titled 'Kleingewerbe'. The notebook is placed on a red leather surface.

Left Page:

- Section 1:** Contains 10 checkboxes, all of which are checked.
- Section 2:** Contains 10 checkboxes, all of which are checked.
- Section 3:** Contains 10 checkboxes, all of which are checked.
- Section 4:** Contains 10 checkboxes, all of which are checked.
- Section 5:** Contains 10 checkboxes, all of which are checked.
- Section 6:** Contains 10 checkboxes, all of which are checked.
- Section 7:** Contains 10 checkboxes, all of which are checked.
- Section 8:** Contains 10 checkboxes, all of which are checked.
- Section 9:** Contains 10 checkboxes, all of which are checked.
- Section 10:** Contains 10 checkboxes, all of which are checked.

Right Page:

- Section 1:** Contains 10 checkboxes, all of which are checked.
- Section 2:** Contains 10 checkboxes, all of which are checked.
- Section 3:** Contains 10 checkboxes, all of which are checked.
- Section 4:** Contains 10 checkboxes, all of which are checked.
- Section 5:** Contains 10 checkboxes, all of which are checked.
- Section 6:** Contains 10 checkboxes, all of which are checked.
- Section 7:** Contains 10 checkboxes, all of which are checked.
- Section 8:** Contains 10 checkboxes, all of which are checked.
- Section 9:** Contains 10 checkboxes, all of which are checked.
- Section 10:** Contains 10 checkboxes, all of which are checked.

The notebook is placed on a red leather surface.



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)




Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Rad (Kratzer)




Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrentür (Kratzer)



Fahrentür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Delle)




Kotflügel vorne links (Kratzer, Delle)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)