



Mercedes-Benz E 250

EZ 07/2017 | Kombi | Benzin | Automatikgetriebe | 127.541km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 09***
Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung E 250 [DE - Kb5 E 250 EU6, T AMG Line, 2016 - 2018]		
Kategorie Kombi	FIN WDD2132451A320954	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 127.541km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 211 PS (155 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.991 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 83.000km	Letzter Service am 06/2023
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 07/2017	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 138g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.


Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts




Kratzer,
Kerben Kratzer

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



Reifenschäden: Kratzer, Gebrauchsspuren

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	140	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	150	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	110	Heckklappe	110
Dach	140		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Design- und Ausstattungslinie AMG Line
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Gepäck-/Laderaumabdeckung inkl. Sicherheitsnetz
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- KeyFree-Startsystem
- Knieairbag Fahrerseite
- Lenkrad mit Multifunktion
- Mittelkonsole Klavierlack-Optik
- PRE-SAFE-System
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Servolenkung
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Heckleuchten LED
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)
- Kopf-Airbag-System vorn
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Motor 2,0 Ltr. - 155 kW CGI KAT
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

- AMG-Optic-/Styling-Paket 1
- Dachreling (Aluminium)
- Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control)
- Luftfederung mit Niveauregulierung Hinterachse
- Original Fahrzeug Farbe: POLARWEISS



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Ablage-Paket | • Airmatic DC / Air Body Control (Luftfederung) |
| • AMG-Line Interieur | • Audio-Navigationssystem: COMAND Online |
| • Bereifung mit Notlaufsystem | • DAB-Tuner (Radioempfang digital) |
| • Diebstahlschutz-Paket | • Einstiegsleisten beleuchtet |
| • Fahrassistent-Paket | • Frontscheibe heizbar |
| • Head-up-Display (Frontsichtanzeige) | • Innenausstattung: Edelholz Esche, schwarz |
| • Keyless-Go-Paket | • Kombiinstrument mit Variabler Anzeige (Widescreen Cockpit) |
| • Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect | • Konnektivität-Paket Komfort |
| • Kraftstofftank: vergrößert | • Night-Paket |
| • Panorama-Schiebedach elektrisch (vollverglaste Dachfläche) | • Park-Paket Remote |
| • Scheinwerfer LED High Performance | • Sitz-Komfort-Paket |
| • Sitzheizung vorn | • Smartphone integriert |
| • Spiegel-Paket | • Surround-System Burmester |
| • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy / Komfort-Telefonie / LTE-fähig | • Zeituhr (Analog) |
| • Armaturentafel Oberteil in Ledernachbildung Artico | • Innenausstattung: Zierteile Aluminium |
| • Edelstahlpedale Sportdesign | • Innenhimmel schwarz |
| • Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico / Dinamica | • Ambiente-Beleuchtung |
| • Lenkrad (Leder Nappa, unten abgeflacht) | • Touchpad (Mittelkonsole) |
| • Infotainment-System: Remote Online | • Diebstahl-Warnanlage + Innenraumabsicherung / Abschleppschutz |
| • Außenspiegel mit aktivem Totwinkel-Assistent | • Abstandsregeltempomat DISTRONIC Plus mit Lenk-Assistent |
| • Fahrassistent-System: Bremsassistent Plus (BAS) mit Kreuzungs-Assistent | • Fahrassistent-System: aktiver Spurhalteassistent |
| • Fernschließung Heckdeckel | • Keyless-Go Startanlage und Zentralverriegelung |
| • Heckdeckel öffnen + schliessen automatisch (Hands-Free-Access-System) | • Außenspiegel schwarz lackiert |
| • Dachreling | • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt |
| • Park-Paket mit 360° Kamera | • Fahrassistent-System: aktiver Park-Assistent |
| • Kamerasystem 360 Grad | • Keyless-Go Startanlage und Zentralverriegelung |
| • Außenspiegel elektr. anklappbar | • Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













28.07.2017	1313	FZT007450	2	1	155/5500	243
MI	AC		5000		1907	
WDD2J32451A320954	8		1494		1720	
MERCEDES BENZ					84	
R1ES			149		2390	2390
U23620			1050		1340	
CZAC05B2			1050		1340	
E 250			76		3750	71
DAIMLER (D)			2100		750	5
Fz z Pers bef b 8 Spl			245/35 R20 95Y XL			
Kombimotorsine			275/30 R20 97Y XL			
715/2007*136/2014W			Weiß		0	
EURO6-W-BI/CI, M, N1			E1*2007/46*1560*05			
Benzin			22.02.2017		K	EU091628
0001	36W0	199H				
7.7/8.2+120 H ANH BETR	*FZ IST BEI WERKSSEITIG MONTIERT AH					
KU ESP MSPEZ FAHRDYN/STABIL SYST F ANH BETR F TEMPC 100 KM						
/H GEM 5 AEND VO Z 9 AUSN VO Z SIVO AUSGESTATTET *DATUM ZUR						
EMISSIONSKLASSE: 28.07.2017*						



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Steinschlag)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Steinschlag)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Steinschlag)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Schweller rechts (Delle)



Schweller rechts (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß)