



Volkswagen Golf Comfortline

EZ 04/2009 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 162.267km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 89***
Fahrzeug aufgenommen am: 20.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Golf Comfortline [DE - LimS5 1.4 TSI EU5, Comfortline, 2008 - 2012]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WVWZZZ1KZ9P464029	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 162.267km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 122 PS (90 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.390 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 142.742km	Letzter Service am 05/2024
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 04/2009	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 144g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht


Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.


Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)



2. Satz
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	150	Beifahrertür	150
Kotflügel vorne links	150	Kotflügel vorne rechts	300 
Türe hinten links	135	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	140	Heckklappe	140
Dach	140		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Geräusche bei Lenkeinschlag: Knartschen;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Chrom-Paket (1)
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Black Pyramide
- Innenspiegel abblendbar
- Karosserie: 4-türig
- Ablagefach mit Klappe am Dachhimmel
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem RCD 210 MP3 (Radio/CD-Player, 4 Lautsprecher)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Bremsassistent
- Doppeltonhorn
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumbeleuchtung
- Handbremshebelgriff Leder
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Knieairbag Fahrerseite

• Kopfstützen hinten (3-fach)	• Lendenwirbelstützen vorn
• Lenkrad (Leder)	• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
• Leseleuchten vorn und hinten	• Mittelarmlehne
• Motor 1,4 Ltr. - 90 kW 16V TSI (1390 ccm)	• Multifunktionsanzeige / Bordcomputer
• Nebelschlussleuchte	• Rücksitz geteilt / klappbar
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar	• Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
• Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)	• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitz vorn rechts höhenverstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff	• Sitze: Komfortsitze vorn
• Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)	• Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
• Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum	• Tagfahrlicht
• Taschenhaken im Gepäckraum	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Verbandkasten und Warndreieck	• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
• Wegfahrsperre (elektronisch)	• Wärmeschutzverglasung grün getönt (seitlich / hinten)
• Zentralverriegelung	• Chromeinfassung Lichtschalter
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
• Fernbedienung für Zentralverriegelung	• Original Fahrzeug Farbe: BLUEGRAPHIT



Sonderausstattung

• Fensterheber elektrisch vorn und hinten	• Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
• Perleffekt-Lackierung	• Raucher-Paket
• Reserverad in Fahrbereifung (Stahl)	• Wagenheber und Bordwerkzeug


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











(7) Ergebnisse ohne festgestellte Mängel	(8) Nächste HU August 2022	Prüfplakette nicht zugeteilt
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, es bestehen keine Bedenken gegen die Vorschriftenmäßigkeit Ihres Fahrzeuges. Die entsprechende Plakette haben wir nicht zugeteilt. Sie erhalten diese bei Ihrer Zulassungsteile. Das Fahrzeug ist im August 2022 zur nächsten Hauptuntersuchung vorzuführen. Bitte beachten Sie auch die Informationen auf der Rückseite.  (9) Es betreute Sie: Herr Depner (TUV SGD Auto Service GmbH) (10) Hinweis: Untersuchung des Abgasverhaltens am 26.08.2020 durch anerkannte Prüfstelle in der Bundesrepublik BW, A 08/027-ES		

[illegible]



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Spaltmaße ungenau)



Motorhaube (Anderer Schaden): Dämmmatte angefressen



Motorhaube (Ausgeblichen/Matt, Steinschlag, Rost)



Motorhaube (Ausgeblichen/Matt, Steinschlag, Rost)



Motorhaube (Ausgeblichen/Matt, Steinschlag, Rost)



Fahrertür (Kratzer, Rost, Ausgeblichen/Matt)



Fahrertür (Kratzer, Rost, Ausgeblichen/Matt)



Fahrertür (Kratzer, Rost, Ausgeblichen/Matt)



Beifahrertür (Rost, Ausgeblichen/Matt)



Beifahrertür (Rost, Ausgeblichen/Matt)



Türe hinten links (Ausgeblichen/Matt)



Türe hinten rechts (Delle, Kratzer, Ausgeblichen/Matt)



Türe hinten rechts (Delle, Kratzer, Ausgeblichen/Matt)



Dach (Steinschlag, Ausgeblichen/Matt, Lackschaden)



Dach (Steinschlag, Ausgeblichen/Matt, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Delle, Kratzer)



Stoßstange hinten (Delle, Kratzer)



Schweller links (Rost)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Kotflügel vorne links (Rost, Lackschaden, Ausgeblichen/Matt)



Kotflügel vorne links (Rost, Lackschaden, Ausgeblichen/Matt)



Kotflügel vorne links (Rost, Lackschaden, Ausgeblichen/Matt)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer, Ausgeblichen/Matt)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer, Ausgeblichen/Matt)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer, Ausgeblichen/Matt)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer, Ausgeblichen/Matt)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Ausgeblichen/Matt)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Ausgeblichen/Matt)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Ausgeblichen/Matt)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Ausgeblichen/Matt)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Ausgeblichen/Matt)



Heckklappe (Rost, Ausgeblichen/Matt)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)