



Mini Clubman Cooper

EZ 04/2017 | Kombi | Benzin | Automatikgetriebe | 140.240km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 45***

Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mini	Typ/Verkaufsbezeichnung Clubman Cooper [DE - Kb5 Cooper 1.5 EU6, Cooper, 2015 - 2018]		
Kategorie Kombi	FIN WMWLN310X02E39578	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 140.240km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 136 PS (100 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.499 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 132.720km	Letzter Service am 02/2026
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 04/2017	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 121g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)

Kerben,
Kratzer



(3 mm)

Kerben,
Kratzer



(3 mm)

Kerben,
Kratzer



(3 mm)

Kerben,
Kratzer



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	115
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	115	Heckklappe	120
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Auspuffanlage (1-Rohr-Anlage) mit Blende
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Außenspiegel heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Bremsenergieerückgewinnung
- Dachspoiler
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Traction Control (DTC)
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Getriebe Automatik - (6-Stufen)
- Heckscheibe heizbar
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Follow me home)
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchten Weiß
- Bremsassistent
- Dach Wagenfarbe
- Drehzahlmesser
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Elektron. Bremskraftverteiler
- Exterieurumfänge Sidescuttles mit integrierten Blinkern
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getränkehalter
- Heckscheibenwischer

- | | |
|---|---|
| • Innenausstattung: Interieur-Oberfläche Hazy Grey | • Innenausstattung: Türverkleidungen und Seitenverkleidung Carbon Black |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz | • Karosserie: 5-türig |
| • Kopf-Airbag-System hinten | • Kopf-Airbag-System vorn |
| • Kopfstützen | • Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar |
| • Leuchtweitenregelung | • Licht- und Regensensor |
| • Motor 1,5 Ltr. - 100 kW 12V | • Nebelschlussleuchte |
| • Nichtraucher-Paket | • Parkbremse elektrisch |
| • Personalisierungssystem (Personal Profile) | • Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack) |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Schaltpunktanzeige |
| • Scheibenwaschdüsen und Außenspiegel beheizt | • Seitenairbag vorn |
| • Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices | • Servolenkung Servotronic |
| • Sitz vorn links mechanisch höhenverstellbar | • Sitzausstattung: 5-Sitzer |
| • Sonnenblenden mit Spiegel | • Start-Stop-Knopf |
| • Start/Stop-Anlage (Funktion) | • Tagfahrlicht |
| • Türgriffe innen verchromt | • USB-Schnittstelle |
| • Warndreieck | • Wegfahrsperre |
| • Wärmeschutzverglasung getönt | • Zentralinstrument mit LED-Ring |
| • Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashtsensor | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Original Fahrzeug Farbe: MIDNIGHT BLACK | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Audiosystem MINI Visual Boost (inkl. LC-Display) | • Ausstattungs-Paket: Pepper |
| • Chrome-Line Exterieur | • Dachhimmel Anthrazit |
| • Dachreling schwarz | • Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser) |
| • Fzg. ohne Modell-Schriftzug | • Gepäckraum-Abtrennung (Netz) |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | • Innenausstattung: Chrome-Line |
| • Innenausstattung: MINI Yours Interieur Style Fibre Alloy illuminiert | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Lenkrad (Sport/Leder) Yours Soda | • Metallic-Lackierung |
| • MINI Connected (Schnittstelle) | • MINI Driving Modes |
| • Nebelscheinwerfer LED | • Panoramadach (Glas) |
| • Park-Distance-Control (PDC) | • Rücksitz geteilt/klappbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Kunstleder-Kombination Black Pearl | • Sitzheizung vorn |
| • Fahrassistenz-System: Müdigkeits-Warner (Driver-Alert-Control, DAC) | • Licht-Paket |
| • Excitement-Paket | • Ablage-Paket |
| • Nebelscheinwerfer | • Armauflage vorn |
| • Fußmatten Velours | • Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control |

- | | |
|-------------------------------------|--|
| • Sitz vorn rechts höhenverstellbar | • Komfortzugang (Schließ-/Startsystem) |
| • Lenkrad (Sport/Leder) | • Multifunktion für Lenkrad |
| • Sportsitze vorn | |



Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Motorhaube (Lackschaden, Kratzer, Steinschlag)



Motorhaube (Lackschaden, Kratzer, Steinschlag)



Motorhaube (Lackschaden, Kratzer, Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Fahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Fahrentür (Lackschaden, Kratzer)



Fahrentür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle)



Dach (Lackschaden, Kratzer, Steinschlag)



Dach (Lackschaden, Kratzer, Steinschlag)



Dach (Lackschaden, Kratzer, Steinschlag)



Dach (Lackschaden, Kratzer, Steinschlag)



Dach (Lackschaden, Kratzer, Steinschlag)



Dach (Lackschaden, Kratzer, Steinschlag)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Schweller links (Lackschaden, Kratzer)



Schweller rechts (Lackschaden, Kratzer, Verformung)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Heckklappe (Lackschaden, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)