



BMW 20 d xDrive

EZ 02/2014 | Geländewagen | Diesel | Schaltgetriebe | 217.611km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 09***

Fahrzeug aufgenommen am: 19.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung 20 d xDrive [DE - SUV5 20d EU5, xDrive, (Facelift) 2012 - 2015]		
Kategorie Geländewagen	FIN WBAVP910X0VV60693	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 217.611km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 184 PS (135 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 154.000km	Letzter Service am 09/2022
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 02/2014	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 145g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 5.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	180 
Motorhaube	120	Heckklappe	100
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Bremse nahe Verschleißgrenze: hinten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System hinten
- Lenkrad (Leder)
- Modellpflege
- Nebelscheinwerfer
- Anti-Blockier-System (ABS)
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchten Weiß
- Bremsassistent
- Check-Control-System
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Heckleuchten LED
- Innenausstattung: Interieurleisten Satin-Silber
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 135 kW Turbodiesel KAT
- Nichtraucher-Paket

- | | |
|---------------------------------------|---|
| • Radstand 2760 mm | • Reifenpannen-Anzeige |
| • Rußpartikelfilter | • Rücksitzlehne geteilt/klappbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Schaltpunktanzeige | • Scheibenwaschdüsen heizbar |
| • Seitenairbag vorn | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Elektra |
| • Sitze vorn mechanisch verstellbar | • Start/Stop-Anlage (Funktion) |
| • Wegfahrsperre | • Wärmeschutzverglasung getönt |
| • Zentralverriegelung | • Antriebsart: xDrive (Allrad) |
| • Dynamische Traction Control (DTC) | • Sitze vorn höhenverstellbar |
- Original Fahrzeug Farbe: MINERALGRAU METALLIC



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Audio-Navigationssystem Business | • Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Bi-Xenon-Scheinwerfer | • Dachreling |
| • Fußmatten Velours | • Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion |
| • Klimaautomatik mit autom. Umluft-Control | • Licht- und Regensensor |
| • Metallic-Lackierung | • Mittelarmlehne vorn verstellbar |
| • Multifunktion für Lenkrad | • Park-Distance-Control (PDC) |
| • Servolenkung Servotronic | • Sitzheizung vorn |
| • Sprachbediensystem | • Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player MP3-fähig) |
| • Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Xenon-Scheinwerfer | • Heckleuchten LED |
| • Tagfahrlicht | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Dachreling schwarz | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









[illegible][illegible]

	☒		☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒	</	



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)




Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten links (Delle)



Dach (Delle, Verformung)



Dach (Delle, Verformung)



Dach (Delle, Verformung)



Dach (Delle, Verformung)



Dach (Delle, Verformung)



Rücklicht (rechts) (Kratzer, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Verformung, Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Verformung, Unsachgemäß instand gesetzt)



Schweller rechts (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Heckklappe (Delle, Verformung)



Heckklappe (Delle, Verformung)



Heckklappe (Delle, Verformung)



Heckklappe (Delle, Verformung)



Heckklappe (Delle, Verformung)



Heckklappe (Delle, Verformung)



Heckklappe (Delle, Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)