



Mazda 2 1.3 Independence Sport

EZ 12/2008 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 179.597km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 88***

Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mazda	Typ/Verkaufsbezeichnung 2 1.3 Independence Sport [DE - LimS3 1.3 EU4, Independence (Sport), 2008 - 2010]		
Kategorie Kleinwagen	FIN JMZDE13K200113786	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 179.597km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 75 PS (55 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.349 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 99.300km	Letzter Service am 05/2018
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 12/2008	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 128g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(3 mm) Kerben	(3 mm) Kerben

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 14)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(2 mm)	(2 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	205 
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	115
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	600 
Motorhaube	115	Heckklappe	100
Dach	95		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine


Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Automatik-Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Dachantenne
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fernentriegelung Tank und/oder Heckklappe
- Gurtstraffer vorn
- Karosserie: 3-türig
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Kopfstützen verstellbar
- Leuchtweitenregelung
- Original Fahrzeug Farbe: TRUE RED
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- City-Paket
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 5-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaanlage
- Kopfstützen hinten
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor 1,3 Ltr. - 55 kW 16V KAT
- Servolenkung
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung




Sonderausstattung


-


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)




Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Fahrtür (Delle, Kratzer)



Fahrtür (Delle, Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Delle, Kratzer)



Beifahrtür (Delle, Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Dach (Delle, Lackschaden, Ausgeblichen/Matt)



Dach (Delle, Lackschaden, Ausgeblichen/Matt)




Dach (Delle, Lackschaden, Ausgeblichen/Matt)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)




Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)