



Mazda 3 Center-Line

EZ 06/2014 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 110.586km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 12***
Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mazda	Typ/Verkaufsbezeichnung 3 Center-Line [DE - LimS5 2.0 SKYACTIV-G 120 EU5, Center-Line, 2013 - 2015]		
Kategorie Limousine	FIN JMZBM546611151642	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 110.586km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 120 PS (88 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.998 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 106.529km	Letzter Service am 08/2025
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2014	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 119g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links


(4 mm)

Vorne rechts


(4 mm)

Hinten links


(4 mm)
Kratzer

Hinten rechts


(4 mm)
Kratzer

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	191 	Beifahrertür	85
Kotflügel vorne links	178 	Kotflügel vorne rechts	80
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	85
Seitenteil hinten links	145 	Seitenteil hinten rechts	80
Motorhaube	80	Heckklappe	85
Dach	65		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig; Laut Einlieferer Reparierte Schäden;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- 6 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem: Radioanlage
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- CD-Player
- Colorverglasung
- Dachantenne
- Dachspoiler
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe (HLA)
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (SCBS)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fensterzierleisten verchromt
- Freisprecheinrichtung mit Voice-Control und Bluetooth
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Gurtstraffer vorn
- Innenausstattung: Piano-Look-Applikationen
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten

- | | |
|--|---|
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links | • Lenkrad (Sport/Leder, 3-Speichen) |
| • Leseleuchte vorn | • Make-up-Spiegel beleuchtet |
| • Mittelarmlehne hinten | • Motor 2,0 Ltr. - 88 kW KAT |
| • Nebelscheinwerfer | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rücksitzlehne geteilt/klappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Seitenairbag vorn |
| • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Start-Stop-Knopf |
| • Start/Stop-Anlage (i-Stop) | • Tagfahrlicht |
| • Touchscreen-Farbdisplay (7,0 Zoll) | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • USB-Schnittstelle | • Multimediabuchse AUX-IN |
| • Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent | • Original Fahrzeug Farbe: Graphitgrau Metallic |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Metallic-Lackierung | • Touring-Paket |
| • Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (RVM) | • Einschaltautomatik für Fahrlicht |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt |
| • Einparkhilfe hinten | • Sitzheizung vorn |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









FAHRZEUGDATEN

19.06.2014 1118 AGK000042 2 1 1 88/6000 195
MI AB 4460-4465 1795-1795
JMZBM546611151642 9 1450-1465 1355-1355 1002

Mazda
BL 119 1815 1815
546 960 930
61W0 960 930
077 03750 071
1300 600
205/60R16 92V
205/60R16 92V

Mazda3
MAZDA (J)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Schräghecklimousine
715/2007*195/2013J
EURO5;PI/CI; M, N1 I
BENZIN
0001 3550 1998
O.1:1600 BIS 8% STEIG.

Grav
e11*2001/116*0262*11
05.11.2013 K WC986768

Parierl
n/5.0 m
n/5.0 m

Heerseite
Die
Winkelsteche
draile (DSC)

Europäische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland
Zulassungsbescheinigung Teil II

19.06.2014 1118 AGK000042 2 1 1 88/6000 195
MI AB 4460-4465 1795-1795
JMZBM546611151642 9 1450-1465 1355-1355 1002

Mazda
BL 119 1815 1815
546 960 930
61W0 960 930
077 03750 071
1300 600
205/60R16 92V
205/60R16 92V

Mazda3
MAZDA (J)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Schräghecklimousine
715/2007*195/2013J
EURO5;PI/CI; M, N1 I
BENZIN
0001 3550 1998
O.1:1600 BIS 8% STEIG.

Grav
e11*2001/116*0262*11
05.11.2013 K WC986768

Parierl
n/5.0 m
n/5.0 m

Heerseite
Die
Winkelsteche
draile (DSC)

MU-Prüfstoff QuocoD7w
Seite 1 von 1

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, Hinweise:

Ihr Fahrzeug ist ohne festgestellte Mängel.
Seine Wiedervorführung ist nicht erforderlich.
Die Plakette wurde ausgeteilt und angebracht.
Die nächste Hauptuntersuchung ist fällig im August 2026.

WIDEXSA
Ihr Prüflingenieur
H. Go. Michael Kaubisch
Prüfamt und Unterschrift

Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt.

Motormanagement/Abgasreinigungssysteme
Die Abgasuntersuchung wurde von der anerkannten Werkstatt mit der Kontroll-Nr. BE-1-01-1145-63 am 21.06.2014 durchgeführt und wird Ihnen gesondert berechnet.

Messwerte
Brennanlage
Achse
11. DAN
206 DAN
120 DAN
192 DAN

BBA
re. B Anf F min Ant Ant min 11. re. DAN

FSA
re. DAN


Abgaswerte
CO: 4.78.1.1
CO2: 11.11.1.1
HC: 1.11.1.1
NOx: 1.11.1.1

Quittung Nr. 7575700000001123
Quittungsdatum 21.06.2014
Leistungsmessung
1. Hauptuntersuchung nach 123 Jahre ALI
2. Vorgaben nach Nr. 1, Anlage VIII, BAYVO
3. Vorgaben nach ohne Meist

EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHIEGUNG
Für vollständige Fahrzeuge

Die Unterzeichner
Land: Deutschland
Ministerium für Wirtschaft und Klimaschutz
Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz

1. Fahrzeugtyp: Personenkraftwagen
2. Fahrzeugtyp: Personenkraftwagen
3. Fahrzeugtyp: Personenkraftwagen
4. Fahrzeugtyp: Personenkraftwagen
5. Fahrzeugtyp: Personenkraftwagen
6. Fahrzeugtyp: Personenkraftwagen
7. Fahrzeugtyp: Personenkraftwagen
8. Fahrzeugtyp: Personenkraftwagen
9. Fahrzeugtyp: Personenkraftwagen
10. Fahrzeugtyp: Personenkraftwagen
11. Fahrzeugtyp: Personenkraftwagen
12. Fahrzeugtyp: Personenkraftwagen
13. Fahrzeugtyp: Personenkraftwagen
14. Fahrzeugtyp: Personenkraftwagen
15. Fahrzeugtyp: Personenkraftwagen
16. Fahrzeugtyp: Personenkraftwagen
17. Fahrzeugtyp: Personenkraftwagen
18. Fahrzeugtyp: Personenkraftwagen
19. Fahrzeugtyp: Personenkraftwagen
20. Fahrzeugtyp: Personenkraftwagen
21. Fahrzeugtyp: Personenkraftwagen
22. Fahrzeugtyp: Personenkraftwagen
23. Fahrzeugtyp: Personenkraftwagen
24. Fahrzeugtyp: Personenkraftwagen
25. Fahrzeugtyp: Personenkraftwagen
26. Fahrzeugtyp: Personenkraftwagen
27. Fahrzeugtyp: Personenkraftwagen
28. Fahrzeugtyp: Personenkraftwagen
29. Fahrzeugtyp: Personenkraftwagen
30. Fahrzeugtyp: Personenkraftwagen
31. Fahrzeugtyp: Personenkraftwagen
32. Fahrzeugtyp: Personenkraftwagen
33. Fahrzeugtyp: Personenkraftwagen
34. Fahrzeugtyp: Personenkraftwagen
35. Fahrzeugtyp: Personenkraftwagen
36. Fahrzeugtyp: Personenkraftwagen
37. Fahrzeugtyp: Personenkraftwagen
38. Fahrzeugtyp: Personenkraftwagen
39. Fahrzeugtyp: Personenkraftwagen
40. Fahrzeugtyp: Personenkraftwagen
41. Fahrzeugtyp: Personenkraftwagen
42. Fahrzeugtyp: Personenkraftwagen
43. Fahrzeugtyp: Personenkraftwagen
44. Fahrzeugtyp: Personenkraftwagen
45. Fahrzeugtyp: Personenkraftwagen
46. Fahrzeugtyp: Personenkraftwagen
47. Fahrzeugtyp: Personenkraftwagen
48. Fahrzeugtyp: Personenkraftwagen
49. Fahrzeugtyp: Personenkraftwagen
50. Fahrzeugtyp: Personenkraftwagen
51. Fahrzeugtyp: Personenkraftwagen
52. Fahrzeugtyp: Personenkraftwagen
53. Fahrzeugtyp: Personenkraftwagen
54. Fahrzeugtyp: Personenkraftwagen
55. Fahrzeugtyp: Personenkraftwagen
56. Fahrzeugtyp: Personenkraftwagen
57. Fahrzeugtyp: Personenkraftwagen
58. Fahrzeugtyp: Personenkraftwagen
59. Fahrzeugtyp: Personenkraftwagen
60. Fahrzeugtyp: Personenkraftwagen
61. Fahrzeugtyp: Personenkraftwagen
62. Fahrzeugtyp: Personenkraftwagen
63. Fahrzeugtyp: Personenkraftwagen
64. Fahrzeugtyp: Personenkraftwagen
65. Fahrzeugtyp: Personenkraftwagen
66. Fahrzeugtyp: Personenkraftwagen
67. Fahrzeugtyp: Personenkraftwagen
68. Fahrzeugtyp: Personenkraftwagen
69. Fahrzeugtyp: Personenkraftwagen
70. Fahrzeugtyp: Personenkraftwagen
71. Fahrzeugtyp: Personenkraftwagen
72. Fahrzeugtyp: Personenkraftwagen
73. Fahrzeugtyp: Personenkraftwagen
74. Fahrzeugtyp: Personenkraftwagen
75. Fahrzeugtyp: Personenkraftwagen
76. Fahrzeugtyp: Personenkraftwagen
77. Fahrzeugtyp: Personenkraftwagen
78. Fahrzeugtyp: Personenkraftwagen
79. Fahrzeugtyp: Personenkraftwagen
80. Fahrzeugtyp: Personenkraftwagen
81. Fahrzeugtyp: Personenkraftwagen
82. Fahrzeugtyp: Personenkraftwagen
83. Fahrzeugtyp: Personenkraftwagen
84. Fahrzeugtyp: Personenkraftwagen
85. Fahrzeugtyp: Personenkraftwagen
86. Fahrzeugtyp: Personenkraftwagen
87. Fahrzeugtyp: Personenkraftwagen
88. Fahrzeugtyp: Personenkraftwagen
89. Fahrzeugtyp: Personenkraftwagen
90. Fahrzeugtyp: Personenkraftwagen
91. Fahrzeugtyp: Personenkraftwagen
92. Fahrzeugtyp: Personenkraftwagen
93. Fahrzeugtyp: Personenkraftwagen
94. Fahrzeugtyp: Personenkraftwagen
95. Fahrzeugtyp: Personenkraftwagen
96. Fahrzeugtyp: Personenkraftwagen
97. Fahrzeugtyp: Personenkraftwagen
98. Fahrzeugtyp: Personenkraftwagen
99. Fahrzeugtyp: Personenkraftwagen
100. Fahrzeugtyp: Personenkraftwagen



A close-up photograph of a tire sidewall. The word "CLEAR" is embossed in large, bold, capital letters. Below it, a warning label is visible, which includes the text: "WARNING: * TIRE FAILURE DUE TO IMPERFECT INFLATION/DEFLATION", "FOLLOW OWNER'S MANUAL FOR PROPER INFLATION", "EXTRACTION OF THE TIRE FROM THE VEHICLE IS REQUIRED", "ONLY SPECIALLY TRAINED PERSONNEL SHOULD PERFORM THIS", and "ON 18 INCH RIMS APPROVED FOR RADIAL TIRES TO BE USED FOR R.E. DRIVEN". The tire is mounted on a silver alloy wheel.

A close-up photograph of a car's side-view mirror. The mirror's housing is black and has a small, rectangular, textured sensor or camera lens on its lower left side. The mirror's glass surface is highly reflective, showing a clear reflection of a person in a dark shirt and shorts standing on a paved surface. The background of the reflection shows a bright, sunny outdoor environment with some greenery.


A close-up photograph of a silver alloy wheel. The wheel features a multi-spoke design with a central hubcap bearing the Mazda logo. The tire is black and has 'P205 60R16 92H' and 'MAZDA' embossed on the sidewall. The wheel is mounted on a vehicle, and the background is slightly blurred.

A close-up photograph of the rear left corner of a dark-colored car. The image shows a significant dent in the rear bumper and body panel. A red taillight is visible on the left side of the frame. The car is parked on a light-colored, textured surface, possibly gravel or concrete.

Stoßstange hinten (Delle, Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Delle, Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Delle, Kratzer, Lackschaden)



Schweller links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)