



Seat Altea Stylance / Style

EZ 05/2012 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 192.976km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 95***

Fahrzeug aufgenommen am: 19.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Seat	Typ/Verkaufsbezeichnung Altea Stylance / Style [DE - Van5 2.0 TDI EU5, Style, (Facelift) 2011 - 2013]		
Kategorie Van	FIN VSSZZZ5PZCR018276	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 192.976km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 140 PS (103 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 57.315km	Letzter Service am 08/2018
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 05/2012	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 129g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links



(5 mm)

Vorne rechts



(5 mm)

Hinten links



(7 mm)

Hinten rechts



(7 mm)

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links



(6 mm)

Vorne rechts



(6 mm)

Hinten links



(5 mm)

Hinten rechts



(5 mm)

Reifenschäden: Zwei Felgen verkratzt und mit Kerben;

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	130	Heckklappe	110
Dach	130		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Motor startet nur schwer; Bei dem Kühlwasser: Tropfender Verlust;

Sonstige technische Mängel

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und anklappbar
- Außenspiegel konvex, rechts
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Lendenwirbelstütze verstellbar
- Lenkrad mit Multifunktion
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel konvex, links
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Dachantenne
- Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fzg. ohne Start/Stop-Anlage
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Gurtstraffer mit Kraftbegrenzer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik
- Kopfstützen hinten
- Laderaumboden variabel und herausnehmbar
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar

- | | |
|---|--|
| • Mittelarmlehne hinten | • Mittelarmlehne vorn |
| • Modellpflege | • Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDI |
| • Nebelscheinwerfer | • Radiovorbereitung |
| • Reifen-Reparaturset | • Reifenkontroll-Anzeige |
| • Rußpartikelfilter | • Rücksitz geteilt |
| • Rücksitz klappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Seitenairbag |
| • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic) | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitz vorn rechts höhenverstellbar | • Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn links | • USB-Anschluss |
| • Verglasung getönt | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Außenspiegel lackiert |
| • Türgriffe außen lackiert | • Traction-Control-System (TCS) |
| • elektronische Schlupfregulierung (ESR) | • Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Original Fahrzeug Farbe: GRIS TRACK | |



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Audio-Paket | • Audiosystem CD 3 inkl. MP3-Laufwerk |
| • Fensterheber elektrisch hinten | • Frontscheibe heizbar |
| • Metallic-Lackierung | • Raucher-Paket |
| • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt | • Technologie-Paket |
| • Vorbereitung Telefon | • Winter-Paket |
| • 8 Lautsprecher | • Bluetooth-Schnittstelle |
| • Audiobedienung am Lenkrad | • 8 Lautsprecher |
| • Lenkrad mit Multifunktion | • Einschaltautomatik für Fahrlicht |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Einparkhilfe hinten | • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Scheibenwaschdüsen heizbar |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Anderer Schaden): Flüssigkeit im Bereich Öleinfüllstutzen



Windschutzscheibe (Riss/Bruch, Steinschlag)



Fahrtür (Rost, Lackschaden)



Beifahrtür (Rost)



Beifahrtür (Rost)



Beifahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrtür (Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Rost)



Türe hinten links (Rost)



Türe hinten links (Lackschaden, Rost, Verformung)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Verformung)



Türe hinten rechts (Delle)



Türe hinten rechts (Rost)



Rücklicht (rechts) (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Delle, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Anderer Schaden): Undicht



Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Verformung, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Rost, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Verformung)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)