



Mercedes-Benz C 180 CGI

EZ 07/2016 | Kombi | Benzin | Schaltgetriebe | 113.709km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 96***
Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung C 180 CGI [DE - Kb5 C 180 EU6, Avantgarde, 2014 - 2018]		
Kategorie Kombi	FIN WDD2052401F406564	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 113.709km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 156 PS (115 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.595 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 83.446km	Letzter Service am 02/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 07/2016	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 125g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	115
Türe hinten links	140	Türe hinten rechts	160
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	810 
Motorhaube	190 	Heckklappe	125
Dach	135		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• Adaptives Bremslicht	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
• Aktive Motorhaube	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Außenspiegel Wagenfarbe	• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
• Beckenairbag vorn (Pelvisbag)	• Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
• Dachreling (Aluminium)	• Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
• Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung	• Einschaltautomatik für Fahrlicht
• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	• Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
• Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)	• Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
• Fensterheber elektr. mit Komfortschaltung	• Feststellbremse elektrisch
• Gepäck-/Laderaumabdeckung inkl. Sicherheitsnetz	• Getriebe 6-Gang
• Infotainment-System: Mercedes me connect	• Innenhimmel Stoff
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	• Karosserie: 5-türig
• Knieairbag Fahrerseite	• Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control)
• Kopf-Airbag-System (Windowbag)	• Ladekantenschutz (Edelstahl)
• Lenkrad (Leder)	• Lenkrad mit Multifunktion
• Mercedes-Benz Notrufsystem	• Mittelarmlehne vorn mit Fach

- | | |
|--|---|
| • Motor 1,6 Ltr. - 115 kW KAT | • Original Fahrzeug Farbe: OBSIDIANSCHWARZ |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Reiserechner |
| • Rücksitzlehne geteilt / klappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Scheinwerfer mit integriertem Tagfahrlicht | • Seitenairbag (Sidebag) vorn |
| • Sitz vorn links elektr. verstellbar | • Sitz vorn rechts elektr. verstellbar |
| • Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite | • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Start/Stop-Anlage | • Stau-/Ablagefach unter Laderaumboden |
| • Steckdose (12V-Anschluß) | • Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond |
| • Wärmeschutzverglasung / Heckscheibe ESG | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Ablage-Paket | • Audiosystem Audio 20 (mit Touchpad) |
| • Ausstattungs-Paket: Business Plus | • Außenspiegel elektr. anklappbar |
| • Avantgarde Interieur | • Fahrassistentz-System: aktiver Park-Assistent |
| • Fußmatten Velours | • Getränkehalter vorn |
| • Infotainment-System: Remote Online | • Innenausstattung: Zierteile Aluminium |
| • Innenhimmel Stoff | • Innenraumlicht-Paket |
| • Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik | • Kartentasche an Vordersitze |
| • Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen) | • Kraftstofftank: vergrößert |
| • Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar | • Lenkrad (Leder) |
| • Metallic-Lackierung | • Navigationsmodul Garmin MAP Pilot |
| • Panorama-Schiebedach | • Reifen-Reparaturset (Tirefit) |
| • Scheibenwaschanlage beheizt | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Scheinwerfer LED High Performance | • Sitz-Komfort-Paket |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico | • Sitzheizung vorn |
| • Spiegel-Paket | • Tempomat |
| • Touchpad (Mittelkonsole) | • Vorbereitung Navigationssystem (Garmin MAP Pilot) |
| • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy / Komfort-Telefonie / LTE-fähig | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden




Fahrzeugfotos











Hauptkategorie Hauptkategorie		F. Anzahl des Aufwands		G. Zeit (Min)		H. Kosten (€)	
1. Anzahl des Aufwands	1	1	1	1	1	1	1
2. Anzahl des Aufwands	1	1	1	1	1	1	1
3. Anzahl des Aufwands	1	1	1	1	1	1	1
4. Anzahl des Aufwands	1	1	1	1	1	1	1
5. Anzahl des Aufwands	1	1	1	1	1	1	1
6. Anzahl des Aufwands	1	1	1	1	1	1	1
7. Anzahl des Aufwands	1	1	1	1	1	1	1
8. Anzahl des Aufwands	1	1	1	1	1	1	1
9. Anzahl des Aufwands	1	1	1	1	1	1	1
10. Anzahl des Aufwands	1	1	1	1	1	1	1
11. Anzahl des Aufwands	1	1	1	1	1	1	1
12. Anzahl des Aufwands	1	1	1	1	1	1	1
13. Anzahl des Aufwands	1	1	1	1	1	1	1
14. Anzahl des Aufwands	1	1	1	1	1	1	1
15. Anzahl des Aufwands	1	1	1	1	1	1	1
16. Anzahl des Aufwands	1	1	1	1	1	1	1
17. Anzahl des Aufwands	1	1	1	1	1	1	1
18. Anzahl des Aufwands	1	1	1	1	1	1	1
19. Anzahl des Aufwands	1	1	1	1	1	1	1
20. Anzahl des Aufwands	1	1	1	1	1	1	1
21. Anzahl des Aufwands	1	1	1	1	1	1	1
22. Anzahl des Aufwands	1	1	1	1	1	1	1
23. Anzahl des Aufwands	1	1	1	1	1	1	1
24. Anzahl des Aufwands	1	1	1	1	1	1	1
25. Anzahl des Aufwands	1	1	1	1	1	1	1
26. Anzahl des Aufwands	1	1	1	1	1	1	1
27. Anzahl des Aufwands	1	1	1	1	1	1	1
28. Anzahl des Aufwands	1	1	1	1	1	1	1
29. Anzahl des Aufwands	1	1	1	1	1	1	1
30. Anzahl des Aufwands	1	1	1	1	1	1	1
31. Anzahl des Aufwands	1	1	1	1	1	1	1
32. Anzahl des Aufwands	1	1	1	1	1	1	1
33. Anzahl des Aufwands	1	1	1	1	1	1	1
34. Anzahl des Aufwands	1	1	1	1	1	1	1
35. Anzahl des Aufwands	1	1	1	1	1	1	1
36. Anzahl des Aufwands	1	1	1	1	1	1	1
37. Anzahl des Aufwands	1	1	1	1	1	1	1
38. Anzahl des Aufwands	1	1	1	1	1	1	1
39. Anzahl des Aufwands	1	1	1	1	1	1	1
40. Anzahl des Aufwands	1	1	1	1	1	1	1
41. Anzahl des Aufwands	1	1	1	1	1	1	1
42. Anzahl des Aufwands	1	1	1	1	1	1	1
43. Anzahl des Aufwands	1	1	1	1	1	1	1
44. Anzahl des Aufwands	1	1	1	1	1	1	1
45. Anzahl des Aufwands	1	1	1	1	1	1	1
46. Anzahl des Aufwands	1	1	1	1	1	1	1
47. Anzahl des Aufwands	1	1	1	1	1	1	1
48. Anzahl des Aufwands	1	1	1	1	1	1	1
49. Anzahl des Aufwands	1	1	1	1	1	1	1
50. Anzahl des Aufwands	1	1	1	1	1	1	1
51. Anzahl des Aufwands	1	1	1	1	1	1	1
52. Anzahl des Aufwands	1	1	1	1	1	1	1
53. Anzahl des Aufwands	1	1	1	1	1	1	1
54. Anzahl des Aufwands	1	1	1	1	1	1	1
55. Anzahl des Aufwands	1	1	1	1	1	1	1
56. Anzahl des Aufwands	1	1	1	1	1	1	1
57. Anzahl des Aufwands	1	1	1	1	1	1	1
5							

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß)