



Volkswagen Caddy Trendline BMT

EZ 01/2014 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 218.581km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 28***
Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Caddy Trendline BMT [DE - Kb5 1.6 TDI BMT EU5, Trendline, 2010 - 2015]		
Kategorie Van	FIN WV2ZZZ2KZEX066204	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 218.581km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 75 PS (55 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 3	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 191.994km	Letzter Service am 05/2025
Emissionsklasse Other	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 01/2014	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 139g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links



(3 mm)

Vorne rechts



(3 mm)

Hinten links



(5 mm)

Hinten rechts



(5 mm)

Anderer Schaden

2. Satz
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links



(3 mm)

Vorne rechts



(3 mm)

Hinten links



(3 mm)

Hinten rechts



(3 mm)

Reifenschäden: Porös, ungleichmäßig abgefahren
Reifen platt

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	125
Türe hinten links	125	Türe hinten rechts	125
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	125	Heckklappe	120
Dach	100		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;

Sonstige technische Mängel

Diesel Thermofenster: Das Fahrzeug ist mit folgenden Funktionen (oder ähnlichen Funktionen) ausgestattet: "Thermofenster" zur schrittweisen Anpassung der Abgasrückführungsrate außerhalb eines bestimmten Temperaturbereichs; "Höhenkorrektur" zur schrittweisen Anpassung der Abgasrückführungsrate in Bezug auf die Höhe über dem Meeresspiegel, "Taxischaltung" zum Herunterfahren der Abgasrückführung bei langem Leerlaufbetrieb. Angesichts von Entwicklungen in der jüngeren Rechtsprechung kann nicht ausgeschlossen werden, dass künftig Gerichte oder Behörden diese oder vergleichbare Funktionen als unzulässig bewerten und in der Folge Rückrufe von Herstellern oder behördliche Maßnahmen angeordnet werden. Eine Haftung der Castle Tech GmbH oder einer ihrer Tochtergesellschaften ist in einem solchen Fall ausgeschlossen.

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Bremse nahe Verschleißgrenze: vorne;
Kupplung	Beim Kupplungspedal: komm spät;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 2. Sitzreihe Sitzbank (3 Sitzplätze)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antenne Außenspiegel links
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Armaturentafel mit Ablagefachdeckel
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Bodenbelag hinten (Teppich)
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch
- Frontscheibe Verbundglas
- Ablagen: Gepäcknetz Fahrgastraum im Dachrahmen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem RCD 210 MP3 (Radio/CD-Player, 4 Lautsprecher)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel lackiert
- Bodenbelag vorn (Teppich)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)

• Getriebe 5-Gang	• Griffleiste Heckklappe Wagenfarbe
• Handschuhfach abschließbar und beleuchtet	• Heckklappe mit Verglasung
• Heckscheibe heizbar	• Heckscheibenwischer
• Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter	• Innenspiegel abblendbar
• Karosserie/Aufbau: Kombi	• Laderaumabdeckung
• Lautsprecher (4)	• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
• Mittelarmlehne vorn	• Mittelkonsole
• Motor 1,6 Ltr. - 55 kW TDI	• Original Fahrzeug Farbe: REFLEXSILBER
• Radstand 2681 mm	• Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
• Rußpartikelfilter	• Rücksitz geteilt
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5	• Schiebetür links
• Schiebetür rechts	• Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links
• Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit	• Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum hinten links, fest
• Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum hinten rechts, fest	• Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum vorn links, fest
• Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum vorn rechts, fest	• Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff	• Sitze: Komfortsitze vorn
• Sonnenblende links mit Spiegel	• Sonnenblende rechts mit Spiegel
• Start/Stop-Anlage	• Tagfahrlicht
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Verbandkasten und Warndreieck
• Wegfahrsperre (elektronisch)	• Wärmeschutzverglasung grün getönt
• Zentralverriegelung	



Sonderausstattung

• Dachreling	• Einparkhilfe hinten
• Klimaanlage Climatic	• Metallic-Lackierung
• Multifunktionsanzeige / Bordcomputer	• Radvollabdeckungen / Radzierblenden
• Raucher-Paket	• Sitze vorn höhenverstellbar
• Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)	• Warnanlage für Sicherheitsgurt, Fahrer

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos







Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Scheinwerfer (links) (Kratzer)



Motorhaube (Lackschaden)



Rad (Anderer Schaden): Flanke beschädigt



Fahrertür (Lackschaden)



Fahrertür (Lackschaden)



Fahrertür (Lackschaden)



Fahrertür (Lackschaden)



Fahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Rückscheibe (Riss/Bruch)



Rücklicht (rechts) (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller rechts (Delle, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Delle)



Heckklappe (Lackschaden)



Heckklappe (Lackschaden)



Heckklappe (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch, Verschleiß, Diverse Schäden)



Innenraum (Riss/Bruch, Verschleiß, Diverse Schäden)



Innenraum (Riss/Bruch, Verschleiß, Diverse Schäden)



Innenraum (Riss/Bruch, Verschleiß, Diverse Schäden)



Innenraum (Riss/Bruch, Verschleiß, Diverse Schäden)