



Audi A3 Cabriolet

EZ 06/2012 | Roadster/Cabrio | Benzin | Schaltgetriebe | 72.010km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 27***
Fahrzeug aufgenommen am: 07.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung A3 Cabriolet [DE - Ca2 1.2 TFSI EU5, Ambition, 2010 - 2013]		
Kategorie Roadster/Cabrio	FIN TRUZZZ8P3C1004714	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 72.010km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 105 PS (77 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.197 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 71.398km	Letzter Service am 07/2025
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 4	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2012	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 135g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)



(3 mm)



(4 mm)



(4 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	290 	Beifahrertür	220 
Kotflügel vorne links	400 	Kotflügel vorne rechts	115 
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	400 	Seitenteil hinten rechts	800 
Motorhaube	145 	Heckklappe	145 
Dach	-		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig; Siehe Lackwerte;

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Ausstattungs-Paket: Ambition
- Außenspiegel konvex, rechts
- Einstiegshilfe Easy-Entry
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Mikrometallic
- Karosserie: 2-türig
- Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- Nebelscheinwerfer integriert
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außentemperaturanzeige
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
- Fahrer-Informationssystem (FIS)
- Getriebe 6-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Schulter-Airbag vorn (Thoraxbag)
- Motor 1,2 Ltr. - 77 kW 16V TFSI
- Nebelschlussleuchte
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Dynamik / Routine
- Sport-Fahrwerk

- Sportsitze
- Tagfahrlicht
- Windschott
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt



Sonderausstattung

- Audiosystem Concert (Radio/CD-Player, MP3-fähig)
- Einparkhilfe hinten (APS)
- Komfort-Paket
- Licht-Paket
- Mittelarmlehne vorn
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- USB-Schnittstelle Audi exclusive
- Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Klimaanlage
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sitzheizung vorn
- Universal-Schnittstelle Bluetooth

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos












22.06.2012	8307	ABL000118	2	01	77/5000	190
M1	AE		4238-4387		1765	
TRUZ28P3C1004714		6	1369-1424		1435	
AUDI			-	75	-	
8P			132	1860	1860	
KCBZBF1			1000	975	-	
FM6AJ009R8P627MGEM1			1000	975	-	
			077	3750	071	
AUDI A3 CABRIOLET			1200	710	4	-
AUDI (H)			205/55 R16 91V			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			205/55 R16 91V			
Kabrio-Limousine			-			
715/2007/692/2008F			schwarz		9	
EURO5;F;PI/CI; M. N1 I			e1*2001/116*0456*12			
Benzin			19.04.11		K	EB083373
0001	35F0	1197				
0,1:1500 bis 81 Stieg.*zul.Ges-Gew.d.Zuges max.3060kg*						
Fzg.bei werkseitig montierter AHK m.spez.Fahrdyn.Stabi						
l.Syst.f.Anh.Betr.f.Temp.100 km/h gem.3.Aend.VO.z.9.Aus						
n.VO.z.STVO*ww.AHK lt.ETGT*						



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrtür (Delle, Kratzer)



Fahrtür (Delle, Kratzer)



Beifahrtür (Lackschaden)



Dach (Lackschaden)



Dach (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)




Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)




Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)