



Volkswagen Caddy Maxi Life

EZ 07/2009 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 268.395km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 22***

Fahrzeug aufgenommen am: 08.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Caddy Maxi Life [DE - Van5 2.0 TDI DPF EU4, Maxi Life, 2007 - 2010]		
Kategorie Van	FIN WV2ZZZ2KZAX009013	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 268.395km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 140 PS (103 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 227.089km	Letzter Service am 10/2021
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 7	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 07/2009	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 169g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)

2. Satz
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)

Reifenschäden: Felgen teilweise beschädigt

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	200 	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	135	Kotflügel vorne rechts	185 
Türe hinten links	125	Türe hinten rechts	135
Seitenteil hinten links	145	Seitenteil hinten rechts	1360 
Motorhaube	120	Heckklappe	120
Dach	115		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei dem Kühlwasser: Unter Minimum;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung teilweise ohne Funktion; Anhängerkupplung fehlt;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3.Sitzreihe (2 Sitze zusätzlich)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bodenbelag vorn (Teppich)
- Getriebe 6-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kindersicherung im Fahrgastraum
- Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDI
- Nebelschlussleuchte
- Radstand 3002 mm
- Schiebetür links
- Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum vorn links, schiebbar
- Seitenschutzleisten
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel lackiert
- Fensterheber elektrisch
- Heckscheibenwischer
- Karosserie/Aufbau: Kombi
- Leuchtweitenregelung
- Nebelscheinwerfer
- Nichtraucher-Paket
- Rußpartikelfilter
- Schiebetür rechts
- Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum vorn rechts, schiebbar
- Servolenkung
- Sondermodell Maxi Life
- Stoßfänger lackiert

- | | |
|---|--|
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Wärmeschutzverglasung grün getönt |
| • Zentralverriegelung | • Airbag Fahrerseite |
| • Fernbedienung für Zentralverriegelung | • Original Fahrzeug Farbe: OFFROADGREY |



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar) | • Einparkhilfe hinten |
| • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) | • Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand) |
| • Gepäckraumabdeckung / Rollo | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) |
| • Heckflügeltüren mit Verglasung | • Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter |
| • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion | • Metallic-Lackierung |
| • Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit | • Sitze vorn höhenverstellbar |
| • Tagfahrlicht | • Verglasung hinten abgedunkelt (65 %) |
| • Winter-Paket mit Fernbedienung für Standheizung | • Multifunktionsanzeige / Bordcomputer |
| • Multifunktionsanzeige Plus | • Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn |
| • Scheibenwaschdüsen heizbar | • Multifunktionsanzeige / Bordcomputer |
| • Zusatzheizung (Standheizung) | • Fernbedienung für Standheizung / Zusatzheizung |
| • Sitzheizung vorn | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos














23.07.2009	0603	AMK00041 X	2	1	103/4000	186
M1	AF		4875-4975		1794	
WV2ZZZ2KZAX009013	0	0	-1834		1568-1815	
VOLKSWAGEN, VW				75		
2K			167	2360	2360	
AFBMMX01			1200	1250		
FM6FME2Q0045B0J27GG1N1			1200	1250		
			80	3000	74	
CADDY			1440	750		
VOLKSWAGEN-VW			205/55 R16 94H			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.,			205/55 R16 94H			
Mehrzweckfahrzeug						
3R-05						
EURO 4			1*2001/116*0252*22			
Diesel			28.04.2009		HY567931	
0002	0452	1968				
7.2.8.2+5 B.ANFAHREBETRIEB 0.1:500 BIS 83 STRIG."ZUG-GEF- GEN.D.ZUGEN MAX.380KG*F3 IST MIT REKSEITIG MONTEIERTER ANH- M.SPEZ.FAHRRADEN,STAEL,STUEL.F.ANH.BRIEF.TEME.100 KM/H GEN.1 ANND.VO.2.2.AUSR.VO.3.SVO*STUE PM.1 AN TAZ INSTAUL."ZUG- GEF.-GEN.D.ZUGEN AN 83 STRIG.MAX.380KG*WH.ANH LT.FUTQ*DATV H ZUR EMISSIONSKLASSE: 23.07.2009"						

[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)




Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Motorhaube (Rost, Steinschlag, Delle)



Motorhaube (Rost, Steinschlag, Delle)



Motorhaube (Rost, Steinschlag, Delle)



Motorhaube (Rost, Steinschlag, Delle)



Motorhaube (Rost, Steinschlag, Delle)



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Delle)



Beifahrtür (Delle, Kratzer)



Beifahrertür (Delle, Kratzer)



Beifahrertür (Delle, Kratzer)



Türe hinten links (Delle, Kratzer)



Türe hinten links (Delle, Kratzer)



Türe hinten links (Delle, Kratzer)



Türe hinten links (Delle, Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



Dach (Rost, Kratzer, Lackschaden)



Dach (Rost, Kratzer, Lackschaden)



Dach (Rost, Kratzer, Lackschaden)



Dach (Rost, Kratzer, Lackschaden)



Dach (Rost, Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Rost)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Rost)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Rost)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Rost)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Rost)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Seitenteil hinten links (Verformung, Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Verformung, Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Verformung, Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Verformung, Kratzer, Delle)



Heckklappe (Kratzer, Riss/Bruch, Delle)



Heckklappe (Kratzer, Riss/Bruch, Delle)



Heckklappe (Kratzer, Riss/Bruch, Delle)



Heckklappe (Kratzer, Riss/Bruch, Delle)



Heckklappe (Kratzer, Riss/Bruch, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)