



BMW xDrive 20 d

EZ 01/2011 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 209.290km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 33***
Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung xDrive 20 d [DE - SUV5 20d EU5, xDrive DPF, 2009 - 2012]		
Kategorie Geländewagen	FIN WBAVP310X0VP68229	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 209.290km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 177 PS (130 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Other	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 01/2011	Farbe Braun	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Mietwagen		CO2-Emissionen 164g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	145	Beifahrertür	160
Kotflügel vorne links	150	Kotflügel vorne rechts	155
Türe hinten links	145	Türe hinten rechts	145
Seitenteil hinten links	145	Seitenteil hinten rechts	155
Motorhaube	150	Heckklappe	140
Dach	165		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchten Weiß
- Bremsassistent
- Check-Control-System
- Dynamische Traction Control (DTC)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe Automatik - mit Steptronic (6-Stufen)
- Innenausstattung: Interieurleisten Satin-Silber
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System vorn
- Motor 2,0 Ltr. - 130 kW Turbodiesel KAT
- Nichtraucher-Paket
- Radstand 2760 mm
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Bremsenergieerückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fahrassistenten-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System hinten
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Nebelscheinwerfer
- Original Fahrzeug Farbe: MARRAKESCHBRAUN METALLIC
- Reifenpannen-Anzeige
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder

- Schaltpunktanzeige
- Seitenairbag vorn
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Elektra
- Sitze vorn mechanisch verstellbar
- Wärmeschutzverglasung getönt



Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem Business mit integrierter Handylvorrüstung
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Connectivity-Paket
- Fahrassistenz-System: Performance Control
- Heckleuchten LED
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Licht-Paket
- Metallic-Lackierung
- Multifunktion für Lenkrad
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Servolenkung Servotronic
- Tagfahrlicht
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy Business mit Bluetooth Schnittstelle
- X Line
- Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fußmatten Velours
- HiFi-Lautsprechersystem
- Klimaautomatik mit autom. Umluft-Control
- Licht- und Regensensor
- MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy
- Mittelarmlehne vorn verstellbar
- Panoramadach (Glas)
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sitzheizung vorn
- USB-Schnittstelle
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle
- Xenon-Scheinwerfer

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau, Kratzer)



Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



Fahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Delle)



Beifahrertür (Delle)



Beifahrertür (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Dach (Kratzer, Lackschaden)



Dach (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden)




Seitenteil hinten links (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)