



Honda Civic 1.4 Sport

EZ 12/2010 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 118.830km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 47***

Fahrzeug aufgenommen am: 24.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Honda	Typ/Verkaufsbezeichnung Civic 1.4 Sport [DE - LimS5 1.4 EU5, Sport, (Facelift) 2009 - 2011]		
Kategorie Limousine	FIN SHHFK1750AU023322	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 118.830km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 99 PS (73 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.339 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 12/2010	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 135g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links



(3 mm)

Vorne rechts



(3 mm)

Hinten links



(4 mm)
Kratzer

Hinten rechts



(4 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	105	Beifahrertür	175 
Kotflügel vorne links	115	Kotflügel vorne rechts	165 
Türe hinten links	115	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	110	Heckklappe	-
Dach	115		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Fensterheber vorne rechts ohne Funktion

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Alarmanlage
- Audiobedienung am Lenkrad
- Automatische Fahrlichtschaltung / Lichtsensor
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Design- und Ausstattungslinie Sport
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik
- Lenkrad (Leder)
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 1,4 Ltr. - 73 kW KAT
- Nebelscheinwerfer
- Reifenkontroll-Anzeige
- Aktive Kopfstützen vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Elektron. Stabilitäts-Programm (VSA)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 6-Gang
- Innenausstattung: Aluminium-Dekor
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Mittelarmlehne hinten
- Modellpflege
- Multifunktion für Lenkrad
- Radiovorbereitung, 6 Lautsprecher
- Rücksitz geteilt / klappbar



- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Sport-Pedalerie
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Airbag Fahrerseite
- Airbag Beifahrerseite
- Radiovorbereitung, 4 Lautsprecher



Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos










30.12.2010	2131	AAJ00006 8	2	1	73/6000	177
M1	AB		4255		1765	
SHHFK1750AU023322			1460		-1257	
HONDA				75		
EK1			135	1690	1690	
3			920	820		
1			920	820		
			77	4500	49	
CIVIC 5DR			1200	500	5	
HONDA (GB)			205/55R16 85H			
FZ 2 PERS. BEF. B. 8 SPL			205/55R16 85H			
SCHRÄGHECKLIMOUSINE						
EC 715/2007*EC 682/2008A			SCHWARZ	9		
EURO 5 A PIVCL M. N11			611*2001/116*0255*06			
BENZIN			26.02.2010	H	H2048436	
0001	35A0	1339				
WW.AHK LT.EGTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 30.12.2010*						



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Motorhaube (Lackschaden)



Motorhaube (Lackschaden)



Motorhaube (Rost)



Motorhaube (Rost)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Rost)



Fahrtür (Rost)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Delle)



Beifahrtür (Delle)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Riss/Bruch)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Delle)



Dach (Kratzer)



Dach (Kratzer)



Dach (Kratzer)



Dach (Kratzer)



Dach (Kratzer)



Dach (Kratzer)



Dach (Lackschaden)



Dach (Lackschaden)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Schweller links (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Delle)



Kotflügel vorne rechts (Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)




Seitenteil hinten links (Kratzer)




Seitenteil hinten links (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)