



Volkswagen Golf IQ.DRIVE Start-Stop

EZ 08/2019 | Kombi | Benzin | Schaltgetriebe | 147.302km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 49***

Fahrzeug aufgenommen am: 17.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Golf IQ.DRIVE Start-Stop [DE - Kb5 1.5 TSI BMT/Start-Stop EU6d-T, IQ.DRIVE OPF, (Facelift) 2019 - 2020]		
Kategorie Kombi	FIN WVWZZZAUZKP605458	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 147.302km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.498 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 133.386km	Letzter Service am 11/2025
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 08/2019	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 139g/km (WLTP) 119g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.1l/100km (WLTP) 5.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	120	Heckklappe	120
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Ausstattung Comfortline
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsbelagverschleissanzeige
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Chromleiste Stoßfänger vorn
- Doppeltonhorn
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Differentialsperre (XDS)
- Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Fahrassistenz-System: Automatische Distanzregelung (ACC)
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Auto-Hold-Funktion
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Bremsassistent
- Chrom-Paket (1)
- Chromeinfassung Spiegelverstellung
- Dachreling silber
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Umfeldbeobachtungssystem (Front assist)
- Fahrassistenz-System: Blind Spot Sensor Plus mit Auspark-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung

- | | |
|---|--|
| • Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist) | • Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist) |
| • Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion | • Fensterheber elektrisch |
| • Frontkamera (Multifunktionskamera Frontscheibe) | • Frontscheibe Verbundglas getönt |
| • Funkschlüssel (2) klappbar | • Fußmatten Textil |
| • Geschwindigkeits-Begrenzeranlage | • Getriebe 6-Gang |
| • Handschuhfach mit Kühlfunktion | • Heckleuchten LED |
| • Heckscheibenwischer | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz | • Karosserie: 5-türig |
| • Kennzeichenbeleuchtung LED | • Klimaanlage Climatronic 2-Zonen |
| • Knieairbag Fahrerseite | • Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn |
| • Kopfstützen hinten (3-fach) | • Kühlergrill schwarz mit Chromleiste unten |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts |
| • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion | • Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung |
| • Leseleuchten vorn und hinten | • Licht- und Sicht-Paket 1 |
| • Mittelarmlehne vorn | • Modellpflege |
| • Motor 1,5 Ltr. - 110 kW 16V TSI ACT | • Multifunktionsanzeige Plus |
| • Nebelschlussleuchte | • Nichtraucher-Paket |
| • Original Fahrzeug Farbe: INDIUMGRAU | • Otto-Partikelfilter (OPF) |
| • Parkbremse elektrisch | • Pedale Edelstahl |
| • Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set) | • Reifenkontroll-Anzeige |
| • Rücksitzlehne geteilt | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Scheibenwaschdüsen heizbar |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Servolenkung elektro-mechanisch und geschwindigkeitsabhängig | • Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitz vorn rechts höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Sitze: Komfortsitze vorn |
| • Sitzheizung vorn | • Sitzlehne vorn rechts umklappbar |
| • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) | • Start/Stop-Anlage |
| • Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum | • Stoßfänger lackiert |
| • Tagfahrlicht LED | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Verbandkasten und Warndreieck | • Verglasung hinten abgedunkelt (65 %) |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Winter-Paket | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung

- | | |
|----------------|--|
| • Abbiegelicht | • Antennen-Diversity |
| • App-Connect | • Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth) |

- | | |
|---|--|
| • Audiosystem: CD-Player | • Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon |
| • Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter | • Lautsprecher (8) |
| • Metallic-Lackierung | • Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) |
| • Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht | • Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich) |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











[illegible]

Service-Nachweis	
Einzelnachweis	
Fahrzeugdaten	
Fahrzeugkennnummer	WVZZZAUZK605458
Typbezeichnung	VARIANT 1.5 CLBW 110TSI MFR
Datum der Auslieferung	2019-08-13
Inspektion nach Ölwechsel (Rundel)	
Datum	2024-12-04
Laufleistung	110777 km
Auftragsnummer	2025487
Durchgeführte Zusatzarbeiten	☒ Brennvorgangsdiagnose Service ☒ Saug- u. Pollerfilter ☒ Zündkerze
Durchgeführt von	Rosencow GmbH Am Feuerwehrhaus 6 49163 Buhle DE Mein
Autorisierter Volkswagen Service Partner	

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Kratzer, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Kratzer, Spaltmaße ungenau)



Scheinwerfer (rechts) (Riss/Bruch)



Kotflügel vorne rechts (Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)