



Volkswagen up! high up! BMT

EZ 01/2014 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 92.012km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 34***

Fahrzeug aufgenommen am: 07.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung up! high up! BMT [DE - LimS3 1.0 BMT/Start-Stopp EU5, high up!, 2011 - 2015]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WVWZZZAAZED080061	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 92.012km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 60 PS (44 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 999 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 4	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 01/2014	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Mietwagen		CO2-Emissionen 95g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 14)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(7 mm)



(7 mm)



(8 mm)



(8 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	160
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	180 
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	150	Seitenteil hinten rechts	250 
Motorhaube	140	Heckklappe	140
Dach	140		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Bestehender Hagelschaden;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Ausstattungs-Paket: BlueMotion Technology
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bremsassistent
- Dachantenne
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Gepäckraumboden verschiebbar
- Handbremshebelgriff Leder
- Heckscheibe heizbar
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage Climatic
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audiosystem RCD 215 MP3 (Radio/CD-Player)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel lackiert
- Cool & Sound-Paket 1
- Doppeltonhorn
- Einstiegshilfe Easy-Entry mit Memoryfunktion links
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 5-Gang
- Handschuhfach mit Klappe
- Heckscheibenwischer
- Innenspiegel abblendbar
- Karosserie: 2-türig
- Komfort-Paket

- | | |
|---|--|
| • Kopfstützen hinten (2-fach) | • Lenkrad (Leder) |
| • Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar | • Motor 1,0 Ltr. - 44 kW |
| • Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR) | • Multimediabuchse AUX-IN |
| • Nebelscheinwerfer integriert | • Nebelschlussleuchte |
| • Nichtraucher-Paket | • Original Fahrzeug Farbe: light silver metallic |
| • Radstand 2421 mm | • Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set) |
| • Rücksitzbank umklappbar | • Rücksitzlehne geteilt |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Scheibenwischer mit Intervallschaltung | • Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit |
| • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic) | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Sonnenblende links mit Spiegel |
| • Sonnenblende rechts mit Spiegel | • Start/Stop-Anlage |
| • Stoßfänger lackiert | • Tagfahrlicht |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Verbandkasten und Warndreieck |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Wärmeschutzverglasung grün getönt |
| • Zentralverriegelung | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser) | • Metallic-Lackierung |
| • Navigationssystem: mobiles Navigationssystem (maps+more) | • Sitzheizung vorn |
| • Winter-Paket | • Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich) |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









[illegible][illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Steinschlag, Rost)



Motorhaube (Steinschlag, Rost)



Motorhaube (Steinschlag, Rost)



Motorhaube (Steinschlag, Rost)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)




Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Kratzer, Delle)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Rost)