



Skoda Octavia Elegance 4x4

EZ 09/2014 | Kombi | Diesel | Schaltgetriebe | 214.004km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)

Fahrzeugstandort: 87***

Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Skoda	Typ/Verkaufsbezeichnung Octavia Elegance 4x4 [AT - Kb5 1.6 TDI DPF EU5, Elegance 4X4, 2013 - 2015]		
Kategorie Kombi	FIN TMBLG7NE8E0165534	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 214.004km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 105 PS (77 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service 132.686km	Letzter Service am 06/2021
Emissionsklasse Euro 5	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 09/2014	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 119g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(7 mm)



(7 mm)



(6 mm)



(6 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	175 
Kotflügel vorne links	235 	Kotflügel vorne rechts	190 
Türe hinten links	125	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	310 	Seitenteil hinten rechts	280 
Motorhaube	130	Heckklappe	135
Dach	128		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Kilometerstand kann abweichen; Fahrzeug noch angemeldet;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

-



Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Fahrtür (Rost)



Fahrtür (Rost)



Beifahrtür (Rost)



Beifahrtür (Rost)



Türe hinten links (Rost)



Schweller links (Rost)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Rost, Verformung)



Kotflügel vorne links (Rost, Unsachgemäß instand gesetzt)



Kotflügel vorne rechts (Unsachgemäß instand gesetzt, Rost)



Kotflügel vorne rechts (Unsachgemäß instand gesetzt, Rost)



Seitenteil hinten links (Rost, Unsachgemäß instand gesetzt, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)