



Renault Clio Intens

EZ 12/2016 | Kombi | Diesel | Schaltgetriebe | 155.396km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)
Fahrzeugstandort: 35***
Fahrzeug aufgenommen am: 24.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Renault	Typ/Verkaufsbezeichnung Clio Intens [AT - Kb5 1.5 dCi 90 eco ² EU6, Intens ENERGY, (Facelift) 2016 - 2019]		
Kategorie Kombi	FIN VF17RKJ0A55827119	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 155.396km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 12/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 90 PS (66 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.461 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 142.634km	Letzter Service am 12/2025
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 12/2016	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 85g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 3.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)

Kratzer



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	125	Türe hinten rechts	125
Seitenteil hinten links	150	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	125	Heckklappe	115
Dach	140		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audiosystem: Radio R&GO (Bluetooth)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Dachreling
- Easy-Paket
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Energierückgewinnung (Energy Smart Management)
- Fensterheber elektr. mit Impulsgeber links vorn
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Karosserie: 5-türig
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Submarining-Airbag im Fond
- Audio-Navigationssystem mit Touchscreen-Farbdisplay (Media Nav Evolution)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Dachreling silber
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterzierleisten verchromt
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Gurtstraffer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik

- | | |
|---|--|
| • Kopfstützen verstellbar | • Kühlergrill verchromt |
| • Lenkrad (Leder) | • Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar |
| • Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar | • Leseleuchte vorn |
| • Licht- und Regensensor | • Look-Paket Chrom (außen) |
| • Modellpflege | • Motor 1,5 Ltr. - 66 kW dCi Diesel FAP Energy |
| • Multimedia Audio-Navigations-/Kommunikationssystem | • Nebelscheinwerfer |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Rußpartikelfilter |
| • Rücksitzlehne geteilt/klappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Schaltpunktanzeige | • Scheibenwischer mit Intervallschaltung |
| • Scheinwerfer Full-LED | • Seitenairbag vorn |
| • Servolenkung geschwindigkeitsabhängig | • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| • Sitzbezug / Polsterung: Velours | • Start/Stop-Anlage |
| • Stoßfänger Wagenfarbe | • Tagfahrlicht LED |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Untersteuerungskontrolle (USC) |
| • Wegfahrsperre | • Wärmeschutzverglasung grün getönt |
| • Zentralverriegelung / Startanlage Handsfree Entry & Drive | |



Sonderausstattung


- | | |
|-----------------------|-------------------------------|
| • Metallic-Lackierung | • Reserverad in Fahrbereifung |
| • Sitzheizung vorn | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos












9. Kontrollnachweise für durchgeführte Arbeiten

Jährliche Zwischeninspektion/Andere Maßnahmen	Renault Wartung/Andere Maßnahmen
Datum: 18.10.18 Kilometer: 37050 Technische Nr.: Seite:	Datum: 27.10.18 Kilometer: 37050 Technische Nr.: Seite:
Datum: 14.03.19 Kilometer: 38700 Technische Nr.: Seite:	Datum: 27.3.20 Kilometer: 40300 Technische Nr.: Seite:
Datum: 17.03.20 Kilometer: 42600 Technische Nr.: Seite:	Datum: 19.12.19 Kilometer: 44700 Technische Nr.: Seite:



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Anderer Schaden): Dämmmatte beschädigt



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden)



Dach (Lackschaden)



Dach (Lackschaden)



Schweller links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Riss/Bruch)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)