



Mercedes-Benz R 320 CDI 4Matic L

EZ 01/2007 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 328.446km
 Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
 Fahrzeugstandort: 24***
 Fahrzeug aufgenommen am: 28.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller	Mercedes-Benz			Typ/Verkaufsbezeichnung	R 320 CDI 4Matic L [DE - SAV5 R 320 CDI EU4, 4Matic lang DPF, 2006 - 2007]		
Kategorie	Geländewagen	FIN	WDC2511221A043076	Kennzeichen	-	Laufleistung laut Tacho	328.446km
HU bis / HU-Bericht vorhanden	03/2027 / Vorhanden	Polster	Alcantara	Leistung	224 PS (165 KW)	Kraftstoff	Diesel
Anzahl Schlüssel	2	Serviceheft	Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden			
Hubraum	2.987 ccm	Bordmappe	liegt vor	Letzter Service	-	Letzter Service am	-
Emissionsklasse	Euro 4	Sitze	6	Türen	4/5	Getriebe-Typ	Automatikgetriebe
EZ	01/2007	Farbe	Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 7			
Importfahrzeug	Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden	Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland			
Untypische Vornutzung	Keine			CO2-Emissionen	253g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch	9.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links



(5 mm)

Vorne rechts



(5 mm)

Hinten links



(5 mm)

Hinten rechts



(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	160 	Beifahrertür	280 
Kotflügel vorne links	155 	Kotflügel vorne rechts	275 
Türe hinten links	400 	Türe hinten rechts	380 
Seitenteil hinten links	145 	Seitenteil hinten rechts	415 
Motorhaube	145 	Heckklappe	290 
Dach	135 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine


Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bremsassistent
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe Automatik - (7-Stufen)
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Motor 3,0 Ltr. - 165 kW CDI KAT
- Nebelschlussleuchte
- Parameterlenkung
- Reiserechner
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Tempomat
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Armauflage vorn mit Fach
- Außentemperaturanzeige
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Getränkehalter vorn
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium
- Karosserie: 5-türig
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Nebelscheinwerfer
- Original Fahrzeug Farbe: OBSIDIANSCHWARZ
- Reifendruckwarner
- Rußpartikelfilter
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- elektronisches Traktionssystem (ETS)



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar) | • Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Bi-Xenon-Scheinwerfer mit aktivem Kurvenlicht | • CD-Wechsler |
| • Fußmatten Teppich / Rips | • Gepäckraumabdeckung / Rollo |
| • Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem | • Innenausstattung: Zierteile Aluminium |
| • Innenraumlicht-Paket | • Komfort-Klimaautomatik (Thermotronik) |
| • Metallic-Lackierung | • Parktronic-System PTS (vorn und hinten) |
| • Scheibenwaschanlage beheizt | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Sitzbezug / Polsterung: Alcantara / Ledernachbildung Artico | • Sound-System Harman-Kardon mit Logic7-Surround-System |
| • Sport-Paket (Interieur) | • Sport-Paket Exterieur (Rad-/Technik-Paket) |
| • Sprachbediensystem Linguatronic | • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy |
| • Wärmeschutzverglasung blau getönt | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









[illegible]

Nachkontrolle zur Hauptuntersuchung gemäß
§ 29 StVZO
Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU
Roadworthiness Certificate according to 2014/45/EU
Berichts-Nr. P084584000568
vom 19.03.2025, 13:36
zu Berichts-Nr. P084584000435
HU-Prüfziff. 4iaAh89u (2015 D Stuttgart)
Seite 1 von 1

Ergebnis:
ohne festgestellte Mängel.
D SL SR2008
nächste HU fällig März 2027



Anmeldung zum kostenlosen wieder-
kehrenden HU-Erinnerungs-Service:
dekra.de/erinnern
Ihre ID: GKG-FMEX
Wir erinnern Sie gerne an
Ihre nächsten Hauptuntersuchungen.

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
(1) Ihr Fahrzeug ist ohne festgestellte
Mängel.
Eine Miedervorführung ist nicht
erforderlich.
Die Plakette wurde zugeteilt und
angebracht.
(2) Die nächste Hauptuntersuchung ist
fällig im März 2027.

(3) DEKRA
Ihr Prüfingenieur
B.Eng. Björn Grashoff
Innung der Ingenieure

Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt.



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Steinschlag)



Stoßstange vorne (Kratzer, Steinschlag)



Stoßstange vorne (Kratzer, Steinschlag)



Stoßstange vorne (Kratzer, Steinschlag)




Stoßstange vorne (Lackschaden)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Fahrtür (Kratzer)




Beifahrtür (Kratzer, Delle)



Beifahrtür (Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Dach (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt, Rost)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Diverse Schäden)