



Volkswagen Polo Trendline

EZ 06/2010 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 89.759km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 37***

Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Polo Trendline [DE - LimS5 1.2 EU5, Trendline, 2009 - 2014]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WVWZZZ6RZAY262475	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 89.759km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 60 PS (44 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.198 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 11.173km	Letzter Service am 03/2012
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2010	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 128g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links



(5 mm)

Vorne rechts



(5 mm)

Hinten links



(5 mm)

Hinten rechts



(5 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	110	Heckklappe	110
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Tiefenentladen“;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Fensterscheibe VL defekt;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Bremsassistent
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Gepäckraumbeleuchtung
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Nebelschlussleuchte
- Original Fahrzeug Farbe: REFLEXSILBER
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachhimmel Stoff, grau
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 5-Gang
- Innenspiegel abblendbar
- Karosserie: 4-türig
- Lenkrad (3 Speichen)
- Motor 1,2 Ltr. - 44 kW
- Nichtraucher-Paket
- Rücksitzbank umklappbar
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitz vorn links höhenverstellbar

- | | |
|--|-------------------------------------|
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Sonnenblende links mit Spiegel |
| • Sonnenblende rechts mit Spiegel | • Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum |
| • Stoßfänger lackiert | • Verbandkasten und Warndreieck |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Wärmeschutzverglasung grün getönt | • Zentralverriegelung |



Sonderausstattung


- | | |
|---|---|
| • Audiosystem RCD 210 MP3 (Radio/CD-Player, 4 Lautsprecher) | • Bordwerkzeug und Wagenheber |
| • Cool & Sound-Paket 1 | • Fensterheber elektrisch vorn und hinten |
| • Handschuhfach mit Kühlfunktion | • Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter |
| • Klimaanlage Climatic | • Metallic-Lackierung |
| • Reserverad in Fahrbereifung (Stahl) | • Sitzheizung vorn |
| • Tagfahrlicht | • Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich) |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











22.06.2010	0603	APM00009 5	2	1	44/5200	157
M1	AB		3970	-	4064	-
WVWZZZ6RZAY262475			1438	-	1500	-
VOLKSWAGEN, VW						
6R						
ABCGB			128		1550	1550
FM5FMS2T111LLNVR07MG			830		770	
			830		770	
			74		3800	73
POLO			800		530	
VOLKSWAGEN-VW						
FZ.Z.PERS.BEF.B. & SPL.						
SCHRÄGHECKLIMOUSINE						
715/2007*692/2008A						
EUROS:A;PI/CI; M; N1 I						
BENZIN						
0001	35A0	1198				
F.1/F.2:+35 U. 7.2/8.2:+25 B.ANHANGEBETRIEB*0.1:1000 BIS 8X						
STEIG.*WW.AHK LT.EGTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 22.06.201						
0*						

Formular für die Zulassung eines Kraftfahrzeugs in der Bundesrepublik Deutschland.

22.06.2010

30.10.2015

HR750063

VOLKSWAGEN, VW

ABCGB

FZ.Z.PERS.BEF.B. & SPL.

SCHRÄGHECKLIMOUSINE

715/2007*692/2008A

EUROS:A;PI/CI; M; N1 I

BENZIN

0001

35A0

1198

F.1/F.2:+35 U. 7.2/8.2:+25 B.ANHANGEBETRIEB*0.1:1000 BIS 8X

STEIG.*WW.AHK LT.EGTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 22.06.201

Formular für die Zulassung eines Kraftfahrzeugs in der Bundesrepublik Deutschland.

22.06.2010

30.10.2015

HR750063

VOLKSWAGEN, VW

ABCGB

FZ.Z.PERS.BEF.B. & SPL.

SCHRÄGHECKLIMOUSINE

715/2007*692/2008A

EUROS:A;PI/CI; M; N1 I

BENZIN

0001

35A0

1198

F.1/F.2:+35 U. 7.2/8.2:+25 B.ANHANGEBETRIEB*0.1:1000 BIS 8X

STEIG.*WW.AHK LT.EGTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 22.06.201



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Scheinwerfer (links) (Blind)




Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Fahrertür (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Verformung)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Verformung)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



Schweller links (Rost)



Schweller links (Rost)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Heckklappe (Rost)