



Skoda Citigo Monte Carlo

EZ 03/2015 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 142.491km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 85***
Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Skoda	Typ/Verkaufsbezeichnung Citigo Monte Carlo [DE - LimS5 1.0 EU5, Monte Carlo, 2014 - 2015]		
Kategorie Kleinwagen	FIN TMBZZZAAZFD621669	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 142.491km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 75 PS (55 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja (digital)	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 999 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 137.017km	Letzter Service am 11/2025
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 4	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2015	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 108g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 4.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)

Kratzer,
Kerben



(4 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	200 	Beifahrertür	215 
Kotflügel vorne links	195 	Kotflügel vorne rechts	200 
Türe hinten links	210 	Türe hinten rechts	205 
Seitenteil hinten links	205 	Seitenteil hinten rechts	230 
Motorhaube	205 	Heckklappe	200 
Dach	210 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Außenspiegel schwarz lackiert
- Außentemperaturanzeige
- Dachantenne
- Drehzahlmesser
- Fußgänger-Schutzsystem
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getränkehalter vorn
- Handbremshebelgriff Leder
- Handschuhfach mit Klappe
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Karosserie: 4-türig
- Kopfstützen hinten
- Kopfstützen vorn
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Mittelkonsole
- Motor 1,0 Ltr. - 55 kW MPI
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Original Fahrzeug Farbe: TORNADOROT
- Radiovorbereitung
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer Aero (Flachblattscheibenwischer)
- Sitzbezug / Polsterung: Monte Carlo
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Styling-Kit
- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite
- Dachspoiler
- Fensterheber elektrisch vorn
- Frontspoiler
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)
- Verglasung getönt
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen)
- Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite

- | | |
|---|--|
| • Anti-Blockier-System (ABS) | • Antriebs-Schlupfregelung (ASR) |
| • Bremsassistent | • Elektron. Differentialsperre (EDS) |
| • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) | • Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder) |
| • Fernbedienung für Zentralverriegelung | • Gurtstraffer |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Seitenairbag vorn | • Zentralverriegelung |
| • Nebelscheinwerfer | • Tagfahrlicht |
| • Getriebe 5-Gang | • Servolenkung |
| • Sport-Fahrwerk | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • 4 Lautsprecher zusätzlich | • Comfort-Paket |
| • Radioempfang digital (DAB) | • Sitz vorn rechts höhenverstellbar |
| • Sonderlackierung Tornado-Rot | • Urban-Paket |
| • Vorbereitung für mobiles Navigationssystem | • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide |
| • Sitzheizung vorn | • Audiosystem Funky (Radio/CD-Player MP3-fähig) |
| • Bordcomputer | • Einparkhilfe hinten |
| • Fahrassistenz-System: City-Safe-Drive | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) |
| • Klimaanlage | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















31.03.15	8004	AMH00025X	2	01	55	/6200	171
M1	AB		3563-3621	1641-1645			
TM6ZZAAZFD621669	2		1463-1504	929			
SKODA							
AA			108	1290	1290		
ABCHYB			680	640			
FM5FMSCF0107MJVR0N1SSK			680	640			
			77	3750	71		
CIT160					4		
SKODA (CZ)			165/70 R14 81T				
Fz.z. Pers.bef.b. 8 Spl.			165/70 R14 81T				
Schräghecklimousine							
715/2007*136/2014J							
EUR05:J:PI/C1: M, N1 Y			RD1	3/-			
Benzin			e13*2007/46*1169*10				
0001	3530	999	09.10.14	K	FM580445		
Datum zur Emissionsklasse: 31.03.2015							





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Motorhaube (Lackschaden, Rost, Steinschlag)



Windschutzscheibe (Anderer Schaden): Ablösung



Rad (Kratzer, Kerben)



Fahrtür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle)



Türe hinten rechts (Delle)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Dach (Lackschaden, Steinschlag)



Dach (Kratzer)



Dach (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Schweller rechts (Lackschaden, Kratzer, Rost, Delle)



Schweller rechts (Lackschaden, Kratzer, Rost, Delle)




Kotflügel vorne links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)