



Ford Focus Viva

EZ 11/2010 | Kombi | Benzin | Schaltgetriebe | 205.534km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 33***
Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Focus Viva [DE - Kb5 1.6 EU5, Viva, 2010 - 2011]		
Kategorie Kombi	FIN WF0SXXGCDSAB26982	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 205.534km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 101 PS (74 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.596 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 183.815km	Letzter Service am 06/2024
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 11/2010	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 159g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)

Kratzer



(5 mm)

Kratzer



(6 mm)

Kratzer



(6 mm)

Kratzer



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	116	Beifahrertür	101
Kotflügel vorne links	124	Kotflügel vorne rechts	123
Türe hinten links	108	Türe hinten rechts	107
Seitenteil hinten links	115	Seitenteil hinten rechts	122
Motorhaube	109	Heckklappe	200 
Dach	128		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung


- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem 6000 CD (Radio/CD-Player)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fzg. ohne Sportsitze
- Gurtstraffer
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Nebelscheinwerfer
- Reifen-Reparaturkit
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antischlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Bordcomputer
- Einstiegsleisten (Aluminium-Design)
- Fahrassistentz-System: Notbrems-Assistent
- Fzg. ohne Lendenwirbelstütze, Sitz vorn links
- Getriebe 5-Gang - Typ: IB5
- Handbremshebelgriff Aluminium
- Innenausstattung: Aluminium-Dekor
- Intelligent Protection System (IPS)
- Klimaanlage
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Motor 1,6 Ltr. - 74 kW 16V KAT
- Pedale Aluminium
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Servolenkung
- Türgriffe außen Wagenfarbe

- Verglasung getönt

- Wegfahrsperre

- Viva

- Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

- Audiosystem 6000 CD (Radio/CD-Player)

- Gepäckraumverkleidung - Teppich

- Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)

- Mittelkonsole Premium

- Concept-Upgrade-Paket

- Klimaanlage

- Metallic-Lackierung

- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Scheinwerfer (links) (Kratzer, Blind)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)