



Suzuki SX4 Streetline Club

EZ 04/2008 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 101.243km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 50***
Fahrzeug aufgenommen am: 11.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Suzuki	Typ/Verkaufsbezeichnung SX4 Streetline Club [DE - SUV5 1.6 VVT, Streetline 4x2 Club, 2006 - 2010]		
Kategorie Limousine	FIN JSAGYA21S00106741	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 101.243km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 107 PS (79 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.586 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 92.967km	Letzter Service am 09/2025
Emissionsklasse Other	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 04/2008	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen Unbekannt	Kraftstoffverbrauch Unbekannt

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links


(5 mm)

Vorne rechts


(5 mm)

Hinten links


(6 mm)

Hinten rechts


(6 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	200 	Beifahrertür	105
Kotflügel vorne links	170 	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	190 	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	105
Motorhaube	100	Heckklappe	110
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Fahrzeug stinkt im Innenraum

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 8 Lautsprecher
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Getriebe 5-Gang
- Gurtstraffer vorn
- Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage
- Kopfstützen vorn
- Leseleuchte
- Motor 1,6 Ltr. - 79 kW 16V KAT
- Radstand 2500 mm
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Drehzahlmesser
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fernentriegelung Tankklappe
- Getränkehalter
- Heckscheibe heizbar
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Mittelkonsole mit Ablagefach
- Multifunktionsanzeige
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar

- | | |
|---|--|
| • Seitenairbag vorn | • Seitenaufprallschutz |
| • Servolenkung | • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sonnenblenden mit Spiegel |
| • Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts | • Stoßfänger Wagenfarbe |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Verglasung getönt |
| • Vorhangairbag vorn und hinten | • Warnanlage für Sicherheitsgurte |
| • Zentralverriegelung | |



Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Motorhaube (Rost)



Motorhaube (Delle)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrertür (Anderer Schaden, Kratzer): Spiegel locker



Türe hinten rechts (Delle)



Türe hinten rechts (Delle)



Dach (Ausgeblichen/Matt)



Stoßstange hinten (Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Lackschaden)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)