



Audi R8 Spyder

EZ 03/2014 | Roadster/Cabrio | Benzin | Automatikgetriebe | 65.248km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 33***
Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung R8 Spyder [DE - Ca2 5.2 FSI EU5, (Facelift) 2012 - 2015]		
Kategorie Roadster/Cabrio	FIN WUAZZZ422DN000400	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 65.248km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 525 PS (386 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 5.204 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 65.201km	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 2	Türen 2/3	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 03/2014	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 7	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 315g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 13.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 20)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)

Kratzer



(4 mm)

Kratzer



(3 mm)

Kratzer



(3 mm)

Kratzer



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	-	Seitenteil hinten rechts	-
Motorhaube	330	Heckklappe	-
Dach	100		



Technischer Zustand



Tonaufnahme des Motors:

[Hier die Tonaufnahme anhören](#)

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Laut Einlieferer: Frontklappe nachlackiert. A-Saule und Dachkante schwarz matt foliert.

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Fahrzeug ist tiefergelegt;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bremsassistent
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrer-Informationen-System (FIS)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Heckspoiler
- Innenausstattung: Voll-Leder Feinnappa
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. klappbar, mit Abblendautomatik
- Außenspiegel konvex, rechts
- Diebstahl-Warnanlage + Innenraumabsicherung / Abschleppschutz
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrwerk mit Dämpferregelung (Magnetic Ride)
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Heckleuchten LED
- Infotainment-Center inkl. Multi-Media-Interface MMI
- Innenspiegel mit Abblendautomatik

• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz	• Karosserie: 2-türig
• Komfort-Klimaautomatik 2-Zonen	• Kraftstofftank: 80 Ltr.
• Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar	• Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion
• Licht- und Regensensor	• Licht-Paket
• Modellpflege	• Motor 5,2 Ltr. - 386 kW V10 40V FSI
• Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus	• Original Fahrzeug Farbe: PHANTOMSCHWARZ
• Pedale Aluminium	• Reifen-Reparaturkit
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
• Schalt-/Wählhebelgriff Aluminium	• Scheibenwaschdüsen heizbar
• Scheinwerfer LED	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Seitenairbag vorn	• Servolenkung elektronisch gesteuert
• Sitze vorn elektr. verstellbar	• Sitzheizung vorn
• Sound-System Bang & Olufsen	• Sportsitze
• Tagfahrlicht	• Verdeckbetätigung vollautomatisch
• Wegfahrsperre (elektronisch)	• Windschott
• Wärmeschutzverglasung grün getönt	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung


• Ablage-Paket	• Audi music interface
• Außenoptik Audi exclusive schwarz	• Einparkhilfe vorn und hinten, optisch mit Rückfahrkamera (APS Advanced)
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• Innenausstattung: Farbnah für Voll-Leder Feinnappa
• Keramik-Bremsanlage vorn und hinten	• Kompass-System, digital für Innenspiegel
• Perleffekt-Lackierung	• Sender für Garagentoröffner (integriert)
• Vorrüstung Diebstahltracking-Anlage / Ortungsassistent (Vehicle-Tracking-System, VTS)	• Vorrüstung Mobiltelefon/Handy (Bluetooth) inkl. Gurtmikrofon

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Kratzer)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rückscheibe (Kratzer)



Cabrioverdeck (Verschleiß)



Cabrioverdeck (Verschleiß)



Cabrioverdeck (Verschleiß)



Cabrioverdeck (Verschleiß)



Schweller links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Anderer Schaden): Dämpfer beschädigt ohne Funktion.



Innenraum (Anderer Schaden): Dämpfer beschädigt ohne Funktion.



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)