



Kia Stonic Edition 7

EZ 06/2021 | Geländewagen | Benzin | Schaltgetriebe | 42.526km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 42***
Fahrzeug aufgenommen am: 28.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Kia	Typ/Verkaufsbezeichnung Stonic Edition 7 [DE - SUV5 1.0 T-GDI EU6d, Edition 7, (Facelift) 2020 - 2022]		
Kategorie Geländewagen	FIN KNADA817AM6569931	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 42.526km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 101 PS (74 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 998 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 30.226km	Letzter Service am 06/2024
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2021	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 125g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 5.5l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)

Kerben,
Kratzer



(3 mm)

Kerben,
Kratzer



(6 mm)

Kratzer,
Rost



(6 mm)

Kerben,
Kratzer



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	210 	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	125	Kotflügel vorne rechts	180 
Türe hinten links	240 	Türe hinten rechts	200 
Seitenteil hinten links	200 	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	120	Heckklappe	120
Dach	115		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 4 Lautsprecher
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bordcomputer
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Getriebe 6-Gang
- Gurtstraffer (vorn)
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaanlage
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktives Bremslicht (ESS)
- Antriebs-Schlupfregelung (TCS)
- Audiosystem: Radio mit RDS / MP3
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fernentriegelung Tankklappe
- Fußmatten
- Gepäckraumbeleuchtung (LED)
- Getränkehalter
- Heckscheibe heizbar
- Innenraumbeleuchtung LED
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System

• Kühlergrill mit Chromrahmen	• Kühlergrill verchromt
• Laderaumabdeckung	• Laderaumboden herausnehmbar
• Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar	• Modellpflege
• Motor 1,0 Ltr. - 74 kW TGDI	• Multifunktion für Lenkrad
• Otto-Partikelfilter (OPF)	• Radstand 2580 mm
• Reifen-Reparaturset	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rücksitzlehne geteilt/klappbar	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
• Schaltpunktanzeige	• Seitenairbag
• Servolenkung elektronisch gesteuert	• Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitz vorn rechts mech. höhenverstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff	• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole	• Stoßfänger Wagenfarbe
• Tagfahrlicht	• Touchscreen-Farbdisplay (7,0 Zoll)
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Türgriffe innen Chrom-Optik
• Unterfahrschutz (Silber)	• USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
• Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten	• Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite
• Wegfahrsperre	• Wärmeschutzverglasung
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
• Unterfahrschutz vorn	• Unterfahrschutz hinten
• Original Fahrzeug Farbe: (BEG) SIGNAL RED M	



Sonderausstattung


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL

I. DATOS PERSONALES

Nombre: _____

Apellido: _____

Edad: _____

Sexo: ☐ Masculino ☐ Femenino

Estado Civil: ☐ Soltero ☐ Casado ☐ Divorciado ☐ Viudo

Dirección: _____

Ciudad: _____

País: _____

Teléfono: _____

Celular: _____

E-mail: _____

II. DATOS DE LA EMPRESA

Nombre de la Empresa: _____

Dirección: _____

Ciudad: _____

País: _____

Teléfono: _____

Celular: _____

E-mail: _____

III. DATOS DE LA OFERTA

Nombre de la Oferta: _____

Dirección: _____

Ciudad: _____

País: _____

Teléfono: _____

Celular: _____

E-mail: _____

IV. DATOS DE LA OFERTA

Nombre de la Oferta: _____

Dirección: _____

Ciudad: _____

País: _____

Teléfono: _____

Celular: _____

E-mail: _____

V. DATOS DE LA OFERTA

Nombre de la Oferta: _____

Dirección: _____

Ciudad: _____

País: _____

Teléfono: _____

Celular: _____

E-mail: _____

VI. DATOS DE LA OFERTA

Nombre de la Oferta: _____

Dirección: _____


Ciudad: _____

País: _____

Teléfono: _____

Celular: _____

E-mail: _____

[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Motorhaube (Lackschaden, Kratzer, Steinschlag)



Motorhaube (Lackschaden, Kratzer, Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kratzer, Rost)



Rad (Kerben, Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)




Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Dach (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)