

» Übersicht

Besichtigt am:

21.07.2026 19:58

Berichts-Nr:

11069934

FIN:


TMBLM7NU6M5018968



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Skoda
Modell:	Karoq
HSN / TSN:	8004 / ATB
Erstzulassungsdatum:	26.03.2021
Laufleistung:	151.389 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Moon-Weiss Metallic
Farbe Dach:	Moon-Weiss Metallic
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	140 kW (191 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Schwarz Dynamic rot
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	04.2028
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

"AUTO LIGHT ASSIST", Dyn. Fernlichtreg., Innenspiegel automatisch abblendbar, "LIGHT AND RAIN ASSIST"

"FRONT ASSIST" - ACC bis 210 km/h

"KESSY FULL" ohne SAFE System

"LANE ASSIST" und "SIDE ASSIST" mit adaptiver Spurführung + Emergency Assist

"SIDE ASSIST" - Toter Winkel Assistent

"SMART LINK" (drahtlos für Apple)

"SportLine"

"SUNSET"

12 Volt-Steckdose im Kofferraum

2 Leseleuchten vorn

3 Schlüssel

3. Kopfstütze hinten

3-Speichen-Sportmultifunktionsleder- lenkrad mit dem Heizung und Schaltwippen für das DSG

4 Türen

4 Zyl. Dieselmotor 2,0L Aggr. 04L.A

4-Zyl. Turbodieselmotor 2,0 L/140 KW(4V) TDI Common-Rail Grundmotor: TD1/TR1/T5S/T6F

7-Gang-Automatikgetriebe für Allrad

8 Lautsprecher (passiv)

Abdeckungen für Leichtmetallräder

Abgasendrohr hinten (Standard)

Abgaskonzept, EU6 DG

Ablagenpaket 3

Allradantrieb

Ambientelicht Ausführung 2

Anfahrhilfe-/ Abfahrlilfe

Anhängerkupplung schwenkbar, el. auslösbar und mit Adapter

Anhängevorrichtung mechanisch schwenkbar und elektrisch auslösbar

Antenne nur für FM Empfang, Diversity

Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch

Außen-Sound Standard

Außenspiegel links, konvex

Außenspiegel rechts, konvex

Außenspiegel, automatisch abblendbar elektrisch anklapp-/einstell-/beheizbar

Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter

Batterie 420A (70Ah)

Bauteile mit besonderer Oberfläche

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Beheizbare Vorder- und Rücksitze

Betriebserlaubnis Nachtrag

Betriebsspannung 12 V

Bordliteratur in Deutsch

Bordwerkzeug

Bremsbelagverschleißkontrolle

Brillen-Ablage/Halter

Businesspaket Amundsen

Chrom-Paket

Climatronic mit Stau Luftregelung, FCKW-frei

DAB - Digitaler Radioempfang

Dachreling, schwarz

Dachspoiler

Dämpfung hinten

Dämpfung vorn

Dekor-Einlagen

Doppelton-Signalhorn

Drehstromgenerator 180 A

Dreip. Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label

Dreip. Automatikgurte vo.m. Gurtstraffer und Höheneinstellung

ECO-Funktion

Einbau Differenzierung für Getriebe "DQ381" -- Fahrzeugteile -

Einparkhilfe vorn und hinten

Einstiegsleisten (vorn)

Elektrische Luftzusatzheizung

Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von innen (elektr.)

Entriegelung Hintersitz mechanisch

Erweiterte Innengeräuschkämpfung

ESC

Extern, USB Typ-C nur Datenbuchse(n)

Fahrer knieairbag

Fahrlichtassistent sowie Coming- und Leaving Home-Funktion

Fahrprofil auswahl und hydr. Dämpferregelung

Fahrzeugklassen-Differenzierung -5EP-

Federbereich 02 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch

Fernlichtassistent

Fertigungsablauf Standard

Feststellbremse

Front Assist inkl. City ANB für ACC high

Frontscheibenheizung

Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend

Gepäckraumbodenbelag, Flachnadelflies
 Gewichtsbereich 5 nur Einbausteuerung keine
 Bedarfsprognose
 Gurtkontrolle, E-Kontakt im Gurtschloss, erweiterte
 Sicherheitsausstattung
 Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
 Hinterachsgewicht Ausführung 1
 Höheneinstellung, manuell, für Vordersitze
 Infotainment Bolero/Amundsen/Columbus (MIB3)
 Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten
 Innenspiegel automatisch abblendbar
 Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
 Kältemittel R1234yf
 Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
 Kindersicherung, manuell
 Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX
 Klappbare Haltegriffe, mehrteilig
 Klimakomfortscheibe
 Komfortausstattung
 Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging
 Kopfairbags inkl. Seitenairbags vorn
 Kopfstützen für Vordersitze
 Kraftstoffsystem Diesel
 Kühlerschutzgitter
 Landesverkaufsprogramm Deutschland
 Lane Assist mit adaptiver Spurführung + Emergency Assist
 LED Hauptscheinwerfer
 Leergewichtsbereich 1
 Leichtmetallräder 8J x 19
 Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen
 Leuchtweitenregulierung, autom/dynamisch mit Kurvenfahrlicht
 (AFS 1)
 Linkslenker
 Luftfilter für staubreiche Länder
 Mit Adapter
 Mit Multifunktionskamera
 Mit Rückfahrkamerasystem (Ausf. 1)
 Mittelarmlehne vorn
 Modul Boden hinten Ausführung 7
 MPV
 Müdigkeitserkennung
 Multifunktionsanzeige/Bordcomputer "Colour"
 Navi Amundsen + Web radio
 Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte
 Nebelschlussleuchte

Netztrennwand
 Nicht Heissland
 Nichtraucher Ausführung
 Normal-Lackierung
 Notrufsystem eCall
 Ohne Ablagekästen im Kofferraum
 Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR
 Ohne alternativ-Antriebssystem
 Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
 Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)
 Ohne Dekorfolien/Embleme
 Ohne Durchladeeinrichtung
 Ohne Elektromotor (Hybrid)
 Ohne Emblempaket
 Ohne erweitertem Sicherheitssystem
 Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
 Ohne Halter
 Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)
 Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
 Ohne Ladedose
 Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
 Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
 Ohne Schmutzfänger
 Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
 Ohne Überführungsausrüstung
 Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
 Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
 Ohne Zusatz-/Standheizung
 Pannen-Set
 Pedalen aus Edelstahl
 Radschrauben Standard
 Radstand
 Rechtsverkehr
 Regionscode "ECE" für Radio
 Reifen 225/45 R19 92W Rollwiderstandsoptimiert
 Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
 Reifendruckkontrolle
 Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
 Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre
 Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit
 Mittelarmlehne
 Schalthebelknopf/-Griff in Leder
 Scheibenbremsen hinten

Scheibenbremsen vorn
Scheibenwaschdüsen beheizbar, vorn
Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
Schriftzugsatz Schwarz
Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)
Sitzbezüge in Stoff
Sonnenblenden, mit Make-up-Spiegel beleuchtet auf Fahrer
und Beifahrerseite
Soundactor
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Sport-Komfortsitze vorn
Sprachsteuerung
Stabilisator hinten
Stabilisator vorn
Standard-Klimazonen
Start/Stop-Anlage mit Rekuperation
Stoßfänger Sport
Tankdeckel
Textilfußmatten
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen
Tür und Seitenverkleidung
Typprüfland Deutschland
Variabler Ladeboden im Kofferraum
Variables Ladebodenkonzept
Variante Grundausstattung
Verkehrszeichenerkennung
Vier-Lenkerachse
Wartungsintervallverlängerung
Waschwasser-Standanzeige
Wegfahrsperrung elektronisch
Zierleisten schwarz
Zus. Karosserieabdeckungen Steinschlag- schutz
Zus. Rückstrahler (Türbereich)
Zusätzliche Außengeräuschkämpfung

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	225/45 R 19 96 W	6,0 mm
Hankook	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	225/45 R 19 96 W	6,0 mm
Hankook	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	225/45 R 19 96 W	7,0 mm
Hankook	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	225/45 R 19 96 W	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Derzeit befinden sich ein oder mehrere Reifen im Fahrzeug, die nicht zum Lieferumfang gehören.

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 10.2024

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tür hinten links	Deformiert	Ersetzen und lackieren
2	Stoßfänger vorne	Kratzer	Smart Repair
3	Alufelge glanzgedreht vorne links	Kratzer	Optische Wertminderung
4	Alufelge glanzgedreht vorne rechts	Kratzer	Optische Wertminderung
5	Türzierleiste hinten links	Kratzer	Ersetzen
6	Alufelge glanzgedreht hinten links	Kratzer	Optische Wertminderung
7	Innenraum	Verschmutzt	Reinigen
8	Dach	Chemische Verunreinigung	Reinigen
9	Tirefit	Abgelaufen	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBLM7NU6M5018968

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein


» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.


» Ansichtsfotos




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung




Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links




Räder - Rad montiert vorne
rechts




Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag


Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11069934
vom: 24.07.2026




Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1




Equipment - Anhängerkupplung




Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis




Innenraum - vorne




Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Unterbodenscan





Innenraum -
Navigationsgerät/Radio



» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN



1 - Tür hinten links - Deformiert - Ersetzen und lackieren



2 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Smart Repair



3 - Alufelge glanzgedreht vorne links - Kratzer - Optische Wertminderung



4 - Alufelge glanzgedreht vorne rechts - Kratzer - Optische Wertminderung



5 - Türzierleiste hinten links - Kratzer - Ersetzen



6 - Alufelge glanzgedreht hinten links - Kratzer - Optische Wertminderung



7 - Innenraum - Verschmutzt - Reinigen



8 - Dach - Chemische Verunreinigung - Reinigen

Kommentar	reinigen , Schadenerweiterung möglich
-----------	---------------------------------------



9 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen

