



Ford Galaxy Trend

EZ 09/2009 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 460.066km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 49***
Fahrzeug aufgenommen am: 26.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Galaxy Trend [DE - Van5 2.0 TDCi DPF EU4, Trend, 2006 - 2010]		
Kategorie Van	FIN WF0MXXGBWM9M68548	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 460.066km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 140 PS (103 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.997 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 7	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 09/2009	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 159g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links


(2 mm)
Kratzer

Vorne rechts


(2 mm)
Kratzer

Hinten links


(2 mm)
Kratzer

Hinten rechts


(2 mm)
Kratzer

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	240 
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	150
Motorhaube	250 	Heckklappe	140
Dach	140		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Getriebe 6-Gang - Typ: MMT6
- Intelligent Protection System (IPS)
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Nebelscheinwerfer
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Verglasung getönt
- Zentralverriegelung
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Ausstellfenster hinten
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Check-Control-System
- Fahrassistenten-System: Notbrems-Assistent
- Flexibles Sitzsystem FFS
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klapptisch in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDCi KAT
- Reifen-Reparaturkit
- Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wegfahrsperre
- Zusatzheizung
- Fensterheber elektrisch vorn

- | | |
|---|--|
| • 3.Sitzreihe mit Einzelsitzen | • Knieairbag Fahrerseite |
| • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite | • Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten |
| • Seitenairbag vorn | • Audiobedienung am Lenkrad |
| • Lenkrad (Leder) | • Servolenkung, elektro-hydraulisch |
| • Batterie verstärkt | • Rußpartikelfilter |
| • Fernbedienung für Zentralverriegelung | • Original Fahrzeug Farbe: Hyper-Silber Metallic |



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Audio-Navigationssystem Blaupunkt TravelPilot | • Außenspiegel elektr. anklappbar |
| • Frontscheibe heizbar | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Metallic-Lackierung |
| • Parkbremse elektrisch | • Parkpilotsystem vorn und hinten |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Sitzheizung vorn |
| • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) | • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle |
| • Audiobedienung am Lenkrad | • Bodenleuchte im Außenspiegel |
| • Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor | • Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle |
| • USB-Anschluss | |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden




Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)




Türe hinten links (Kratzer)




Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Verformung, Rost)



Seitenteil hinten links (Verformung, Rost)



Seitenteil hinten links (Verformung, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer, Rost)



Heckklappe (Kratzer, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)